PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PESQUISA DE VAZAMENTOS NÃO VISÍVEIS EM 390 KM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO EM REGIÕES COM MAIOR INCIDÊNCIA DE VAZAMENTOS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA.

RELATÓRIO FINAL

CONTRATO ADM Nº. 28/SLC/2022

CONTRATO FEHIDRO Nº. 256/2021

MAIO – 2024

1. APRESENTAÇÃO

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA (SAAE), por meio do CONTRATO 28/SLC/2022, contratou a empresa Ercon Engenharia Ltda. para a prestação de serviços comuns de pesquisa de vazamentos não visíveis em 390 Km de redes de distribuição em regiões com maior incidência de vazamentos no município de Sorocaba.

Neste contexto segue este **Relatório Final**, referente às atividades desenvolvidas, conforme contrato.

1 – Pesquisa e Detecção de Vazamentos Não Visíveis

A pesquisa e detecção de vazamentos foi realizada e atingiu a finalidade de identificar os vazamentos não visíveis encontrados nas redes de distribuição, nos ramais de ligações prediais, nas válvulas de bloqueio, singularidades e ligações clandestinas existentes nas redes de distribuição.

2 – Procedimentos Operacionais – Pesquisa e Detecção de Vazamentos Não Visíveis

O procedimento de execução das pesquisas e detecção de vazamentos seguiu o estabelecido pelo PR 051 da ABENDE.

A atividade foi iniciada após a definição, pelo SAAE, das áreas prioritárias a serem pesquisadas;

Todos os vazamentos de grande porte (grandes volumes de fluxo continuo) foram informados imediatamente a fiscalização do SAAE, via telefone, indicando corretamente o local. (endereço, número mais próximo na quadra, endereços transversais) para a realização imediata da manutenção.

2. INTRODUÇÃO

O trabalho realizado contemplou a pesquisa de vazamentos não visíveis em 390 Km de redes de distribuição nas regiões com maior incidência de vazamentos no município de Sorocaba.

2.1 – Área escolhida para Pesquisa

As regiões escolhidas são as que apresentaram maiores índices de vazamentos e manutenções nas redes no ano de 2020, e o comprimento das redes de cada região pesquisada são as que segue:

Cada tabela apresenta os respectivos comprimentos de cada região:

- Éden - 110 Km,
- Pq. Vitória Régia -105 Km,
- Vila Barão - 75 Km e
- Pq. São Bento - 100 Km, totalizando 390Km de rede

2.1.1 – Relação de Ruas

Segue no Anexo 1, relação das vias públicas onde a pesquisa de vazamentos não visíveis foi efetuada, com as respectivas extensões de rede em cada uma delas.

2.2 – Mapa das Regiões Selecionadas - Sorocaba



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

- Pesquisa e Detecção de Vazamentos não Visíveis

A realização de pesquisa e detecção de vazamentos não visíveis com a finalidade de identificar todos os vazamentos nas redes de distribuição, nos ramais de ligações prediais, nas válvulas de bloqueio, singularidades e ligações clandestinas existentes nas redes de distribuição.

A pesquisa de vazamento não visível foi realizada através do método de varredura total do sistema com o geofonamento, isto é, com a pesquisa dos vazamentos através da haste de escuta percorrendo cavalete por cavalete das redes de distribuição, seguindo então, para o geofonamento nas redes de distribuição dos bairros das regiões do Éden, Vitória Régia, Vila Barão e Parque São Bento, completando o total de 390km.

Após a confirmação do vazamento pelo uso do geofone, foi realizado a demarcação do vazamento com utilização de tinta.

Na sequência no **Anexo 1** é apresentado a relação das vias públicas com as respectivas extensões e os comprimentos das redes pesquisadas em cada medição, a relação dos vazamentos encontrados, e também é apresentado um relatório fotográfico mostrando a demarcação dos vazamentos identificados bem como alguns reparos realizados pelo SAAE de Sorocaba.

4. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS

A disponibilização dos deste relatório se dará nos sites:

- SAAE Sorocaba

https://www.saaesorocaba.com.br/

- Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê

https://www.agenciasmt.com.br/

Anexo 1

- Relação de vias públicas por região

1ª Medição

Éden	90,154	km
Vitória Régia	0	km
Barão	13,007	km
Pq. São Bento	91,839	km
TOTAL	**195**	**km**

2ª Medição

Éden	19,846	km
Vitória Régia	70,447	km
Barão	61,446	km
Pq. São Bento	8,161	km
TOTAL	**159,900**	**km**

3ª Medição

Éden	0	km
Vitória Régia	34,553	km
Barão	0,547	km
Pq. São Bento	0	km
TOTAL	**35,100**	**km**

Região: ÉDEN

Bairro	Logradouro	Extensão	1ª Medição	2ª Medição	MED FINAL
ÉDEN	AVENIDA INDEPENDENCIA	6562 m	6562 m	0 m	0 m
ÉDEN	AVENIDA PIRELLI	2932 m	2932 m	0 m	0 m
ÉDEN	AVENIDA CONDE ZEPPELIN	2600 m	2600 m	0 m	0 m
ÉDEN	AVENIDA JEROME CASE	2050 m	0 m	2050 m	0 m
ÉDEN	AVENIDA VICTOR ANDREW	1899 m	1899 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA SALVADOR LEITE MARQUES	1590 m	1590 m	0 m	0 m
ÉDEN	AVENIDA GEORG SCHAEFFLER	1540 m	1540 m	0 m	0 m
ÉDEN	RODOVIA LUIZ CARLOS GUERRA	1250 m	1250 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA SALVADOR PEREIRA DE CAMARGO	1205 m	1205 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOAO MUSTAFA	1092 m	1092 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOSE RAYMUNDO DE ANDRADE	1062 m	1062 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA FLOR DO CARVALHO	1000 m	1000 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA EUGENIO LEITE DA CRUZ	935 m	935 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA HERCULES FRANCESCHINI	932 m	932 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA LUIZ GONCALVES DE CAMARGO	912 m	912 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA OLINDA MARIA DE JESUS	877 m	877 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA PEDRO DE ALMEIDA LIMA	780 m	780 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOSE LUIZ FLAQUER	667 m	667 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA PEREIRA DA FONSECA	662 m	662 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ERNESTO ROBIM	634 m	634 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA LUIZ PEREIRA DE ANDRADE	592 m	592 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA MELO FREIRE	568 m	568 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOSE DE OLIVEIRA CASSU	552 m	0 m	552 m	0 m
ÉDEN	ESTRADA JOSEFA ROZ CARMONA DE LIMA	500 m	500 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ANTIDIO DE OLIVEIRA SANTOS	486 m	486 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA FELICIANO BUENO DE CAMARGO	478 m	478 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ALECIO BRAGATTO	459 m	459 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOSE PEDROSO DE SOUZA	443 m	443 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA PROFESSOR JOAO FRANCO DE ALMEIDA FILHO	425 m	425 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA HENRIQUE MANASSES	388 m	388 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA NATHALIA OREJAMA	375 m	375 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA THOMAS DELGADO PANIZA	375 m	375 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA BONIFACIO DE OLIVEIRA CASSU	322 m	322 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA PADRE ANTONIO BENTO	320 m	320 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA OLYMPIA GIMENES	312 m	312 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA BENEDITO DE ALMEIDA LIMA	310 m	310 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA AUGUSTO GUTIERRES	305 m	305 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA MIGUEL PEDRO MUSTAFA	274 m	274 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA TEREZIO GONCALVES DE CAMARGO	273 m	273 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ANGELA MARTINS VIEIRA	224 m	224 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA LUIZ SEBASTIAO ZANON	212 m	212 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ELAINE DOS SANTOS	166 m	166 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA EUCLIDES GONZALES	149 m	149 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA JOAO BAPTISTA VERLANGIERI	148 m	148 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA LICERIO PEDROSO DE SOUZA	148 m	148 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ANTONIO SERAFIM ESPIGARES	148 m	148 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA ELISA BRAMANTE FRANCISCO	132 m	132 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA DANIEL DA PURIFICACAO VITORINO	122 m	122 m	0 m	0 m
ÉDEN	RUA CANDIDO CASTELLO ALVES	101 m	101 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA TRES	528 m	528 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA DOIS	512 m	512 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA SETE	497 m	497 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA SEIS	490 m	490 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA HUM	475 m	475 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA DOZE	394 m	394 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA QUATRO	242 m	242 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA CINCO	219 m	219 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA ONZE	212 m	212 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA DEZ	172 m	172 m	0 m	0 m
JARDIM CASAGRANDE	RUA OITO	148 m	148 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA UM	614 m	614 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA MARTINS FLORES	579 m	579 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA DOIS	352 m	352 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA PAULO ROBERTO ALVES RODRIGUES	351 m	351 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA QUATRO	321 m	321 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA TRÊS	307 m	307 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA ALIPIO DE OLIVEIRA	283 m	283 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA DIVA LEITE ROCHA	281 m	281 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA SEIS	250 m	250 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA CINCO	222 m	222 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA ONDINA VIEIRA MOREIRA	215 m	215 m	0 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA MARIO MASCARENHAS MARTINS FILHO	209 m	0 m	209 m	0 m
JARDIM DAS ORQUÍDEAS	RUA ODINA VIEIRA MOREIRA	198 m	0 m	198 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA ODETE DOS SANTOS FERREIRA	261 m	261 m	0 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA TRÊS	208 m	208 m	0 m	0 m

Região: ÉDEN

Bairro	Logradouro	Extensão	1ª Medição	2ª Medição	MED FINAL
JARDIM DONA TEREZA	RUA QUATRO	197 m	197 m	0 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA CINCO	160 m	160 m	0 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA ODETE DOS SANTOS FERREIRA	154 m	154 m	0 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA DOIS	121 m	121 m	0 m	0 m
JARDIM DONA TEREZA	RUA JACONIAS JOSE DE LIMA	100 m	100 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA ELOA M. G. CAMARGO ALVES DA SILVA	1200 m	1200 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA VICENTE LAZARO CAÑAS	589 m	589 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA PROFESSOR EURIPEDES MACHADO RODRIGUES	500 m	500 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA MARIA OLINDA SOARES FERRAZ	496 m	496 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA JOAO BAPTISTA LEITE DE MOURA	464 m	464 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA ISABEL ORTEGA MARTINEZ	448 m	448 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA PATROCINIIO DOS SANTOS VIEIRA	448 m	448 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA JOSE CARLOS DA ROSA	389 m	389 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA ELVIRA ARRUDA ORTEGA	368 m	368 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA THEREZA METIDIERI GAZOLLI	363 m	363 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA PROF VICENTE CAFISSO	355 m	355 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA MARIA JOSE RODRIGUES BETTI ALBIERO	353 m	350 m	3 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA DOMINGOS RIBEIRO GARCIA	348 m	348 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA JOAO SOLER SANCHES	347 m	347 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA OTTO WEY NETTO	342 m	342 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA JOSE IBIRACI DOMINGUES MARQUES	341 m	0 m	341 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA TANIA CANDIDA VERISSIMO	333 m	333 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA LUIZ MAURO VIANA	327 m	327 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA ALCIDES DE CARVALHO	322 m	322 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA EDSON COCONESI	322 m	322 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA MOACYR BOLINA	321 m	321 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA CELSO FERRAZ	320 m	320 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA NELSON MOTTA	304 m	304 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA NADIA LOPES RODRIGUES	298 m	298 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA RENE PISANESCHI	298 m	298 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA DOIS	282 m	282 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA GILSON TADEU MONTORO	268 m	268 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA TRINTA E CINCO JD NATHALIA	251 m	0 m	251 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA JOAO DE MELLO ALMEIDA	249 m	249 m	0 m	0 m
JARDIM NATHALIA	RUA BENEDITA MARIA BOZZOLA	231 m	231 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	ESTRADA DO LAUREANO	879 m	879 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA ANIBAL LEITE DA CRUZ	411 m	411 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA MARIA CONCEICAO ALVARENGA	371 m	371 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA IGNACIO LOIOLA BRITO	362 m	362 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA SILVINA DE JESUS SOUZA	211 m	211 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA GERALDO ARY DE SOUZA E SILVA	208 m	208 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA NATALIO ELIAS FERNANDES	199 m	0 m	199 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA JOSE PEREIRA DOS SANTOS	182 m	182 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA DOUTOR MARCO ANTONIO PEDROSO SOUZA	181 m	181 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA IRENE PELUZO ALVES	164 m	164 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA FRANCISCA PAULA DE JESUS IZABEL	147 m	147 m	0 m	0 m
JD ALEGRIA	RUA FREDERICO ANTONIO DOS SANTOS	123 m	0 m	123 m	0 m
JD AMALIA	RUA TENENTE JOSE RIBEIRO SILVA	508 m	508 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA CARLOS ALBERTO CAUS	336 m	336 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA OCTAVIO BAZZO	332 m	332 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA JOAO VALDESIO NOGUEIRA QUEIROZ	263 m	263 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA ECIDYR VIEIRA SOARES	262 m	262 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA TEREZIO MOREIRA	233 m	0 m	233 m	0 m
JD AMALIA	RUA ESPERIA VITAL ROSA	190 m	190 m	0 m	0 m
JD AMALIA	RUA JOAO ALVES FILHO	178 m	178 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA OLYMPIA GIMENES	300 m	0 m	300 m	0 m
JD AZALEIA	RUA JOAO BENEDETTO CAPITANI	300 m	300 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA WILSON DE OLIVEIRA SANTOS	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA JOCELINA LEONCIO DUARTE	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA ROSALINA PEREIRA DE CAMARGO	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA ALIRIO LEITE DE MOURA	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA ALZIRA MONTEIRO MARQUES	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA BLIDES DE ABREU BOLINA	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA ASTROGILDA AYROLA RIBEIRO	150 m	150 m	0 m	0 m
JD AZALEIA	RUA PROF AQUILES SARACURA	140 m	140 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA ROGERIO PEDROSO DE SOUZA	850 m	850 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA BONIFACIO DE OLIVEIRA CASSU	662 m	662 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA DOUTOR PAULO BREDA FILHO	399 m	399 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA BENEDITO DE OLIVEIRA CASSU	325 m	325 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA	290 m	290 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA ANA LUCIA ROSA DE ALMEIDA	280 m	280 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA ANTONIO BAPTISTA CAMARGO	242 m	242 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA JOAO LEITE DE MOURA	235 m	235 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA JOSE ALVES GARCIA	182 m	182 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA WALTER RODRIGO DE LIMA SOUZA	175 m	175 m	0 m	0 m

Região: ÉDEN

Bairro	Logradouro	Extensão	1ª Medição	2ª Medição	MED FINAL
JD BOA ESPERANÇA	RUA BENEDITO MARIANO DOS SANTOS	172 m	172 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA MANOEL CARDOSO DOS SANTOS FILHO	162 m	162 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA DILMAR FERNANDES DE OLIVEIRA	161 m	161 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA ALZIRA BENEDITA DE ALMEIDA	152 m	152 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA JORGE ANTUNES RIBEIRO	142 m	142 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA MARIA APARECIDA PEREIRA ROSSI	136 m	136 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA BRAZ FLORENZANO	135 m	135 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA WALDOMIRO JOAO ANDREOTTI	135 m	135 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA GENESIO MARIA	133 m	133 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA MARIA DE LOURDES VAZ DE A. MONTEIRO	133 m	133 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA JOSE PALLARES FERNANDEZ	132 m	132 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA DURVALINA GARRIDO	130 m	130 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA MARCOS LUIS DA SILVA	128 m	128 m	0 m	0 m
JD BOA ESPERANÇA	RUA RAFAEL DINIZ	127 m	127 m	0 m	0 m
JD CAROLINA	RUA ROSINA SALERNO	495 m	495 m	0 m	0 m
JD CAROLINA	RUA JAIR SALIM JUNIOR	479 m	479 m	0 m	0 m
JD CAROLINA	RUA MIGUEL ARCANGELO MATIELO	473 m	473 m	0 m	0 m
JD CAROLINA	RUA PICOLOMO CATALDO	383 m	383 m	0 m	0 m
JD CAROLINA	RUA CLAUDINO ROSA DE CAMPOS	381 m	381 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA SIMPHORIANO MARTINEZ	329 m	329 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA VICENTE JOSE BRIOSCHI	220 m	220 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA AUGUSTO PAINELLI	218 m	218 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA GERSONY DE OLIVEIRA SANTOS	199 m	199 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA AMBROSINO LEITE PEDROSO	161 m	161 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA FLORINDO DE JESUS M. DOS SANTOS	145 m	145 m	0 m	0 m
JD COPAÍBA	RUA ELIZA BRAMANTE FRANCISCO	135 m	135 m	0 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA ARLINDO PEREIRA FERNANDES	525 m	0 m	525 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	ESTRADA DA CAMPININHA	342 m	0 m	342 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA JOAO ORTEGA MARCAL	309 m	309 m	0 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA JOSE TADEU ABDALLA	286 m	286 m	0 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA MARIA BENEDICTA PINTO DEL POCO	282 m	0 m	282 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA MANOEL ADOLFO DA SILVA	275 m	275 m	0 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA ANA ROSA ALVES CARRIEL	261 m	261 m	0 m	0 m
JD DOS PÁSSAROS	RUA HEITOR ANTONIO PALADIM	215 m	0 m	215 m	0 m
JD ÉDEN VILLE	RUA JOSE TORRES	594 m	594 m	0 m	0 m
JD ÉDEN VILLE	RUA MARIA APARECIDA AGOSTINHO	422 m	422 m	0 m	0 m
JD ÉDEN VILLE	RUA MARIANA RIBEIRO DE ANDRADE	222 m	222 m	0 m	0 m
JD ÉDEN VILLE	RUA ARMINDA SIMOES LOPES	220 m	220 m	0 m	0 m
JD ÉDEN VILLE	RUA FRANCA VISENTIN	194 m	194 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA NATALE VISENTIN	235 m	235 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA JOAO PIRES FILHO	223 m	223 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA MARIA DO CARMO CANDIDO POGIAN	222 m	222 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA TOMEKITI NISHIDA	221 m	221 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA EUGENIO ROSSI	217 m	217 m	0 m	0 m
JD HARMONIA	RUA JOSE ALVES	189 m	189 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA MANOEL FERREIRA DA SILVA	641 m	641 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA ARNALDO JANUARIO WERNECH	412 m	412 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA PAULO NADIR DE ALENCAR	373 m	373 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA JOSE MUSTAPHA	221 m	221 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA ILARIO SILVA DE BARROS	205 m	205 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA FRANCISCO GARRIDO CAYUELA	157 m	157 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA DORCELINA MORGADO ABATE	150 m	150 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA DONATO ABATE	138 m	138 m	0 m	0 m
JD ITÁLIA	RUA OLIVIO BORGES	88 m	88 m	0 m	0 m
JD JATOBÁ	RUA RENATO GATTI	473 m	473 m	0 m	0 m
JD JATOBÁ	RUA JOAO COCORULLO JUNIOR	419 m	419 m	0 m	0 m
JD JATOBÁ	RUA PEDRO DA LUZ	401 m	401 m	0 m	0 m
JD JATOBÁ	RUA ASCENCION DESOJO DIAS	399 m	399 m	0 m	0 m
JD JATOBÁ	RUA AMANDO CARBONIERI	239 m	0 m	239 m	0 m
JD LENA	RUA VALDENITO PEREIRA DE OLIVEIRA	365 m	365 m	0 m	0 m
JD LENA	RUA JOSE GARRIDO	285 m	285 m	0 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA CATARINA APARECIDA SILVA CAMARGO	230 m	0 m	230 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA FRANCISCO DE ASSIS TORRES	310 m	0 m	310 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA JOAO ANDRADE DE BARROS	350 m	0 m	350 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA AURELIO BORGIO	390 m	0 m	390 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA SIZINA LEITE	230 m	0 m	230 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA SOLDADO MAURO TEODORO DE OLIVEIRA	200 m	0 m	200 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA MARIA RAPHAELA PAGLIUCCA	270 m	0 m	270 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA EDUARDO ROMERA BONILLA	215 m	0 m	215 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA MARIA DO PATROCINIO	150 m	0 m	150 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA ANTONIO FRUET	290 m	0 m	290 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA NICOLA GATTONE	290 m	0 m	290 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA ANGELO DE ZOPPA	295 m	0 m	295 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA SONIA GODOI BICUDO	370 m	0 m	370 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA JOSE LUIZ DE FRANCA	400 m	0 m	400 m	0 m

Região: ÉDEN

Bairro	Logradouro	Extensão	1ª Medição	2ª Medição	MED FINAL
JD NILTON TORRES	RUA DOMINGOS SILVESTRE	415 m	0 m	415 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA NESTOR FERREIRA GOMES	100 m	0 m	100 m	0 m
JD NILTON TORRES	RUA ALCINDA BARRETO DE ZOPPA	96 m	0 m	96 m	0 m
JD PARAÍSO	RUA CLEIDE FONSECA MUSTAFA	226 m	0 m	226 m	0 m
JD PARAÍSO	RUA MARIA JOSE BARBOSA MOURA	225 m	0 m	225 m	0 m
JD PARAÍSO	RUA AMELIA LEITE MARQUES	126 m	0 m	126 m	0 m
JD PARAÍSO	RUA LAERCIO TOSCANO	125 m	0 m	125 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA VIDAL DE ARAUJO	1411 m	0 m	1411 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA VEREADOR SANTO MANTOVANI FILHO	268 m	0 m	268 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA ISA LACERDA DE CARVALHO	265 m	0 m	265 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA PROFESSOR ABEL CARDOSO JUNIOR	264 m	0 m	264 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA ENGENHEIRO ERALDO COUTO CAMPELO	245 m	0 m	245 m	0 m
JD PORTAL DA PRIMAVERA	RUA FRANCISCO SOCRATES CAMARGO	148 m	0 m	148 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA MIGUEL JOSE GIMENES	604 m	604 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA JUVENAL RAIMUNDO DE ANDRADE	423 m	423 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA RAPHAEL JAFET	405 m	405 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA JOAO RAFAEL JAFET	346 m	346 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA MATHILDE NAMI JAFET	343 m	343 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA REVERENDO JULIO DE OLIVEIRA ROSA	296 m	296 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA DOUTORA MARILENA RIBEIRO PUGLIA LOPES	260 m	260 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA JOSUE DE OLIVEIRA SOUZA	172 m	172 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA MARIA LEITE DA SILVA	134 m	134 m	0 m	0 m
JD PORTOBELLO	RUA MARIA LOPES DE PAULA	110 m	110 m	0 m	0 m
JD PRIMAVERA	RUA SANTO DE CHIATTO	335 m	335 m	0 m	0 m
JD PRIMAVERA	RUA TENENTE GIOVALDO GONCALVES	267 m	267 m	0 m	0 m
JD PRIMAVERA	RUA ANGELO ZANARDO	260 m	260 m	0 m	0 m
JD PRIMAVERA	RUA MIGUEL PENHA	190 m	190 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA LUIZ RAIMUNDINO DUTRA FILHO	375 m	375 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA BENEDICTO BERNARDINO DOS SANTOS	262 m	262 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA MARIA REGINA DE CAMPOS	241 m	241 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA BENEDITA CATARINA DOS SANTOS	198 m	198 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA JOSE MANUEL ALVES	185 m	185 m	0 m	0 m
JD REGENTE	RUA FLORIVALDO ANTONIO CARREGARI	100 m	100 m	0 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA SETE COPAS	350 m	0 m	350 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA PITOMBA	200 m	0 m	200 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA FLAMBOYANT	250 m	0 m	250 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA HERNANI EDGARD DE MOURA	400 m	0 m	400 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA DOS HIBISCOS	210 m	0 m	210 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA DAS FIGUEIRAS	300 m	0 m	300 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA MUTAMBO	260 m	0 m	260 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA ALECRIM	260 m	0 m	260 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA ACACIA IMPERIAL	270 m	0 m	270 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA GUARANTA	270 m	0 m	270 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	RUA DAVINA DA SILVA ROSA GURGEL	550 m	0 m	550 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	RUA HERONDINA NUNES DA SILVA	100 m	0 m	100 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA ALAMANDRAS	290 m	0 m	290 m	0 m
JD TERRAS DE ARIETA	ALAMEDA ESPATODIA	340 m	0 m	340 m	0 m
JD TURMALINA	RUA PAULO VICTOR TREVISAN	374 m	374 m	0 m	0 m
JD TURMALINA	RUA TOKUO TSUBAKI	351 m	351 m	0 m	0 m
JD TURMALINA	RUA MARIO SILVEIRA DE ALMEIDA	256 m	256 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA JOAO DE OLIVEIRA CASSU	280 m	280 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA LUIZ DE LAMOS	235 m	235 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA ANDRE MATIELLI	220 m	220 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA ULYSSES FRANCA	212 m	212 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA LAURINDA LEITE DA SILVA	184 m	184 m	0 m	0 m
PORTAL DO ÉDEN	RUA LUCIA DETATE VANDEBRAL	175 m	175 m	0 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA SERRA DAS ESTRELAS	370 m	0 m	370 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA CIEIRA	370 m	0 m	370 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA CORREDORA	370 m	0 m	370 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	150 m	0 m	150 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA FIGUEIRA DA FOZ	230 m	0 m	230 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA BRASIL	170 m	0 m	170 m	0 m
VL MARIA DOS PRAZERES	RUA COLCAREA	170 m	0 m	170 m	0 m
TOTAL		110000 m **110 Km**	**90154 m**	**19846 m**	**0 m**

Região: VITÓRIA RÉGIA

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
JD BONSUCESSO	RUA MARIA MORENO TRUGILLANO	1679 m	0 m	0 m	1679 m
JD BONSUCESSO	RUA CLODOALDO CARLOS SILVA	806 m	0 m	0 m	806 m
JD BONSUCESSO	RUA MARIA CONCEICAO DE PAULA SANTOS	696 m	0 m	0 m	696 m
JD BONSUCESSO	RUA AGRARIO ANTUNES	558 m	0 m	0 m	558 m
JD BONSUCESSO	RUA JOSE ARANHA	431 m	0 m	0 m	431 m
JD BONSUCESSO	RUA HORTENCIA MONTEIRO GOMES	429 m	0 m	0 m	429 m
JD BONSUCESSO	RUA PROFESSORA OLGA BERNARDO DE BARROS	429 m	0 m	429 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA ANA PAULA ELEUTERIO	411 m	0 m	411 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA OCTAVIO BORGHI	411 m	0 m	411 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA ANGELO ANTONIO LOMBARDI	402 m	0 m	402 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA ATILIO ROSA	368 m	0 m	368 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA DULJARA FERNANDES DE OLIVEIRA	343 m	0 m	343 m	0 m
JD BONSUCESSO	RUA JULIETA PARRI CLEISS	336 m	0 m	336 m	0 m
JD CARDOSO	RUA VITOR CARDOSO	918 m	0 m	918 m	0 m
JD J. S. CARVALHO	RUA APARECIDA LEVY	1101 m	0 m	0 m	1101 m
JD J. S. CARVALHO	RUA PEDRO SOLA VERDUM	996 m	0 m	0 m	996 m
JD J. S. CARVALHO	RUA MINISTRO MOACYR AMARAL SANTOS	917 m	0 m	0 m	917 m
JD J. S. CARVALHO	RUA ROSA DE OLIVEIRA LEITE	741 m	0 m	0 m	741 m
JD J. S. CARVALHO	RUA MARIA CLAUDETE RIBEIRO	711 m	0 m	0 m	711 m
JD J. S. CARVALHO	RUA GUILHERME BRIVIGLIERI	619 m	0 m	0 m	619 m
JD J. S. CARVALHO	RUA FRANCISCO FREDERICO ALVERS	436 m	0 m	0 m	436 m
JD J. S. CARVALHO	RUA ILYDIA MARTINS TADEI	407 m	0 m	0 m	407 m
JD J. S. CARVALHO	RUA JOAO ESPOSITO	290 m	0 m	0 m	290 m
JD MARIA ELVIRA	RUA VITOR CARDOSO	934 m	0 m	0 m	934 m
JD MARIA ELVIRA	RUA SEBASTIÃO PIRES PINTO	598 m	0 m	0 m	598 m
JD MARIA ELVIRA	RUA MARIO FARIA	569 m	0 m	569 m	0 m
JD MARIA ELVIRA	RUA NAIR FARIA LAMARCA	512 m	0 m	512 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA JOSE GUERREIRO	969 m	0 m	969 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA ARISTIDES DE ALMEIDA	869 m	0 m	869 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA DAVID DIAS SABOIA	835 m	0 m	835 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA JOSE BAPTISTA DE CAMARGO	780 m	0 m	780 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA MOACIR JULIANI	527 m	0 m	527 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA JUVENTINA DOS SANTOS MATOS	501 m	0 m	501 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA WILSON FERRADOR	498 m	0 m	498 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA DINIZ GOES DA SILVA	398 m	0 m	398 m	0 m
JD RES IMPERATRIZ	RUA JOSE TERRON	377 m	0 m	377 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA WILSON ROBERTO MATTOS RECHE	619 m	0 m	619 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA QUATORZE	618 m	0 m	618 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA LEVI MARTINS	589 m	0 m	589 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA SEIS	580 m	0 m	580 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA SILVESTRE GOGOLLA	566 m	0 m	566 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA DEZESSEIS	529 m	0 m	529 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA CINCO	528 m	0 m	528 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA ESDRAS GONCALVES	511 m	0 m	511 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA ALVORINDA MELARE PASCOALIM	502 m	0 m	502 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA MAXIMINO RODRIGUES	501 m	0 m	501 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA DEZOITO	470 m	0 m	470 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA LEONALDO DE CAMPOS	453 m	0 m	453 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA VINTE	429 m	0 m	429 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA MARIA FERREIRA DA SILVA	421 m	0 m	421 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA DEZENOVE	419 m	0 m	419 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA VINTE E DOIS	417 m	0 m	417 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA VINTE E QUATRO	409 m	0 m	409 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA WILSON BELLATO	407 m	0 m	407 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA PASTOR SAMUEL JUSTINO DE OLIVEIRA	400 m	0 m	400 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA FABIO LUIS AUGUSTO BORTZ EVASO	387 m	0 m	387 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA VINTE E SEIS	382 m	0 m	382 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA VINTE E TRES	382 m	0 m	382 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA NOVE	231 m	0 m	231 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA OITO	226 m	0 m	226 m	0 m
PARQUE VISTA BARBARA	RUA SETE	226 m	0 m	226 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOSE MARTINEZ PERES	2398 m	0 m	2398 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA	1939 m	0 m	1939 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA MARIANO VERA DIAZ	1585 m	0 m	1585 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOSE TRUGILLANO	1558 m	0 m	1558 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA NESTOR SILVA DE OLIVEIRA	1489 m	0 m	1489 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES	1413 m	0 m	1413 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JUSSARA A. GONCALVES	896 m	0 m	896 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ANTONIO PEDRO LUCAS	856 m	0 m	856 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ALBINO AURELIO DIAS	820 m	0 m	820 m	0 m

Região: VITÓRIA RÉGIA

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ORSELIO PEREIRA	800 m	0 m	800 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA AFFONSO ROSA	727 m	0 m	727 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA AMABILE DE BARROS	727 m	0 m	0 m	727 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA SYLVIO FERNANDES OLIVEIRA	722 m	0 m	722 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ADOLPHO GOLDMAN	721 m	0 m	721 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ANTONIO GATTO DA FONSECA	720 m	0 m	720 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA MARIA JOSEFA GIMENES GUERRERO	719 m	0 m	719 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA CLODOMIRO PEREIRA	718 m	0 m	718 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA FELICIO JOAO	716 m	0 m	716 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA MARIA DOLORES MORON VIEIRA	680 m	0 m	680 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ARACY ANTUNES RAMOS	618 m	0 m	0 m	618 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PROFESSORA ENY APPARECIDA GARCIA CHAGAS	602 m	0 m	602 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ENY AP GARCIA CHAGAS	599 m	0 m	599 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ARACY RAMOS	585 m	0 m	585 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOWALA SINGH	556 m	0 m	556 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA IZAURA LIMA BONO	502 m	0 m	502 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA DOUTOR HEITOR FERREIRA PRESTES	499 m	0 m	499 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOSE HENRIQUE DIAS	498 m	0 m	498 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PEDRO NOLASCO DE CAMPOS	478 m	0 m	478 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ZEMIRA ROSA	478 m	0 m	478 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA VICTORIO ESCABIA	468 m	0 m	0 m	468 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA FARIDE C. JACOB	453 m	0 m	453 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ALBERTO PERON	443 m	0 m	443 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA SANTO MINELLO	438 m	0 m	0 m	438 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ATTILIO FARSULA	407 m	0 m	407 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA FRANCISCO SIEDLER	396 m	0 m	396 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PEDRO RUIZ	393 m	0 m	393 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA OSORIO ANTONIO DE LIMA	389 m	0 m	389 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOAQUIM VITORIO PEREIRA	385 m	0 m	385 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PIRAJUENSES	383 m	0 m	383 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA FRANCISCO DA SILVA MARTINS	379 m	0 m	379 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ALEXANDRE CESAR NEVES	347 m	0 m	347 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA LUIZ ANTONIO MANENTE	336 m	0 m	336 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA NANCI RIBEIRO FERRO	325 m	0 m	325 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA VICENTA SANCHES MILHAN	319 m	0 m	319 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA IRINEU PONTES RIBEIRO	318 m	0 m	318 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA MINETTA JONATA	316 m	0 m	316 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ANTONIO GOMES VIT. REGIA	310 m	0 m	310 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ARY GOMES DE PROENCA FILHO	309 m	0 m	309 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA VICENTE SANCHES MILHAN	309 m	0 m	309 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA GERALDO JOSE S. SANTOS	308 m	0 m	308 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA JOAO DE OLIVEIRA	305 m	0 m	305 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA GERALDO JOSE SIQUEIRA SANTOS	301 m	0 m	301 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA ASSEMIM MOYSES HADDAD	299 m	0 m	299 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PAULO VINHA	299 m	0 m	299 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA MARINA CORREA DUTRA	274 m	0 m	274 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA PAULO VINHA	272 m	0 m	272 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA FARIDE CALIL JACOB	244 m	0 m	244 m	0 m
PQ VITÓRIA RÉGIA	RUA YOLANDA LOMBARDI DA SILVA R.D1	238 m	0 m	238 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA JACY GUILARDUCI SILVA	818 m	0 m	0 m	818 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA QUINZE	810 m	0 m	0 m	810 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA WILSON ROBERTO NILSEN	723 m	0 m	0 m	723 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA ARMANDO ROCHA	602 m	0 m	0 m	602 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA OSWALDO SOARES SILVA	598 m	0 m	0 m	598 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA DEZESSEIS	587 m	0 m	0 m	587 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA JOSE CLAUDEMIR TOMASI	528 m	0 m	0 m	528 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA MIGUEL FERREIRA	525 m	0 m	0 m	525 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA ANTONIO CORREA FILHO	519 m	0 m	0 m	519 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA NICOLAU JOSE TREVISAN	514 m	0 m	514 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS	489 m	0 m	489 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA JOSE GUTIERREZ	481 m	0 m	481 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA BENEDICTO ESTEVAM DA SILVA	432 m	0 m	432 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA CARLOS ALBERTO RIBEIRO	429 m	0 m	429 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA OSWALDO ANTONIO TOMAZELA	427 m	0 m	427 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA CICERO PEREIRA DE SOUSA	318 m	0 m	318 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA MARIA MADALENA M TOMAZELA	317 m	0 m	317 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA EGLE MOREIRA CARDARELLI	296 m	0 m	296 m	0 m
RES ALPES DE SOROCABA	RUA DOZE	280 m	0 m	280 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA MARIO GRANATTI	496 m	0 m	496 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ANGELINA CALOCHINI DE FARIA	417 m	0 m	417 m	0 m

Região: VITÓRIA RÉGIA

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA JOAO AFRANIO LESSA	414 m	0 m	414 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA MIGUEL AMATO	305 m	0 m	305 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA FERDINANDO IRINEU CORRA	299 m	0 m	299 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ANTONIO MARCOS POSO	296 m	0 m	296 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ARY MADUREIRA FILHO	296 m	0 m	296 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA INES RODRIGUES CESAROTTI	296 m	0 m	296 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA JOAO SCATENA	288 m	0 m	288 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ANTONIO PIRES DE JESUS	285 m	0 m	285 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA DOMINGOS MANOEL PEREIRA	281 m	0 m	281 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ROSA MARTINS JUDICE	276 m	0 m	276 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA PROFESSOR MAURO MOREIRA	271 m	0 m	271 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA JULIETA DE MORAES PRESTES	266 m	0 m	266 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA ODILA MARIANO SANDEI	258 m	0 m	258 m	0 m
RES ULYSSES GUIMARÃES	RUA DOUTOR CARLOS EDUARDO SCHERMANN	251 m	0 m	251 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA ANTONIO SILVA SALADINO	2868 m	0 m	0 m	2868 m
SOROCABA PARK	RUA MERCEDES MINHONHA MARQUES	1050 m	0 m	0 m	1050 m
SOROCABA PARK	RUA JOAO RODRIGUES	730 m	0 m	0 m	730 m
SOROCABA PARK	RUA NELSON CASSOLA	630 m	0 m	0 m	630 m
SOROCABA PARK	RUA LEONILDES PERES FERREIRA	604 m	0 m	0 m	604 m
SOROCABA PARK	RUA BENEDITO LEME DE BRITO	603 m	0 m	0 m	603 m
SOROCABA PARK	RUA CANDIDA PIZZOL BRUNHEROTTO	580 m	0 m	0 m	580 m
SOROCABA PARK	RUA MARCOS LEAO MENDES	1107 m	0 m	0 m	1107 m
SOROCABA PARK	RUA MYRNA BARBOSA RASZL	544 m	0 m	0 m	544 m
SOROCABA PARK	RUA ANA ROSA JOAQUIM	489 m	0 m	0 m	489 m
SOROCABA PARK	RUA MANOEL AGUILAR ORTEGA	487 m	0 m	0 m	487 m
SOROCABA PARK	RUA PALMIRO PANIZI	1000 m	0 m	0 m	1000 m
SOROCABA PARK	RUA MURILO FELICIANO DA SILVA	400 m	0 m	0 m	400 m
SOROCABA PARK	RUA NELSON SARCEDA	400 m	0 m	0 m	400 m
SOROCABA PARK	RUA JOSE GONCALES	398 m	0 m	0 m	398 m
SOROCABA PARK	RUA VALDEMAR ITAIDIO SCATOLA	398 m	0 m	0 m	398 m
SOROCABA PARK	RUA ARI RODRIGUES MARTINS	396 m	0 m	0 m	396 m
SOROCABA PARK	RUA JOSE MARIA RASZL	392 m	0 m	0 m	392 m
SOROCABA PARK	RUA MARIA MARTINEZ PIN	390 m	0 m	0 m	390 m
SOROCABA PARK	RUA MASSAZUMI AOYAMA	390 m	0 m	0 m	390 m
SOROCABA PARK	RUA TRINTA E CINCO	390 m	0 m	390 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA ISAC DOS SANTOS HERGESEL	387 m	0 m	0 m	387 m
SOROCABA PARK	RUA LUIZ DE ASSUMPCAO GODOY	369 m	0 m	369 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA FRANCISCO RECHE	353 m	0 m	353 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA HILDA M. PINTO	348 m	0 m	348 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA JOAQUIM M. C. MORAIS	333 m	0 m	333 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA ATHOS TEIXEIRA LIMA	331 m	0 m	331 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA TRINTA E SEIS	330 m	0 m	330 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA DR. AGENOR OLIVA DE MORAIS	315 m	0 m	315 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA CARLOS LEOPOLDO DE OLIVEIRA	310 m	0 m	310 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA IBLANDINA MOURA FEITOSA	310 m	0 m	310 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA FRANCISCO ANTONIO NETTO	310 m	0 m	310 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA ANTONIO RAIZ	300 m	0 m	300 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA SILVIA RUBINATO COCONEZ	299 m	0 m	299 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA RUTH RASZL LIMA	290 m	0 m	290 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA CELSO PIRES MARTINS	288 m	0 m	288 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA MARIA APARECIDA CESAR RODRIGUES	288 m	0 m	288 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA DURVALINO ROSA FERNANDES	280 m	0 m	280 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA EZEQUIEL ALEXANDRE DO NASCIMENTO	280 m	0 m	280 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA FRANCISCO PAZZINI NETO	269 m	0 m	269 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA OSMAR SILVA MORENO	250 m	0 m	250 m	0 m
SOROCABA PARK	RUA JOSE MARIA LOPEZ	240 m	0 m	240 m	0 m
TOTAL		105000 m **105 Km**	**0 m**	**70447 m**	**34553 m**

Região: VILA BARÃO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
JD NOVA ESPERANÇA	RUA ITANGUA	1390 m	0 m	1390 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA MARIA DE LOURDES FERREIRA	853 m	0 m	853 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA AMADEU MOUSER	766 m	0 m	766 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA NICANOR MARQUES	704 m	0 m	704 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA HUMBERTO SAMPAIO DE SOUZA	686 m	0 m	686 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA PAULA MAYER CATTINI	625 m	0 m	625 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA JOVELINA MARIA DE BRITO	540 m	0 m	540 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA SEGUNDA TRAV AMADEU MOUSER	438 m	0 m	438 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA CATARINA TROIANO	408 m	0 m	408 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA GOVERNADOR LUCAS NOGUEIRA GARCEZ	394 m	0 m	394 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS	380 m	0 m	380 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA JOSE EDUARDO BERTOLACINI	346 m	0 m	346 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA ANTONIO AGNALDO DE LIMA	333 m	0 m	333 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA FRANCISCO DE ASSIS AMORIM	324 m	0 m	324 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA JOSE DUARTE	306 m	0 m	306 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA PEDRO PRESTES DE SOUZA	258 m	0 m	258 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA PROJETADA LAURICO	234 m	0 m	234 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA HILDA RODRIGUES DE LIMA	215 m	0 m	215 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA HUMBERTO CARVALHO LEME	205 m	0 m	205 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA PROJ. R - NOVA ESPERANCA	204 m	0 m	204 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA VIELA SAO JOSE	146 m	0 m	146 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA HUMBERTO LAMEU	136 m	0 m	136 m	0 m
JD NOVA ESPERANÇA	RUA ALZIRA MOREIRA DA SILVA	128 m	0 m	128 m	0 m
JD RADIO CLUB	RUA BENTO MANOEL RIBEIRO	266 m	0 m	266 m	0 m
JD RADIO CLUB	RUA VICENTE FLORIO	238 m	0 m	238 m	0 m
JD RADIO CLUB	RUA CEL PEDRO DE CAMPOS	167 m	0 m	167 m	0 m
JD RADIO CLUB	RUA REYNALDO FERREIRA LEAO	98 m	0 m	98 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA HUMBERTO DE CAMPOS	959 m	0 m	959 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA SALVADOR STEFANELLI	936 m	0 m	936 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA VILARINO PIRES NOGUEIRA	835 m	0 m	835 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA JURANDIR ESCABIA	770 m	0 m	770 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA WALTER CALDINI	720 m	0 m	720 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA JOSE DA SILVA RODRIGUES	716 m	0 m	716 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA ALCINDO BORDIERI	616 m	0 m	616 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA ROSA MARIA DE OLIVEIRA	568 m	0 m	568 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA THEREZA MORALES HERNANDES GARCIA	548 m	0 m	548 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA DOMINGOS TERUZ	540 m	0 m	540 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA CAETANO BERNARDI	484 m	0 m	484 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA DONA CARMELLA CAPOSSOLI DE FREITAS	443 m	0 m	443 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA JORGE KUICHI TUZINO	432 m	0 m	432 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA JOAO DE ALMEIDA MELCES	392 m	0 m	392 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA AMERICO CORRA	390 m	0 m	390 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA MIGUEL LAMARCA	304 m	0 m	304 m	0 m
JD ZULMIRA	RUA DANTE CATUZO	274 m	0 m	274 m	0 m
VL BARÃO	AVENIDA NOVE DE JUNHO	2055 m	2055 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA AV. MARIO COVAS	1450 m	0 m	1450 m	0 m
VL BARÃO	RUA MIGUEL NAPPO	984 m	0 m	984 m	0 m
VL BARÃO	RUA ITAQUERA	966 m	0 m	966 m	0 m
VL BARÃO	RUA GERALDO APARECIDO RODRIGUES	892 m	0 m	892 m	0 m
VL BARÃO	RUA R	860 m	0 m	860 m	0 m
VL BARÃO	RUA FERNANDES VIEIRA	834 m	834 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA CAPIVARI	760 m	0 m	760 m	0 m
VL BARÃO	RUA CINQUENTA E UM	760 m	0 m	760 m	0 m
VL BARÃO	RUA AFONSO MURATO	740 m	740 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA DOUTOR PEDRO MESQUITA	732 m	0 m	732 m	0 m
VL BARÃO	RUA FORCA PUBLICA	727 m	727 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA DEMANDA DO VALLE BLASECK	726 m	726 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA GUARDA CIVIL	705 m	705 m	0 m	0 m
VL BARÃO	AVENIDA BRASIL	692 m	0 m	692 m	0 m
VL BARÃO	RUA FERNAO DIAS	680 m	680 m	0 m	0 m
VL BARÃO	AVENIDA GONCALVES JUNIOR	673 m	0 m	673 m	0 m
VL BARÃO	RUA BENEDICTO CIRINO SILVA FILHO	655 m	655 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA MANUEL RUIZ	646 m	646 m	0 m	0 m

Região: VILA BARÃO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
VL BARÃO	RUA FERROVIARIOS	638 m	638 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA MMDC	607 m	607 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA MANOEL LOURENCO RODRIGUES	560 m	560 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA VINTE E TRES DE MAIO	558 m	558 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA 23 C.H. SAO JOAQUIM	555 m	0 m	555 m	0 m
VL BARÃO	RUA FELICIO VIEIRA DE ALMEIDA	548 m	548 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA CAPITAO RICARDO DE OLIVEIRA	546 m	0 m	546 m	0 m
VL BARÃO	RUA SETE DE ABRIL	534 m	0 m	534 m	0 m
VL BARÃO	RUA BENEDITO CLEMENTE DE SOUZA	518 m	518 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA DEZESSEIS	518 m	518 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA ALICIO DE CARVALHO	512 m	0 m	512 m	0 m
VL BARÃO	RUA JAIRO GRILLO DE LIMA	486 m	486 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA ZILDA CRISTINA DE LIMA	452 m	0 m	452 m	0 m
VL BARÃO	RUA MAJOR RUBENS VAZ	448 m	0 m	448 m	0 m
VL BARÃO	RUA CINCO DE OUTUBRO	446 m	0 m	446 m	0 m
VL BARÃO	RUA LOURENCO JOSE FRANCISCO	429 m	0 m	429 m	0 m
VL BARÃO	RUA GERALDO JOSE DE FREITAS	428 m	0 m	428 m	0 m
VL BARÃO	RUA QUATRO	428 m	0 m	428 m	0 m
VL BARÃO	RUA CARLOS NEVES	393 m	0 m	393 m	0 m
VL BARÃO	RUA DAS LARANJEIRAS	368 m	0 m	368 m	0 m
VL BARÃO	RUA DORVALINO TIOFLO DOS SANTOS	352 m	0 m	352 m	0 m
VL BARÃO	RUA GUSTAVO VENTRELLA	350 m	350 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA 11	347 m	0 m	347 m	0 m
VL BARÃO	RUA CINQUENTA E TRES	316 m	0 m	316 m	0 m
VL BARÃO	RUA GUMERCINDO GONCALVES	297 m	0 m	297 m	0 m
VL BARÃO	RUA OLGA FERNANDES CAMPIONI	256 m	0 m	256 m	0 m
VL BARÃO	RUA HELENO DE FREITAS	244 m	0 m	244 m	0 m
VL BARÃO	RUA IZILDO RODRIGUES	239 m	0 m	239 m	0 m
VL BARÃO	VIELA MAURO DA SILVA	236 m	0 m	236 m	0 m
VL BARÃO	RUA CONTIN.VITERBINA CESAR CASTRO	230 m	0 m	230 m	0 m
VL BARÃO	RUA PROJ. J	224 m	0 m	224 m	0 m
VL BARÃO	RUA SAO JOAO BATISTA	208 m	0 m	208 m	0 m
VL BARÃO	RUA JOSE AUGUSTO DE LIMA	207 m	0 m	207 m	0 m
VL BARÃO	RUA DEZ	187 m	0 m	187 m	0 m
VL BARÃO	RUA PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	184 m	0 m	184 m	0 m
VL BARÃO	RUA ANTONIO PETARNELA	168 m	0 m	168 m	0 m
VL BARÃO	RUA NHA QUITERIA	166 m	166 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA MONSENHOR BENEDITO MARIO CALAZANS	154 m	0 m	154 m	0 m
VL BARÃO	RUA ISALTINO GUANABARA R. COSTA	150 m	150 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA DOMINGOS VAZ OLIVEIRA	142 m	0 m	142 m	0 m
VL BARÃO	RUA JOSE DIAS BATISTA	140 m	140 m	0 m	0 m
VL BARÃO	RUA DURVALINO ROQUE DE OLIVEIRA	132 m	0 m	132 m	0 m
VL BARÃO	RUA VINTE E QUATRO VL.BARAO	128 m	0 m	128 m	0 m
VL BARÃO	RUA PROJ. 3	106 m	0 m	106 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA PAULINO FARIA	645 m	0 m	645 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA FREDERICO GUILHERME GROHMAN	435 m	0 m	435 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA PROF. FRONTINO BRASIL	420 m	0 m	420 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA OSWALDO AZEVEDO SAMPAIO	390 m	0 m	390 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO	332 m	0 m	0 m	332 m
VL SAO JOAO	RUA BERNARDINO TELES MEDEIROS	250 m	0 m	250 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA CARLOS JOSE NARDI	215 m	0 m	0 m	215 m
VL SAO JOAO	RUA CEL. FREIRE DE ANDRADE	164 m	0 m	164 m	0 m
VL SAO JOAO	VIELA CORREGO	115 m	0 m	115 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA TRES LAGOAS	105 m	0 m	105 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA ANTONIO TECILA	103 m	0 m	103 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA ITORORO	102 m	0 m	102 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA MAESTRO ZEFERINO SANTANA	102 m	0 m	102 m	0 m
VL SAO JOAO	RUA MATO GROSSO	98 m	0 m	98 m	0 m
VL TRUJILLO	AVENIDA GONCALVES MAGALHAES	1925 m	0 m	1925 m	0 m
VL TRUJILLO	AVENIDA ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA	1105 m	0 m	1105 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA DOUTOR VIRGILIO DE MELLO FRANCO	807 m	0 m	807 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ALVARO TUNIS	802 m	0 m	802 m	0 m
VL TRUJILLO	AVENIDA GENERAL OSORIO	750 m	0 m	750 m	0 m

Região: VILA BARÃO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
VL TRUJILLO	RUA MAURO MARQUES DA SILVA	736 m	0 m	736 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA DR FERNANDO DA COSTA	708 m	0 m	708 m	0 m
VL TRUJILLO	AVENIDA ADHEMAR DE BARROS	680 m	0 m	680 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ITAPETININGA	655 m	0 m	655 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ANTONIO JOSE ROGICK	640 m	0 m	640 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA AFONSO PEDRAZZI	630 m	0 m	630 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA PIRACICABA	616 m	0 m	616 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA TIETE	594 m	0 m	594 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA PROFESSORA MARY DORA D. FAVORETTO	575 m	0 m	575 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA BENEDITO CAMARGO SANTOS	556 m	0 m	556 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA MARIA JOSE DE LIMA ALEIXO	550 m	0 m	550 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA POMBAL RUGGERI	535 m	0 m	535 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA CARLOS SPERA	528 m	0 m	528 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA EURIDES FOGACA	526 m	0 m	526 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA CAFELANDIA	518 m	0 m	518 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ARACATUBA	452 m	0 m	452 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA PORTO FELIZ	436 m	0 m	436 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ITAJUBA	414 m	0 m	414 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA DOMINGOS FERNANDES	407 m	0 m	407 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA CAMILO JOSE CURY	380 m	0 m	380 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA CAPITAO JUGURTHA NEVES	298 m	0 m	298 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA MIRASSOL	290 m	0 m	290 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA PROFESSORA IRENE TIENGHI PUGLIA	250 m	0 m	250 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ALVES BRANCO	235 m	0 m	235 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA NEBIAS	227 m	0 m	227 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ANTONIO MATHEUS	226 m	0 m	226 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA FRANCISCO STILITANO	214 m	0 m	214 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA SYLVIO ROSA SANTOS	208 m	0 m	208 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA ASSIS	171 m	0 m	171 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA JOSE FLORIANO DA SILVA	149 m	0 m	149 m	0 m
VL TRUJILLO	RUA PASCHOAL FRANCESCHINI	134 m	0 m	134 m	0 m
VL TRUJILLO	PRACA BANDEIRA	123 m	0 m	123 m	0 m
VL TRUJILLO	PRACA WINSTON CHURCHILL	87 m	0 m	87 m	0 m
		75000 m	**13007 m**	**61446 m**	**547 m**
TOTAL		**75 Km**			

Região: PQ. SÃO BENTO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
CAGUASSU	RUA SERAFIN BANIETTI	1420 m	0 m	1420 m	0 m
CAGUASSU	RUA PROF. ANTONIO FIRMINO PROENCA	750 m	750 m	0 m	0 m
CAGUASSU	RUA CONSUELO PUPO CASTANHO	750 m	750 m	0 m	0 m
CAGUASSU	RUA JOÃO SALVESTRO	380 m	380 m	0 m	0 m
CAGUASSU	RUA ABRAAO PINSKY	380 m	380 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	AVENIDA SUCUPIRA	545 m	545 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA CAMBARA	453 m	453 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA BRAUNA	353 m	353 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA ANDIROBA	341 m	341 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA COPAIBA	335 m	335 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA BURITI	287 m	287 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA AROEIRA	225 m	225 m	0 m	0 m
JD DAS DALIAS	ALAMEDA BACURI	189 m	189 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA SEIS	592 m	592 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA DEZ	558 m	558 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA QUINZE	380 m	380 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA QUATRO	374 m	374 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA DOIS	366 m	366 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA CINCO	362 m	362 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA DEZESSEIS	314 m	314 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA SETE	310 m	310 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA ONZE	291 m	291 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA OITO	278 m	278 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA DOZE	272 m	272 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA TREZE	266 m	266 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA NOVE	250 m	250 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA DEZESSETE	243 m	243 m	0 m	0 m
JD R HORTO FLORESTAL VILLAGIO	RUA QUATORZE	243 m	243 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA MORON	1042 m	1042 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA JACINTO	959 m	959 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA NAGAHARA	750 m	0 m	750 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA BETTI	649 m	649 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA ISQUIERDO	541 m	541 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA VINTE E QUATRO	541 m	541 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA MATIELI	352 m	352 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA VIOTTI VIEIRA	349 m	349 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA ELIAS DE MOURA	344 m	344 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA TELES	344 m	344 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA VERLANGIERI	329 m	329 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA SOLA	316 m	316 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA WALTER	315 m	315 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA QUINZE	315 m	315 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA CATTANI	311 m	311 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA FELIPPE	305 m	305 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA CALDEIRA	299 m	299 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA MULLER	299 m	299 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA VINTE E DOIS	299 m	299 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA CARVALHO	278 m	278 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA VINTE E CINCO	278 m	278 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA GUARDA	256 m	256 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA MOMESSO	250 m	250 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA PANISE	245 m	245 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA BERTIN	237 m	0 m	237 m	0 m
JD STA MARTA	RUA VINTE E UM	235 m	0 m	235 m	0 m
JD STA MARTA	RUA DEZESSETE	234 m	234 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA OLIVEIRA	226 m	226 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA FONSECA	201 m	201 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA VINTE E TRÊS	201 m	201 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	ALAMEDA FAMILIA RODRIGUES	192 m	192 m	0 m	0 m
JD STA MARTA	RUA CINCO	189 m	189 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	ESTRADA DO DINORAH	1130 m	1130 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA IZIDRO ROQUE DA SILVA TELO	960 m	960 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA VAGNER APARECIDO PEREIRA	587 m	587 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA UM	561 m	561 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA WILSON IRACY DE MELLO	561 m	561 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JOSEMAR TOUZON DAMIAO	557 m	557 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA ARISTIDES OCCON	547 m	547 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	518 m	518 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA FERNANDO DE CAMARGO	423 m	423 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA MANOEL SANCHES FERNANDES	416 m	416 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JORGE APARECIDO TRINDADE	413 m	413 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA OTTILIA M DO ESPIRITO SANTO	409 m	409 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA ANTONIO SERGIO ROCCON	400 m	400 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA MONSENHOR RICARDO DIAS NETO	397 m	397 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JOSE SILVINO GARCIA	396 m	396 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA AUGUSTINHO SOARES	394 m	394 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA MARIO OSSAMU KUBO	389 m	389 m	0 m	0 m

Região: PQ. SÃO BENTO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA NEIDE DE BARROS AMARO	386 m	386 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA CLAUDIO ANTUNES LOPES	384 m	384 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JOSE MARTINEZ	383 m	383 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA SEBASTIAO AFFERRI	378 m	378 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA NILZA FLORENTINA VENDRAMINI	363 m	363 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO PUGLIA	354 m	354 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA ALICE MANRIQUE GABRIEL	322 m	322 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JOSE FERREIRA	318 m	318 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA VIRGINIA MASSONI DE LARA	312 m	312 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA JANDYRA RIBEIRO DA SILVA	305 m	0 m	305 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS	281 m	281 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA ONZE	281 m	281 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA ROSALINA BENTO DA ROSA	234 m	234 m	0 m	0 m
PQ RES HORTO FLORESTAL	RUA DEZ	227 m	227 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	AVENIDA DOUTOR GUALBERTO MOREIRA	4230 m	4230 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	AVENIDA VINICIUS DE MORAES	3263 m	3263 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROQUE NUNES	1700 m	1700 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ALCINO OLIVEIRA ROSA	1530 m	1530 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA BENEDITO DE OLIVEIRA LOUSADA	1510 m	1510 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ODILON WALTER	1329 m	1329 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA AVELINO DOS SANTOS	1326 m	1326 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	AVENIDA TRÊS	1290 m	0 m	1290 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ELIEDER DE FATIMA D MILITAO	1253 m	1253 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE ANTONIO LEME	1068 m	1068 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROBERTO FLORIO SANTANA	980 m	980 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA DE FATIMA FARIA	969 m	969 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA AZEL DE ARRUDA	887 m	887 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA FAUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA	833 m	833 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SEBASTIAO FRANCA DA SILVA	819 m	819 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA AMELIA DO ROSARIO GASPAR	816 m	816 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE LOURENCO DE GODOY	733 m	733 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAO BASILIO DE OLIVEIRA	731 m	731 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARCOS ANTONIO FERRAZ	726 m	726 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SANDRO MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA	677 m	677 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA LOURENCO PIRES DE ARRUDA	668 m	668 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA CARLOS RENE EGG	647 m	647 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SERGIO DE MORAES	639 m	639 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA THEREZINHA DOMINGUES	587 m	587 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROSIVAL VASSAO DE OLIVEIRA	579 m	579 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA RODINEI RIVERA GONSALES	578 m	578 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA LIBORIO MONALDO STILLITANO	577 m	577 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA TRISTAO DE ATHAYDE	577 m	577 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DORACY AMARAL	567 m	567 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA AUREA LEME DOS SANTOS MIRANDA	565 m	565 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	AVENIDA MARGINAL UM	551 m	0 m	551 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA FRANCISCO RUBINHO OROSCO	536 m	536 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DOUTOR RIVALDO COSTA OLIVEIRA	530 m	530 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARCOS VINICIUS SCARLATI	517 m	517 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ONDINA VILAS BOAS ALBERGONI	496 m	496 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DOUTOR MILTON TAVARES	490 m	490 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA FILISMINO BAPTISTA DA SILVA	460 m	460 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA IZABEL CAMARA CALIANI	460 m	460 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JAMIR CAETANO DA SILVA	454 m	454 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA HIDETOSHI YOSHIMOTO	451 m	451 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DIRCEU DELLOSSO	430 m	430 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE BENEDITO ZANALDO	398 m	398 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SOFIA MITELMAO	395 m	395 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAO SANCHES LOPES	392 m	392 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE PAES	390 m	390 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARILDA DA SILVA GALDINI	387 m	387 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE DURVALINO GIMENES	381 m	381 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO	364 m	364 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROBERTO SABADIM	364 m	364 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE BERTOLLI	362 m	362 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MANUEL MARTINES TUDELLA	361 m	361 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA CLARA VECINA	361 m	361 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA NATALINO JARDIM RODRIGUES	345 m	345 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA PEDRO JUDICE	342 m	342 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA AMADOR RODRIGUES	341 m	341 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ELIZA FLORIANO LIMA	341 m	341 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MILTON FRANCISCO	341 m	341 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA NESTOR ROSUMEK	341 m	341 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DANIELLE FERREIRA APOLINARIO	340 m	340 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DULCE DE OLIVEIRA OLIVA	340 m	340 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA APARECIDA FARIA	340 m	340 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ODORICO ANTUNES DE CAMPOS	340 m	340 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA REVERENDO ISAAR CARLOS DE CAMARGO	340 m	340 m	0 m	0 m

Região: PQ. SÃO BENTO

Bairro	Logradouro	Extensão	Executado	2ª Medição	MED FINAL
PQ SÃO BENTO	RUA HERVAL DOMINGUES	339 m	339 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE CARLOS DOMINGUES DE LIMA	339 m	339 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROQUE JOSE DE ALMEIDA	339 m	339 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA GUILHERME QUERUBIM ESCATENA	338 m	338 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAQUIM DE MADUREIRA	338 m	338 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA LAZARO PEDRO FARIA	338 m	338 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SOLANGE MARIA M M BOLETTI	338 m	338 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA OSWALDO SAMPAIO	337 m	337 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA VICINAL	337 m	337 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ANTONIO MONTEIRO MACHADO	336 m	336 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE CARLOS RAMALHO	336 m	336 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA PEDRO MANOEL DO NASCIMENTO	336 m	336 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA RUBEM DE ARRUDA	336 m	336 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA DO NASCIMENTO MIRANDA	335 m	335 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA OSWALDO FERREIRA TELLES	335 m	335 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA OTACILIO VIEIRA	335 m	335 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DULCE BRUNETTI POLI	334 m	334 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA NAIR MARQUES SOARES	334 m	334 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ROSA BONVECHI	334 m	334 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA OSWALDO AYRES CHAGAS	333 m	333 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ASSUNTA BATISTUSSO ESCATENA	332 m	332 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA CLOVIS MIRANDA	331 m	331 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA NANCI APARECIDA CARCANHA	329 m	329 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA UMBERTO MERIGHI	322 m	0 m	322 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAQUIM FLORIANO RIBEIRO	318 m	318 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SALVADOR FALLA	317 m	317 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA NELSON OTTATI	302 m	0 m	302 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ZELINDA MOZER BOLDRIN	302 m	302 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ANTONIO RUPE MELCHIORI	297 m	297 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ALBERTINA TERNI DE LIMA	288 m	288 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ADALBERTO GREGGIO DE FREITAS	285 m	0 m	285 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA CENTO E TRINTA E OITO	285 m	285 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA LUIZA DE SERAFIM CAGALE	285 m	285 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE BATISTA DE FREITAS	284 m	284 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA PEDRO GENIRO DEZEN	284 m	0 m	284 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOSE VIEIRA ROBERTO	283 m	283 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA FREDERICO CARGALE	280 m	0 m	280 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ANTONIO CESAR DOS S MIRANDA	279 m	279 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA CENTO E VINTE E OITO	279 m	279 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARCOS ALEXANDRE MATTOS	271 m	271 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JANET MOREIRA DA GAMA	266 m	266 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA OSWALDO THEODORO DE MORAES	266 m	0 m	266 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA NOGUEIRA SOARES	261 m	261 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA SIMAO PEREIRA ELEUTERIO	258 m	258 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA HERMINIA PAIFER DE CAMARGO	254 m	254 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA PEDRO FERNANDES DA SILVA	249 m	249 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAO RODRIGUES DA CUNHA	247 m	247 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA ELISIA ESTAUSIA	246 m	246 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIA ISABEL DE PAULA	245 m	245 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA MARIO CACADOR	245 m	245 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA JOAO FERREIRA PIUGA	244 m	0 m	244 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA CLEOPHANE VEIGA BARBOZA	220 m	220 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA VALENTIM DE OLIVEIRA	220 m	220 m	0 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA THEREZINHA DE JESUS ROSA RAPHANELLI	212 m	0 m	212 m	0 m
PQ SÃO BENTO	RUA DEZOITO	198 m	0 m	198 m	0 m
RECREIO DOS SOROCABANOS	RUA CLEISE TERESINHA ROSA SILVA	560 m	0 m	560 m	0 m
RECREIO DOS SOROCABANOS	RUA SYLVIO BETTI	420 m	0 m	420 m	0 m
		100000 m	**91839 m**	**8161 m**	**0 m**
TOTAL		**100 Km**			

Relatório de Vazamentos

QUANT.	Nº RDC	SEQ VAZ	Logradouros	Nº do imóvel	Nº R.A. - O.S. - M.O.	EXECUTADO
1	0001	0001	Rua Felismino Baptista da Silva	324	9023	26/12/22
2	0001	0002	Rua Felismino Baptista da Silva,189	136	9024	26/12/22
3	0001	0003	Rua Fausto Rodrigues de Oliveira	1012	9025	27/12/22
4	0001	0004	Rua Fausto Rodrigues de Oliveira	1648	9026	27/12/22
5	0002	0005	Rua Antonio Sergio Roccon	70	2281	28/12/22
6	0003	0006	Rua Roque Nunes	527	RA 2251752	17/05/23
7	0003	0007	Rua Maria Isabel de Paula	85	RA 2252289	18/05/23
8	0004	0008	Rua Fausto Rodrigues de Oliveira	125	9028	27/12/22
9	0004	0009	Rua Azel de Arruda	260	9033	28/12/22
10	0004	0010	Rua Azel de Arruda	269	9029	28/12/22
11	0004	0011	Rua Manuel Martinês Tudela	48 F	9031	28/12/22
12	0004	0012	Rua Avelino dos Santos	161	2279	28/12/22
13	0004	0013	Rua Avelino dos Santos	478	2280	28/12/22
14	0004	0014	Rua Antonio Rupe Melchiori	146	9032	28/12/22
15	0005	0015	Rua Roberto Florio Santana	156	9037	02/01/23
16	0005	0016	Rua Benedito de Oliveira Lousada	273	9040	03/01/23
17	0005	0017	Rua Doracy Amaral	244	9041	03/01/23
18	0005	0018	Rua Doracy Amaral	125	9042	03/01/23
19	0005	0019	Rua Jose Carlos Ramalho	213	9039	03/01/23
20	0006	0020	Rua Odilon Walter	99	9044	05/01/23
21	0006	0021	Rua Amador Rodrigues	61	9045	05/01/23
22	0006	0022	Rua Carlos Renê Egg	371	RA 2258327	30/05/23
23	0006	0023	Rua Roberto Florio Santana	164	9043	04/01/23
24	0006	0024	Rua Dr. Milton Taváres	406	9047	05/01/23
25	0006	0025	Rua Dulce Brunetti Poli	181	9048	05/01/23
26	0006	0026	Rua Natalino Jardim Rodrigues	156	9049	06/01/23
27	0007	0027	Rua José Carlos Domingues de Lima	21	9050	06/01/23
28	0007	0029	Rua Tristão de Athayde	177	37051	06/01/23
29	0007	0030	Rua José Bertoli	118	RA 2258328	30/05/23
30	0008	0031	Rua Antonio Cesar dos Santos Miranda	155	37048	09/01/23
31	0009	0032	Rua José Martinez	58	RA 2258329	30/05/23
32	0009	0033	Rua José Martinez	18	RA 2258330	30/05/23
33	0009	0034	Rua Vagner Aparecido Pereira	478	RA 2270529	23/06/23
34	0009	0035	Rua Virginia Massoni de Lara	80	RA 2259853	01/06/23
35	0011	0036	Alameda Alice Manrique Gabriel	159	37064	16/01/23
36	0011	0037	Alameda Braúna	S/n	23799	27/03/23
37	0011	0038	Rua Cláudio Lopes Antunes	A 1050	37065	16/01/23
38	0011	0039	Alameda Família Muller	176	37066	17/01/23
39	0012	0040	Rua 5	28	RA 2270444	23/06/23
40	0013	0041	Alameda Família Sola	19	37215	10/01/23
41	0018	0042	Al. Familia Verlongieri	256	37069	18/01/23
42	0019	0043	Rua João Seler Sanches,3	36	37071	19/01/23
43	0019	0044	Rua Vicente Lazaro Canas	S/N°	37072	19/01/23
44	0020	0045	Rua Tenente José Ribeiro da Silva	41	37092	26/01/23

Relatório de Vazamentos

QUANT.	Nº RDC	SEQ VAZ	Logradouros	Nº do imóvel	Nº R.A. - O.S. - M.O.	EXECUTADO
45	0030	0046	Rua Irene Peluzo Alves	15	37073	19/01/23
46	0030	0047	Rua Geraldo Ary Souza e silva	70	37077	26/01/23
47	0030	0048	Rua Marco Antonio P. Souza	88	37074	20/01/23
48	0030	0049	Rua Maria conceição Alvarenga	52	37075	19/01/23
49	0030	0050	Estrada do Laureano	279	37076	20/01/23
50	0031	0051	Rua Maria Leite da Silva	65	37089	25/01/23
51	0032	0052	Rua José Raimundo de Andrade	180	37083	23/01/23
52	0032	0053	Rua Terezio Gonçalves de Carvalho	295	37082	23/01/23
53	0033	0054	Rua José Luiz Flaquer	590	23787	23/01/23
54	0034	0055	Rua João Leite Moura,606	188	37087	24/01/23
55	0034	0056	Rua João Leite Moura	496	37085	24/01/23
56	0034	0057	Rua Alzira Benedito de Almeida,188	88 NP 84	37086	24/01/23
57	0034	0058	Rua Paulo Henrique Moreira da Silva	40	23789	24/02/23
58	0039	0060	Rua Rogerio Pedroso de Souza	112	RA 2532979	16/06/23
59	0040	0061	Rua Valdenito Pereira de Oliveira	171	RA 2259858	01/06/23
60	0042	0062	Rua José Mustaphá	91	RA 2259860	01/06/23
61	0043	0063	Rua Durvalina Garrido	71	RA 2248800	11/05/03
62	0045	0064	Rua Simphoriano Martinez	77	23777	22/02/23
63	0045	0065	Rua Simphoriano Martinez	28	37093	27/01/23
64	0049	0066	Rua Ana Rosa Alves Carriel	99	RA 2202372	23/02/23
65	0052	0067	Rua 3	76	23791	24/02/23
66	0053	0068	Rua Melo Freire	204	RA 2248801	11/05/23
67	0056	0069	Rua Diva Leite Rocha	22	23783	22/02/23
68	0057	0070	Rua Armando Carboneri	90	23779	22/02/23
69	0057	0071	Rua Pedro da Luz	146	23780	22/02/23
70	0057	0072	Rua Pedro da Luz	119	23781	22/02/23
71	0057	0073	Rua Renato Gati	286	RA 2198034	31/01/23
72	0057	0074	Rua João Cocorulo Júnior	95	23782	22/02/23
73	0058	0075	Rua José Torres	166	RA 2529833	29/05/23
74	0059	0077	Rua José Manoel Alves	05	RA 2257690	29/05/23
75	0062	0079	Rua Jair Salim Junior	300	23784	23/02/23
76	0062	0080	Rua Miguel Arcangelo Matielo	271	RA 2248802	30/05/23
77	0063	0081	Rua Henrique Manasses	300	RA 2257499	29/05/23

Relatório de Vazamentos

QUANT.	Nº RDC	SEQ VAZ	Logradouros	Nº do imóvel	Nº R.A. - O.S. - M.O.	EXECUTADO
78	0064	0082	Rua Major Rubens Vaz	261	RA 2259170	31/05/23
79	0064	0083	Rua M M D C	651	23797	27/02/23
80	0064	0084	Rua Nove de Junho	1386	RA 2259179	31/05/23
81	0064	0085	Rua Fernandes Vieira	357	RA2208341	27/02/23
82	0064	0086	Rua Manuel Ruíz	66	RA 2259176	31/05/23
83	0068	0088	Rua Dr. Virgilio De Melo Franco	812	RA 2240988	26/04/23
84	0069	0089	Rua Pombal Ruggeri	506	RA 2240147	25/04/23
85	0069	0090	Rua Pombal Ruggeri	513	RA 2240148	25/04/23
86	0069	0091	Rua Pombal Ruggeri	392	RA 2240146	25/04/23
87	0069	0092	Rua Domingos Teruz	493	RA 2240598	25/04/23
88	0070	0093	Av Gonçavez Magalhães	424	RA 2259188	31/05/23
89	0071	0094	Rua Dorvalino Tioflo Dos Santos	79	RA 2259193	17/04/23
90	0071	0095	Rua Itanguá	480	RA 2236000	25/04/23
91	0071	0096	Rua Itanguá	s/n	RA 2240989	27/04/23
92	0071	0098	Rua São Francisco De Assis	19	RA 2261320	05/06/23
93	0071	0099	Viela Pedro Prestes De Souza	33	RA 2261319	06/07/23
94	0072	0100	Rua José Benedito Alves (Viela N)	56	RA 2261318	16/06/23
95	0073	0101	Av Brasil	417	RA2246710	09/05/23
96	0074	0102	Rua Professora Irene Tienghi Publia	82	RA 2240985	26/04/23
97	0074	0103	Av Ademar De Barros	205	RA 2248797	12/05/23
98	0077	0104	Rua Cap Ricardo De Oliveira	153	RA 2241668	27/04/23
99	0077	0105	Rua Fernando Da Costa	391	RA 2240987	27/04/23
100	0078	0106	Alameda Mutambo	77	RA 2257595	29/05/23
101	0079	0108	Rua Cieira	309	RA 2257578	29/05/23
102	0080	0109	Rua Soldado Moura Teodoro De Oliveira	15	RA 2257601	29/05/23
103	0084	0110	Rua Nair Faria Lamarca	203	RA 2278580	11/07/23
104	0085	0111	Rua Aristides De Almeida	97	RA 2254874	23/05/23
105	0085	0112	Rua Mariano Vera Dias	s/n	RA 2278578	11/07/23
106	0086	0114	Rua Mario Faria	149	RA2254894	27/05/23
107	0086	0115	Rua Mario Faria	128	RA 2254892	23/05/23
108	0090	0117	Rua Albino Aurelio Dias	654	RA 2254871	23/05/23
109	0090	0118	Rua Josefa Rubio Batista	881	RA 2254437	23/05/23
110	0090	0119	Rua Josefa Rubio Batista	1192	RA 2254435	23/05/23
111	0090	0120	Rua Nicolau Jose Trevisan	42	RA 2254896	23/05/23
112	0091	0121	Rua Jose Gutierrez	54	RA 2252383	18/05/23
113	0091	0122	Rua Alexandre Cesar Neves	71	RA 2248064	10/05/23
114	0091	0123	Av Sandro Antonio Mendes	116	RA 2252386	18/05/23
115	0091	0124	Av Sandro Antonio Mendes	945	RA 2252390	18/05/23
116	0091	0125	Rua Ary Gomes De Proença Filho	98	RA 2248062	10/05/23
117	0093	0126	Rua Octavio Borghi	41	RA 2254901	23/05/23
118	0095	0127	Rua Hilda De Moraes Pinto, 191	32	RA 2278571	10/07/23
119	0095	0128	Rua Prof Joaquim M De C Morais, 32	191	RA 2291214	03/08/23

Relatório de Vazamentos

QUANT.	Nº RDC	SEQ VAZ	Logradouros	Nº do imóvel	Nº R.A. - O.S. - M.O.	EXECUTADO
120	0095	0129	Rua Marcos Leão Mendes	105	RA 2276102	04/07/23
121	0096	0130	Rua Orselio Pereira	257	RA 2254904	29/05/23
122	0097	0132	Rua Angelina Colochini De Faria	21	RA 2276106	04/07/23
123	0098	0133	Rua Jose Martinez Peres	197	RA 2253081	19/05/23
124	0098	0134	Rua Jose Martinez Peres	1165	RA 2253811	22/05/23
125	0098	0136	Rua Jose Martinez Peres	150	RA2253807	22/05/23
126	0098	0137	Rua Jose Martinez Peres	238	RA 2253806	22/05/23
127	0098	0138	Rua Victório Escabia	189	RA 2256703	27/05/23
128	0099	0139	Rua Jose Maria Raszl	85	MO 10320	08/07/23
129	0099	0140	Rua Isaac Dos Santos Hergesel	43	RA 2276114	05/07/23
130	0104	0146	Rua Carlos José Nardi	95	RA 2261322	14/06/23
131	0104	0147	Rua Antonia Candida de Camargo	254	RA 2261323	14/06/23
132	0105	0148	Rua Aracy Antunes Ramos	113	RA 2255910	25/05/23
133	0105	0149	Rua Amábile De Barros	195	RA 2255909	25/05/23
134	0106	0150	Rua Maria Moreno Trugillano	504	RA 2255907	27/05/23
135	0109	0151	Rua Santo Minello	102	RA 2256700	27/05/23

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0001*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Felismino Baptista da Silva*	**Nº** *324*	***Relatório Diário nº:***	*0001*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão *###*


Horário *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Rua Lourenço Pires de Arruda

Rua Sebastiao França da Silva

RUA

Rua Felismino Baptista da Silva nº *324*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y15F 199872

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *21/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0001
9023

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 26/12/2022
Rua,Av./ Praça R: Felisbino Baptista da Silva			Número 324
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado: Vazamento na calçada			Início 08 hs 50 min. Término ____ hs ____ min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Evaristo Lazaro
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Compressor
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Caminhões Basculantes
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Bomba para Esgotar
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Moto Abrasivo
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 4 Caixinhas - Calçada Comum 3x3
Caixa Agua Pluvial 4x 3 mts
Acerto Faixa da Garagem que quebrou
Asfalto 0,50 x 0,50

CUSTO

Identificação

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Em _____ de _____ de 20____



RUA FELISMINO BAPTISTA DA SILVA, 324 – PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO NA CALÇADA</u>

MO: 9023
RDC: 0001
Nº VAZAMENTO: 0001

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0002*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Felismino Baptista da Silva*	**Nº** ~~189~~ 136	***Relatório Diário nº:***	*0001*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão
###


Horário
###

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA

Rua Lourenço Pires de Arruda

Rua Felismino Baptista da Silva

nº ~~189~~ 136

Rua Sebastião França da Silva

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y16F 015152

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*21/12/22*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0001
9124

SAAE SOROCABA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 26/12/2012
Rua,Av./ Praça R. Filisbino Batista da Silva			Número 136
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Lançamento na calçada			Início 08 hs 30 min. Término 12 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro Esf. 3/4 1
Abraçadeira PVC 2 1/2 2
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Arrumação 3 Conchas
Calçada Comum 1x2 - Cano Agua Fluticl 40 3m
Pazou Cavando mumeta do Vizinho que a
mesma Quebrou

CUSTO

Identificação

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Em _____ de _____ de 20_____



RUA FELISMINO BAPTISTA DA SILVA, 136 – PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO NA CALÇADA</u>

MO: 9024
RDC: 0001
Nº VAZAMENTO: 0002

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0003*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Fausto Rodrigues de Oliveira*	**Nº** *1012*	***Relatório Diário nº:***	*0001*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y17S 025628

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *21/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

Relatorio 0001 9025

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs ____ min.	27/12/2022

Rua,Av./ Praça: R. Fausto Rodrigues de Oliveira — Número: 1012

Bairro | Distrito | Hidrômetro | Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento na calçada — Início: 08 hs 00 min. — Término: 10 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro — Esf. 32
Abraçadeira — PVC 2"
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Lazaro
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Lindeza e Atapo 3 Conexões
Calçada Comum 2x2
Assento Piso

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA FAUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 1012 - SÃO BENTO
VAZAMENTO CALÇADA

RDC: 0001
MÃO DE OBRA: 9025

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0004*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Fausto Rodrigues de Oliveira*	**Nº** *1648*	***Relatório Diário nº:***	*0001*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- (X) Rua
- ( ) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y17S 025742

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *21/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

0001
9026

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs. ____ min.	27 / 12 / 2022

Rua,Av./ Praça R. Fausto Rodrigues de Oliveira — Número 1648

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento na Calçada

Início 10 hs 40 min.
Término ____ hs ____ min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Arlindo
Ajudante D. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Compressor
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Caminhões Basculantes
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Bomba para Esgotar
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

Moto Abrasivo
De____Hs às ____Hs Parado das____Hs às ____Hs Motivo____

_____ de____Hs às ____Hs.
_____ de____Hs às ____Hs.
_____ de____Hs às ____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caçoas
Colocação Cascalho 3 x 2
Fazer Imunota

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em ____ de _____ de 20____



RUA FAUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 1648 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9026
RDC: 0001
Nº VAZAMENTO: 0004

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *21/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0005*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Pq Res Horto Florestal*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Antonio Sergio Roccon*	**Nº** *70*	***Relatório Diário nº:***	*0002*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
####	###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA ***Rua Antonio Sergio Roccon*** nº ***70***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *22/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0002
2281

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
Cintral	69	10 Hs. 45 min.	28/12/2022

Rua,Av./ Praça: Antonio Sergio Rocan — Número: 70

Bairro: São Bento Moto Maestal 3 — Distrito: — Hidrômetro: — Tempo de Execução:

Serviço Executado: calçada — Inicio 10 hs 45 min. Término 11 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☒ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador PIAD 3/4 PVC
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Andre marcelo jeferson
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: limpeza meia cinta o mesmo do atrás
Reparo de calçada comum 1x1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____





RUA ANTONIO SERGIO ROCCON, 70 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NO CALÇADA

MO: 2281
RDC: 0002
Nº VAZAMENTO: 0005

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *21/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0006*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Roque Nunes* *10072-062* **Nº** *527*		***Relatório Diário nº:***	*0003*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD 21LM0044918

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *22/12/22*	
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2251752 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 17/05/2023 10:49:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: Caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ROQUE NUNES (ANT.R.19) - 527 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-062
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001022784

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: CONCLUSAO DO SERVICO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 18/05/2023 23:59:59 **Unidade Encerramento:** 50661 - SETOR DE REPAROS E
Usuário Encerramento: 10741 - RENATO LUCHI JUNIOR
Parecer Encerramento:


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2520569
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,5062327999999994
Coordenada Y: -23,4411456999999999
Data da Foto: 18/05/2023 09:21:38



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,5009283999999994
Coordenada Y: -23,4396462999999997
Data da Foto: 18/05/2023 09:34:34



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,5007328000000015
Coordenada Y: -23,4399215000000005
Data da Foto: 18/05/2023 09:41:24



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,5009163000000001
Coordenada Y: -23,4397495000000013
Data da Foto: 18/05/2023 10:03:40

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *21/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0007*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Maria Isabel de Paula*	**Nº** *85*	***Relatório Diário nº:***	*0003*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

Sem Saída

Rua Roque Nunes

RUA

Rua Maria Isabel de Paula nº ***85***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y15F 206839

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *22/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2252289 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 18/05/2023 09:33:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: CAÇA VAZAMENTOS

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA MARIA ISABEL DE PAULA R.137 - 85 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-397
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001023383

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: CONCLUSAO DO SERVICO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 22/05/2023 23:59:59 **Unidade Encerramento:** 50661 - SETOR DE REPAROS E
Usuário Encerramento: 17682 - GABRIEL DE OLIVEIRA
Parecer Encerramento: Executado pelo carro 64
Almir

Consultar Foto da OS


Ordem de Serviço: 2522936

Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,494447700000002
Coordenada Y: -23,4386858999999994
Data da Foto: 18/05/2023 10:31:47



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4940878000000026
Coordenada Y: -23,4389354999999995
Data da Foto: 18/05/2023 12:24:44



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4940878000000026
Coordenada Y: -23,4389354999999995
Data da Foto: 18/05/2023 12:25:26

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0008*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Fausto Rodrigues de Oliveira*	**Nº** *125*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA *Rua Amélia do Rosário Gáspar*

Rua Fausto Rodrigues de Oliveira nº ***125***

Rua Jamir Caetano da Silva

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD A20LM 0522721

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0064
9028

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min	Data 24/12/2012
Rua,Av./ Praça R: Fausto Rodrigues de Oliveira			Número 125
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado: Vazamento na calçada			Início 12 hs 20 min Término 13 hs 30 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Lazaro
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 2 Camadas
Calçada Cimento 3x1
Fazer muretas de proteção
Conservar esgoto

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____


RUA FAUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 125 - SÃO BENTO
VAZAMENTO CALÇADA
RDC: 0004
MÃO DE OBRA:9028

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0009*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Azel de Arruda*	**Nº** *260*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

RUA ____

Av. Vinícius de Moraes

Rua Azel de Arruda nº ***260***

Rua Amélia do Rosário Gáspar

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs: Não Há Vazamento Foi quebrado no Pé e Não foi encontrado

HD Y12S 310870

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA 9030
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min	Data 28/12/2022
Rua,Av./ Praça R: Azel de Amuda			Número 266
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento			Início 08 hs 30 min Término 09 hs 30 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
Ajudante Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Foi quebrado Pé Cavalete e não foi Encontrado Vazamento Voltamos a Terra no local Pedimos para Limpeza do Pé do Cavalete Concluido Limpeza e Aterro

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RUA AZEL DE ARRUDA, 260 - SÃO BENTO

VAZAMENTO PÉ DE CAVALETE

RDC: 0004

MÃO DE OBRA: 9033



RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0010*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Azel de Arruda*	**Nº** *269*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

RUA ____

Rua Amélia do Rosário Gáspar

Rua Azel de Arruda nº ***269***

Av. Vinícius de Moraes

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0004
9029

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min	Data 28/12/2022
Rua,Av./ Praça R: Azel de Arruda			Número 269
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Lavamento Pé Cavalete			Início 08 hs 30 min Término 09 hs 50 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	1	Kit Vedação	3/4	1
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo Azevedo
Ajudante Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 3 Camadas Cimentado Pé de Cavalete.

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____


RUA AZEL DE ARRUDA, 269 - SÃO BENTO
VAZAMENTO PÉ DE CAVALETE
RDC: 0004
MÃO DE OBRA: 9029

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0011*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Manuel Martinês Tudela*	**Nº** *48 F*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
(X) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA

Av. Vinícius de Moraes

Rua Manuel Martinês Tudela nº ***48 F***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Amélia do Rosário Gáspar

Obs:

HD A18LM 0283340

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*23/12/22*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0004
9031

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 28 / 12 /20 22
Rua,Av./ Praça R. Manoel Matias Tudela			Número 48
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na calçada			Início 9 hs 30 min. Término 10 hs 20 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo Caetano
Ajudante J. Leandro

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Atenção! Cuidado Calçada Comum 2x1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA MANUEL MARTINÊS TUDELA, 48 F – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9031
RDC: 0004
Nº VAZAMENTO: 0011

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0012*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Avelino dos Santos*	**Nº** *161*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Av. Vinícius de Moraes

Rua Avelino dos Santos nº ***161***

Rua Rodinei Rivera Gonzales

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0004
2279

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante: Central	Recebido: 69	Horário: 08 Hs 40 min.	Data: 28 / 12 /20 22
Rua, Av./ Praça: Arthur dos Santos			Número: 162
Bairro: São Bento	Distrito:	Hidrômetro:	Tempo de Execução
Serviço Executado: Ramal de ligação (Cavalete)			Início 08 hs 40 min. Término 09 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☒ Ligação ☒ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano, Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov. ~~Galv.~~ PVC	3/4	2	Estopa		
Curva				Joelho PVC			Lo Cavalete	PVC	0.35
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									

Cano PAD 3/4 1 metro
Adaptador PAD 3/4 2 PÇ
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Andre marcilio
Ajudante jefferson

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:
Limpeza e varrição do mesmo de atero
Reparo calçada comum 1 x 1 e Pé cavalete

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA AVELINO DOS SANTOS, 161 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 2279
RDC: 0004
Nº VAZAMENTO: 0012

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0013*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Avelino dos Santos*	**Nº** *478*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Chloris Gregio do Nascimento

Rua Avelino dos Santos nº ***478***

Rua Jamir Caetano da Silva

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 301912

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0004
2280

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
Intral	69	09 Hs 50 min.	28/12/2022

Rua, Av. / Praça	Número
Avelino dos Santos	478

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
São Bento			Início 09 hs 50 min. Término 10 hs 30 min.

Serviço Executado: Cavalete

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☒ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano, Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Kit Pc Cavalete		L
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Wanderlei Marcilio
Ajudante Jefferson

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Caminho o mesmo de ativo
Reparo pc Cavalete

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA AVELINO DOS SANTO, 478– PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO NO CAVALETE</u>

MO: 2280
RDC: 0004
Nº VAZAMENTO: 0013

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *22/12/22*	**Nº Vazamento:**	*0014*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Antonio Rupe Melchiori*	**Nº** *146*	***Relatório Diário nº:***	*0004*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	*###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y12S 422967 N 406 SAAE

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *23/12/22*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0004
9032

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 28/12/2022
Rua,Av./ Praça Rua Antonio Rufo			Número 146
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento no Ramal			Início 10 hs 30 min. Término 11 hs 20 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	32	1			
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Aterro 1 Concha Calçada Comum 2x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____



RUA ANTONIO RUPE MELCHIORI, 146 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CAVALETE

MO: 9032
RDC: 0004
Nº VAZAMENTO: 0014

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *02/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0015*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Roberto Florio Santana*	**Nº** *156*	***Relatório Diário nº:***	*0005*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | (X) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y16F 087379

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *03/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0005
9037

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 02/01/2022
Rua,Av./ Praça R: Roberto Flavio Saurin			Número 156
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na Calçada			Início 14 hs 30 min. Término 16 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete ☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas	PVC	2"	2	Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano	PVC	2"	1 mts						
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erisvaldo Fabiano Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Vazamento e Aterro / Concerto Calçada Comum 2x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA ROBERTO FLORIO SANTANA, 156 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9037
RDC: 0005
Nº VAZAMENTO: 0015

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *02/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0016*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Benedito de Oliveira Lousada*	**Nº** *273*	***Relatório Diário nº:***	*0005*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD 18LM 028264

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*03/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0005
9040

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 03/01/2023
Rua,Av./ Praça R: Benedito de Oliveira Lousada			Número 273
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Troca Vazamento - Pé Cavalete			Início 10 hs 30 min. Término 11 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Troca Pé Cavalete - 1		
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano PAD de Ramal 2m									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 5 Caminhão Calçada Comum 2x1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA BENEDITO DE OLIVEIRA LOUSADA, 273 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO - PÉ CAVALETE

MO: 9040
RDC: 0005
Nº VAZAMENTO: 0016

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *02/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0017*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Doracy Amaral*	**Nº** *244*	***Relatório Diário nº:***	*0005*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA _____

Rua Joao Basilio de Oliveira

Rua Doracy Amaral nº *244*

Rua Humberto Merighi

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD A18LM 0283001

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*03/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0005
9041

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs. ____ min.	03/01/2023

Rua,Av./ Praça: R. Dorack Amaral — Número: 244

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento na calçada Cavalete

Início 14 hs 15 min.
Término 15 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.: _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Fita Veda Rosca	K.T	1
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Prado Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e ATERRO e Concerto Colocou Tijolo no Te Cavalete Calçada Comum 2x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação


Em _____ de _____ de 20_____

RUA DORACY AMARAL, 244 - SÃO BENTO

VAZAMENTO NO PÉ DE CAVALETE

RDC: 0005

MÃO DE OBRA: 9041



RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Seae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *02/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0018*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Doracy Amaral*	**Nº** *125*	***Relatório Diário nº:***	*0005*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Humberto Merighi

Rua Doracy Amaral nº ***125***

Rua Joao Basilio de Oliveira

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD A19LM 0270517

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*		Data da Emissão: *03/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0005
9042

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs ____ min.	04/01/2013

Rua,Av./ Praça R. Dorcy do Amaral | Número 175

Bairro | Distrito | Hidrômetro | Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento na calçada

Início 08 hs 30 min.
Término 10 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro ESF 3/4 1
Abraçadeira PVC 2" 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Ernesto
Lazaro
Ajudante L. Luna

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Atamo 3 Caminhão
Caçada Comum 1x0,50

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____


RUA DORACY DO AMARAL, 125 - SÃO BENTO
VAZAMENTO NA CALÇADA
RDC: 0005
MO 9042

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *02/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0019*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Jose Carlos Ramalho*	**Nº** *213*	***Relatório Diário nº:***	*0005*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- ( ) Haste de Escuta
- ( ) Geofone Mecânico
- (X) Geofone Eletrônico
- ( ) Correlacionador
- ( ) Haste de Perfuração
- ( ) Logger de Ruído
- ( ) Locador Tubulação Metálico
- ( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Av. Vinícius de Moraes

Sem Saída

RUA

Rua Jose Carlos Ramalho nº ***213***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *03/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0005
9039

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs ____ min.	03/01/2023

Rua,Av./ Praça: R: José Carlos Ramalho — Número: 213

Bairro | Distrito | Hidrômetro | Tempo de Execução

Serviço Executado: Caça Vazamento - Pé Cavalete — Início 09 hs 40 min. — Término 10 hs 20 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Troca do kit.		1
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro
Ajudante D. Lucas

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Numeros e Ateno 2 Caminho
Fazer Caça Vazamento Pé Cavalete

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOSÉ CARLOS RAMALHO, 213 – PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO NA CALÇADA</u>

MO: 9039
RDC: 0005
Nº VAZAMENTO: 0019

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0020*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Odilon Walter*	**Nº** *99*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Dr. Milton Tavares

Rua Odilon Walter nº *99*

Rua Amador Rodrigues

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 310764

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

0006

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02427558
RA: 2184743

Solicitação de Manutenção de Água

Atendente/Usuário: LEANDRO CAETANO ROSA
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Roteiro:
Solicitado em: 06/01/2023 às 10:16:20h
Emitido em: 10/04/2023 às 09:52:32h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA ODILON WALTER - 99 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-250
Nº da Ligação (CDC)
Nome do Cliente: MAURILIO
Telefone
Ponto de Referência
Nº Hidrômetro
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____


_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro



RUA ODILON WALTER, 99 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

RA: 2184743
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0020

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0021*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Amador Rodrigues*	**Nº** *61*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *####*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( )

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____ ***Rua Odilon Walter*** ***Rua Amador Rodrigues*** nº ***61*** ***Sem Saída***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 457540

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0006
9045

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 05/01/2023
Rua,Av./ Praça R: Amadeu Rodrigues			Número 61
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado: remanejamento na calçada			Início 8 hs 40 min. Término 10 hs 35 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			KIT REPARO	NOVO	1
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano PAD. 4 mts de Ramal Q
Adaptador
Registro Est. 3/4 1
Abraçadeira 3/4 Qui 1
Niple 3/4 1
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro + Concreto
Calçada Camara 2x1
Conserto no Pé colocar Pito

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA AMADOR RODRIGUES, 61 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9045
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0021

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0022*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Carlos Renê Egg*	**Nº** *371*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	*###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02530613
RA: 2258327

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 30/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 30/05/2023 às 05:12:36h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 09:22:27h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA CARLOS RENE EGG - 371 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-260
Nº da Ligação (CDC):
Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS
Telefone:
Ponto de Referência:
Nº Hidrômetro:
Observação: caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2530613
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,5118925000000019
Coordenada Y: -23,4295690000000008
Data da Foto: 30/05/2023 09:38:12



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,5118937000000017
Coordenada Y: -23,4291456999999994
Data da Foto: 30/05/2023 09:39:13



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,5119092999999992
Coordenada Y: -23,4292406
Data da Foto: 30/05/2023 09:39:50

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0023*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Roberto Florio Santana*	**Nº** *164*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- (X) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Y16F 015854

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*04/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

SAAE SOROCABA

MÃO DE OBRA

0006 9043

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA

MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 24/04/2013
Rua,Av./ Praça: R: Roberto Fiorio Santana			Número: 164
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado: vazamento na calçada			Início 13 hs 10 min. Término 14 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas	PVC	2"	1	Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 40 3 MTS
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro L. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Concreto Calçada Comum 2x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA ROBERTO FLORIO SANTANA, 164 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9043
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0023

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0024*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Dr. Milton Taváres*	**Nº** *406*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( )

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Odilon Walter

Rua Dr. Milton Taváres nº *406*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Alcino Oliveira Rosa

Obs:

HD A18LM 0283177

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02427552
RA: 2184739

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: LEANDRO CAETANO ROSA
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Solicitado em: 06/01/2023 às 10:11:50h
Emitido em: 10/04/2023 às 12:52:42h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA DOUTOR MILTON TAVARES - 406 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-200
Nº da Ligação (CDC)
Nome do Cliente: MAURILIO
Telefone
Ponto de Referência
Nº Hidrômetro
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

OS 247552 OK

0006

MÃO DE OBRA

9047

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
		____ Hs ____ min.	05/01/2022

Rua,Av./ Praça: R: Dr. Milton Tavares — Número: 406

Bairro | Distrito | Hidrômetro | Tempo de Execução

Serviço Executado

Início 11 hs 00 min.
Término 11 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro L. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Arrumação Caminho Calçada Comum 2,00

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____



RUA DR MILTON TAVARES, 406 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

RA: 2184739
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0024

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0025*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Dulce Brunetti Poli*	**Nº** *181*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

Obs:

HD A18LM 0284217

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02427544
RA: 2184736

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: LEANDRO CAETANO ROSA
Solicitado em: 06/01/2023 às 10:04:58h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 10/04/2023 às 10:27:37h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA DULCE BRUNETTI POLI - 181 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-220

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
MAURILIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____


_____

_____

_____
Encarregado

Monitor


Carro



RUA DULCE BRUNETTI POLI, 181 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO - PÉ CAVALETE
VAZAMENTO C ALÇADA

RA: 2184736
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0025



RUA DULCE BRUNETTI POLI, 181 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO C ALÇADA

RA: 2184736
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0025

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0026*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Natalino Jardim Rodrigues*	**Nº** *156*	***Relatório Diário nº:***	*0006*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Natalino Jardim Rodrigues nº ***156***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y15F 198148 / Devido ao piso especial , não foi possivel fazer sondagem

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *04/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0006
9049

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ___ Hs ___ min.	Data 06/01/2022
Rua,Av./ Praça Rua Natalino Jardim Rodrigues			Número 156
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento no Ré Cal			Início 09 hs 30 min. Término 11 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	1/2	2	KIBE NOVA	1	8,90
Cap				Luva Mista	1/2	1			
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro e Carreto
Colocar Pico no Ré Cal Valve

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA NATALINO JARDIM RODRIGUES , 156 – PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO – PÉ CAVALETE</u>

MO: 9049
RDC: 0006
Nº VAZAMENTO: 0026

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0027*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *### BIZ*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Carlos Domingues de Lima*	**Nº** *21*	***Relatório Diário nº:***	*0007*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua Odilon Walter

Rua José Carlos Domingues de Lima nº ***21***

Sem Saída

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y17S 027537

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *05/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0007
9050

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 06/01/2023
Rua,Av./ Praça R: José Carlos Domingues de Lima			Número 11
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na calçada			Início 13 hs 30 min. Término 14 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Concreto
Calçada Comum 2x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOSÉ CARLOS DOMINGUES DE LIMA, 21 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 9050
RDC: 0007
Nº VAZAMENTO: 0027

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0029*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *### 612*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Tristão de Athayde*	**Nº** *177*	***Relatório Diário nº:***	*0007*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y12S 423498

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *05/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

0001
37051

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 06/01/2023
Rua,Av./ Praça R: Tristão de Athayde			Número 177
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na calçada			Início 08 hs 00 min. Término 09 hs 10 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Tadeu L. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro e Concreto
Calçada com 2,41

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação


Em _____ de _____ de 20_____



RUA TRISTÃO DE ATHAYDE, 177 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA
VAZAMENTO PÉ DE CAVALETE

MO: 37051
RDC: 0007
Nº VAZAMENTO: 0029



RUA TRISTÃO DE ATHAYDE, 177 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 37051
RDC: 0007
Nº VAZAMENTO: 0029

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0030*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Bertoli*	**Nº** *118*	***Relatório Diário nº:***	*0007*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Sem Saída

Rua José Bertoli nº ***118***

Rua Odilon Walter

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD A18LM 0436897

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *05/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02530614
RA: 2258328

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 30/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 30/05/2023 às 05:13:50h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 31/05/2023 às 09:22:58h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA JOSE BERTOLLI - 118 - PQ SAO BENTO SOROCABA SP 18072-320

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação: caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h — **Martelete** nº_____ de _____h ás _____h

PC nº_____ de _____h ás _____h — **Clipper** nº_____ de _____h ás _____h

Basculante nº_____ de _____h ás _____h — _____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m

Dimensões _____ x _____ m

Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2530614
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,5091484000000008
Coordenada Y: -23,4294280999999991
Data da Foto: 30/05/2023 09:45:43



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,5091938999999996
Coordenada Y: -23,4293872000000007
Data da Foto: 30/05/2023 09:46:04



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,5091938999999996
Coordenada Y: -23,4293872000000007
Data da Foto: 30/05/2023 09:46:55

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº 371/2022-SAAE

Cliente: Saae Sorocaba	**Data da localiz.:** 05/01/23	**Nº Vazamento:**	0031
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** Parque São Bento	**FC:**	
Subsetor: ###	***Quad. Man.*** ###	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: Rua Antonio Cesar dos Santos Miranda	**Nº** 155	***Relatório Diário nº:***	0008

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) FoFo
- ( ) C. Amianto
- ( ) PEAD
- ( ) AÇO
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- (X) Haste de Escuta
- ( ) Geofone Mecânico
- (X) Geofone Eletrônico OK
- ( ) Correlacionador
- ( ) Haste de Perfuração
- ( ) Logger de Ruído
- ( ) Locador Tubulação Metálico
- ( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 583893 / Vazamento e Suspeita de Hidrometro Travado

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *06/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0008
37058

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

~~15~~ 145

Reclamante	Recebido	Horário	Data
	Bauer	____ Hs ____ min.	09 / 01 / 2023

Rua,Av./ Praça	Número
R. Antonio Coan Jos. S. Miranda	155

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
S. Bento.			

Serviço Executado: VAZ. Calçada

Inicio 13 hs 05 min.
Término 14 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☒ Ligação ☐ Cavalete
☒ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☒ Calçada ☐ Padrão ☒ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☒ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.: Carlos Fernando

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas	PVC	0,60	2	Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 1 MT. TUBO Odo PVC
Adaptador 1 - 3/4 Rapal.
Registro 1 - 3/4 esfera
Abraçadeira 1 Odo PVC
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador
Erasmo
Ajudante
3.º URBS.

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: 1/2 concha L/A. 1x1 Repara calçada comum

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA ANTONIO CESAR DOS SANTOS MIRANDA, 155 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 37058
RDC: 0031
Nº VAZAMENTO: 0008

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0032*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Pq Res Horto Florestal*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez*	**Nº** *58*	***Relatório Diário nº:***	*0009*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão: *06/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02530615
RA: 2258329

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 30/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 30/05/2023 às 05:15:20h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 09:21:51h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE MARTINEZ (ANT.R.19) - 58 - HORTO FLORESTAL SOROCABA SP 18074-780

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____


_____
Encarregado

Monitor

Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2530615
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4968430999999995
Coordenada Y: -23,4427793999999992
Data da Foto: 30/05/2023 13:07:08



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4968056000000018
Coordenada Y: -23,4428364999999985
Data da Foto: 30/05/2023 13:07:30



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4968056000000018
Coordenada Y: -23,4428364999999985
Data da Foto: 30/05/2023 13:07:44

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0033*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Pq Res Horto Florestal*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez*	**Nº** *18*	***Relatório Diário nº:***	*0009*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Sem Saida

RUA _____

Rua José Martinez nº ***18***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*		Data da Emissão: *06/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02530616
RA: 2258330

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 30/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 30/05/2023 às 05:16:51h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 09:21:05h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE MARTINEZ (ANT.R.19) - 18 - HORTO FLORESTAL SOROCABA SP 18074-780

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2530616
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4966995999999995
Coordenada Y: -23,4431835
Data da Foto: 30/05/2023 13:03:06

Coordenada X: -47,4967085999999981
Coordenada Y: -23,4431915999999987
Data da Foto: 30/05/2023 13:03:26



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4967085999999981
Coordenada Y: -23,4431915999999987
Data da Foto: 30/05/2023 13:03:47

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0034*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Pq Res Horto Florestal*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Vagner Aparecido Pereira*	**Nº** *478*	***Relatório Diário nº:***	*0009*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Sem Saída

Rua José Martinez

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA *Rua Vagner Aparecido Pereira* nº *478*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*

Data da Emissão: *06/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2270429 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2547953 **Data da geração:** 23/06/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE

Data da última emissão: 23/06/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14681 - ELAINE CRISTINA

Matrícula Cliente: 879964

Nome Cliente: FABRIZIA COLOMBO MOREIRA

RG Cliente: 232290635 SSP/SP

CPF Cliente: 124.669.588-05

Matrícula Imóvel: 202854

Endereço Imóvel: RUA VAGNER APARECIDO PEREIRA - 478 - Q.B17 L.29 FASE/2 - HORTO FLORESTAL SOROCABA SP 18074-781

Observação

CACA VAZAMENTOS

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 26/06/2023 **Hora do encerramento:** 09:28

Parecer do encerramento

Serviï¿½o Executado: 573, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR.
esse servico ja tinha sido feito tambem ja esta executado


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2547953
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4965698000000032
Coordenada Y: -23,4413760999999994
Data da Foto: 26/06/2023 09:26:20



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4965906999999987
Coordenada Y: -23,4413674000000007
Data da Foto: 26/06/2023 09:27:09



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4965906999999987
Coordenada Y: -23,4413674000000007
Data da Foto: 26/06/2023 09:27:25

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0035*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Pq Res Horto Florestal* Quadra B10	***Quad. Man.*** *###* Lote 09	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Virginia Massoni de Lara* (Rua 14)	**Nº** *80*	***Relatório Diário nº:***	*0009*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Sem Saída

RUA

Rua Virginia Massoni de Lara nº ***80***

Rua Aristides Occon
Horto Florestal

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 486480

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*06/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532980
RA: 2259853

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 01/06/2023 às 09:16:08h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 01/06/2023 às 09:16:10h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA VIRGINIA MASSONI DE LARA(R14) - 80 - HORTO FLORESTAL SOROCABA SP 18074-774

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamento

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro


N°
80







RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *09/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0036*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Alameda Alice Manrique Gabriel*	**Nº** *159*	***Relatório Diário nº:***	*0011*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão *###*

Horário *###*

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua Horto Florestal Pq 01

Alameda Alice Manrique Gabriel nº ***159***

Sem Saída

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *10/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

05.243529

	PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO	PAG 1 / 1 07/06/2023 07.44.34

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2190182 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2435429 **Data da geração:** 17/01/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão:

Unidade de geração da OS: 50608 - DIRETORIA

Usuário de geração da OS: 15384 - LEANDRO CAETANO

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

vazamento encontrado pela empresa ercon.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 16/01/2023 **Hora do encerramento:** 09:45

Parecer do encerramento

CARRO 145 - REPARO DE PC, 2 CARRINHOS DE ATERRO E LIMPEZA.

MÃO DE OBRA

0011
37064

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 16/01/2013
Rua,Av./ Praça R: Alameda Alice Maurine Cabriel			Número 159
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Pé Cavalete			Inicio 08 hs 30 min. Término 09 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	2	Kit Cavalete	3/4	1
Cap				Luva Mista	3/4	1		3/4	1
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Emerson
Ajudante _____

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro e Caminho
Fazer Cimentação Pé Cavalete

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____



ALAMEDA ALICE MANRIQUE GABRIEL, 159 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NO CAVALETE

RA: 2190182
RDC: 0011
Nº VAZAMENTO: 0036

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *09/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0037*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Alameda Braúna*	**Nº** *S/n*	***Relatório Diário nº:***	*0011*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- _____ (X) Haste de Escuta
- _____ ( ) Geofone Mecânico
- _____ (X) Geofone Eletrônico
- _____ ( ) Correlacionador
- _____ ( ) Haste de Perfuração
- _____ ( ) Logger de Ruído
- _____ ( ) Locador Tubulação Metálico
- _____ ( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Rua Cambara

Rua Copaiba

RUA

Alameda Braúna

nº *S/n*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y12S 360946

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *10/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0011
23799

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 27/03/2023
Rua,Av./ Praça R: Alameda Brauna			Número S/N
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado: Vazamento pé do cavalete			Início 13 hs 10 min. Término 13 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	32	1			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Luciano
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.:

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



ALAMEDA BRAÚNA, 204 – PARQUE SÃO BENTO

<u>VAZAMENTO NA CALÇADA</u>

MO: 23799
RDC: 0011
Nº VAZAMENTO: 0037

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *09/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0038*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Cláudio Lopes Antunes*	**Nº** *A 1050*	***Relatório Diário nº:***	*0011*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- OK — (X) Haste de Escuta
- _____ — ( ) Geofone Mecânico
- _____ — (X) Geofone Eletrônico
- _____ — ( ) Correlacionador
- _____ — ( ) Haste de Perfuração
- _____ — ( ) Logger de Ruído
- _____ — ( ) Locador Tubulação Metálico
- _____ — ( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Sem Saida

RUA

Rua Cláudio Lopes Antunes

nº ***A 105***

Av. Selma Aparecida Said

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*10/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0011
37065

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 16/10/2023
Rua,Av./ Praça R: Claudio Lopes Antunes - Poste			Número 50 (M050)
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Calçada			Início 09 hs 50 min. Término 12 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	90	2	KIT-MISTO		1
Cap				Luva Mista			RL	34	1

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro SST 2" 1
Abraçadeira FLC 2" 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 2 Caixas
Colocado Caminho 2x1 / 2 mts Cano 40mm
Rede Coletor mineiro / Fluidiza 1 m³

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA CLAUDIO LOPES ANTUNES, A1050 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NO CAVALETE

MO: 37065
RDC: 0011
Nº VAZAMENTO: 0038

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *09/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0039*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Alameda Família Muller*	**Nº** *176*	***Relatório Diário nº:***	*0011*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão *###*


Horário *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y18S 114964

Equipe: *Eduardo* *Rone*		Data da Emissão: *10/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0011
37066

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 17/01/2013
Rua,Av./ Praça Alameda Família Mulher			Número 176
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Calçada			Inicio 09 hs 00 min. Término ____ hs ____ min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	32	2			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro 32 1
Abraçadeira PVC 2" 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 2 Caixas
Calçada Comum 2x1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

2936058



ALAMEDA FAMILIA MULLER, 176– PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 37066
RDC: 0011
Nº VAZAMENTO: 0039

Rua do Q. 2L.

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *10/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0040*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *JD H Florestal Villagio*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: (*Rua 5*) Rua Claudio Pesatto nº 333 N CF Quadra J lote **Nº** *28*		***Relatório Diário nº:***	*0012*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y18S 115063

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*12/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2270444 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2547960 **Data da geração:** 23/06/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE

Data da última emissão: 23/06/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14681 - ELAINE CRISTINA

Matrícula Cliente: 901068

Nome Cliente: BRUNO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

RG Cliente: 492587140 SSP/SP

CPF Cliente: 440.917.548-30

Matrícula Imóvel: 274266

Endereço Imóvel: RUA CINCO JD RES HORTO FLORESTAL VILLAGIO - NUMERO - 28 - N.OF - Q.B4 L.68 - HORTO FLORESTAL VILLAGIO SOROCABA SP 18100-000

Observação

CACA VAZAMENTOS

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 26/06/2023 **Hora do encerramento:** 10:34

Parecer do encerramento

Serviï¿½o Executado: 573, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR.
nao foi encontrado vasamento foi feito sondagem e nao a nada


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2547960
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4933224999999979
Coordenada Y: -23,4359323999999987
Data da Foto: 26/06/2023 10:32:13



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4933052000000018
Coordenada Y: -23,4359208999999993
Data da Foto: 26/06/2023 10:32:56



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4933235999999965
Coordenada Y: -23,4359293999999991
Data da Foto: 26/06/2023 10:34:20

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *10/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0041*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Santa Marta*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Alameda Família Sola*	**Nº** *19*	***Relatório Diário nº:***	*0013*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | (X) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( )

Equipamentos Utilizados

OK

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *12/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0013
37215

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
Conthil	Samuel Toda	____ Hs ____ min.	10 / 01 /2023

Rua,Av./ Praça	Número
R. Emilio Solo	19

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
S. Monta	Sorocaba		

Serviço Executado: Vazamento (vazamento na calçada)

Início 00 hs 45 min.
Término 00 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.: Samuel Toda

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador DAIRO - JOÃO JORGE Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Vazamento na Tubulação

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA FAMILIA SOLA, 19 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NO CALÇADA

MO: 37215
RDC: 0041
Nº VAZAMENTO: 0013

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *11/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0042*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Parque São Bento*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Santa Marta*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Al. Familia Verlongieri*	**Nº** *256*	***Relatório Diário nº:***	*0016*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ~~###~~

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD: Y15F460697

Equipe: *Eduardo* *Rone*		Data da Emissão: *16/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0018
37069

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 18/01/2023
Rua,Av./ Praça Av. Familia Vinhagem			Número 256
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Lavramento de Calçada			Inicio 08 hs 45 min. Término 12 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro Esf. Bzh 1
Abraçadeira PVC 2" 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante L. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro p/ Concreto
Calçada mini Meio 2x1
Caso de Agua Ferro 4" 2 mts

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em_____ de _____de 20_____



ALAMEDA FAMILIA VERLONGIERI, 256 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 37069
RDC: 0042
Nº VAZAMENTO: 0018

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *12/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0043*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua João Seler Sanches*	**Nº** *36*	***Relatório Diário nº:***	*0019*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

OK	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Rua Humberto Monteiro Filho

Rua Luis Mauro Viana

RUA *Rua João Seler Sanches* nº *36*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD: Y19LM0024311 // O vaz Esta locado A 1,50M do Cavalete //

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *16/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0019
37071

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 19/01/2023
Rua,Av./ Praça R. João Soleri Sanches			Número 36
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na Calçada			Início 08 hs 10 min. Término 09 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador de Ramal 1
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
S. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Não Passou Ataúno

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOÃO SELER SANCHES, 36 – JARDIM NATHALIA

<u>VAZAMENTO NO CAVALETE</u>

MO: 37071
RDC: 0019
Nº VAZAMENTO: 0043

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *12/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0044*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Vicente Lazaro Canas*	**Nº** *S/N°*	***Relatório Diário nº:***	*0019*

Tipo de Vazamento

- ◯ Vaz. Não Visível
- ◯ Vaz. Visível
- ◯ Afloramento
- ◯ Obstrução

Local do Vazamento

- ◯ Pé Cavalete
- ◯ Ferrule
- ◯ Ramal
- ◯ Registro rede
- ◯ Rede
- (X) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ◯ *PVC*
- ◯ PEAD
- ◯ *FoFo*
- ◯ *AÇO*
- ◯ *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ◯ Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ◯ Asfalto
- ◯ Cimento
- ◯ Terra
- ◯ _____

Equipamentos Utilizados

OK	(X) Haste de Escuta		◯ Haste de Perfuração
	◯ Geofone Mecânico		◯ Logger de Ruído
	◯ Geofone Eletrônico		◯ Locador Tubulação Metálico
	◯ Correlacionador		◯ Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ◯ MÉDIA
- ◯ BAIXA



O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

- AB= _____
- AC= _____
- BC= _____

Obs:

HD: A21LM004340

Equipe: *Eduardo* *Rone*		Data da Emissão: *16/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ◯ Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ◯ Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ◯ Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0019
37072

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 19/01/2023

Rua,Av./ Praça R. Vicente Lazaro Canas — Número S/N

Bairro — Distrito — Hidrômetro — Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento no Cavalete — Início 09 hs 10 min. — Término 09 hs 40 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro — Registro Padrão Novo 2.
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
_____
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.:

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA VICENTE LAZARO CANAS, S/N – ÉDEN

VAZAMENTO NO CAVALETE

MO: 37072
RDC: 0019
Nº VAZAMENTO: 0044

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *12/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0045*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Amalia*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Tenente José Ribeiro da Silva*	**Nº** *41*	***Relatório Diário nº:***	*0020*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua João Valdesio N. Queiroz

Rua Tenente José Ribeiro da Silva nº ***41***

Rua Ecidyr Vieira Soares

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd: A22LM0634326

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*16/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

294537 192567

MÃO DE OBRA

0020
37092

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 16/01/2023
Rua,Av./ Praça R. Tenente José Ribeiro da Silva			Número 111
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Pé de Cavalete 4 HM			Início 08 hs 15 min. Término 10 hs 10 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete ☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			KIT. HOM		4
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador PVC 3/4 6
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Lisboa
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Caminhão Acertar Piso

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA TENENTE JOSÉ RIBEIRO DA SILVA, 41 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NA CAVALETE

MO: 37092
RDC: 0045
Nº VAZAMENTO: 0020

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *16/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0046*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Alegria*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Irene Peluzo Alves*	**Nº** *15*	***Relatório Diário nº:***	*0030*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Inacio L. Brito

Rua Irene Peluzo Alves nº ***15***

Estrada do Laureano

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd: A15N166125

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0030 - E04
37073

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 19/01/2013
Rua,Av./ Praça R. Irene Peluso Alves			Número 15
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Calçada			Início 09 hs 45 min. Término 11 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro	ESF	3/4	1						
Abraçadeira			1						
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo

Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Concreto Calçada Caminho 2x1 Urgente Gonagem

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RUA IRENE PELUZO ALVES, 15 - JARDIM ALEGRIA

VAZAMENTO CALÇADA



MO: 37073

RDC: 0030

Nº VAZAMENTO: 0046

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *16/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0047*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Alegria*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Geraldo Ary Souza e silva*	**Nº** *70*	***Relatório Diário nº:***	*0030*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede ###

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

01	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua francisco Antonio dos Santos

Rua Geraldo Ary Souza e silva nº *70*

Rua Inacio Loilo Brito

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD: Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*

Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

0030.E05

37077

MÃO DE OBRA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA

MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 20/01/2023
Rua,Av./ Praça R: Geraldo Arc Souza e Silva			Número 70
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Cavalete Pé de Cavalete			Início 08 hs 30 min. Término 09 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO

☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F.

☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA

☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete

☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS

☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS

☐ SAAE ☐ Eletropaulo

☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL

Encanador Erasmo

Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.

_____de_____Hs às _____Hs.

_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caminhão

Calçada Comum asfalto. Foi colocado esp. na Calçada porque Ts Com Vazamento no Pé Cv. e Não Tem

CUSTO Como Citrnah Para Trocar

Identificação


Material R$_____

Mão de Obra R$_____

Em _____ de _____ de 20_____

RUA GERALDO ARY SOUZA E SILVA, 70- JARDIM ALEGRIA

PÉ DE CAVALETE



MO: 37077

RDC: 0030

Nº VAZAMENTO: 0047

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *16/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0048*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Alegria*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Marco Antonio P. Souza*	**Nº** *88*	***Relatório Diário nº:***	*0030*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

ok	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

RUA ____

Rua Silvina de Jesus Souza

Rua Marco Antonio P. Souza nº *88*

Rua Inacio Loilo Brito

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd: Y16F092247

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0030 - E 06
37074

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 20/01/2023
Rua,Av./ Praça R. Doutor Marco Antonio Pedroso de Souza			Número 66
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Ra Cavalete			Início 10 hs 00 min. Término 11 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			kit - Ra Cavalete		1
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Edson
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 3 caminhão Foram Carregados Pela C
Não foi Encontrado Vazamento no Ra do Cavalete


CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RUA MARCO ANTONIO P. SOUZ, 88-
JARDIM ALEGRIA
PÉ DE CAVALETE



MO: 37074
RDC: 0030
Nº VAZAMENTO: 0048

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *16/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0049*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Alegria*	**Quad. Man.** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Maria conceição Alvarenga*	**Nº** *52*	***Relatório Diário nº:***	*0030*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede ###

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( )

Equipamentos Utilizados

02	(X)	Haste de Escuta		( )	Haste de Perfuração
	( )	Geofone Mecânico		( )	Logger de Ruído
	(X)	Geofone Eletrônico		( )	Locador Tubulação Metálico
	( )	Correlacionador		( )	Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB=
AC=
BC=

RUA

Rua Arnold Leite da Cruz

Rua Maria conceição Alvarenga nº ***52***

Estrada do Laureano

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd: Y17LM0082307

Equipe: *Eduardo* *Rone*

Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0030
37075

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min	Data 19/01/2023
Rua,Av./ Praça R: Maria Conceição Alvarenga			Número 52
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Pé Cavalete			Inicio 14 hs 00 min. Término 14 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F.
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Kit Cavalete		1
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS: Limpeza e Aferro 2 Caminhão Para Cimentação no Pé Cavalete

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RUA MARIA CONCEIÇÃO ALVARENGA, 52 - ÉDEN - SOROCABA

PÉ DE CAVALETE

RDC: 0030

MÃO DE OBRA: 37075



RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *16/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0050*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Alegria*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Estrada do Laureano*	**Nº** *279*	***Relatório Diário nº:***	*0030*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- (X) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Maria Conceição Alvarenga

Estrada do Laureano nº ***279***

Rua Miguel Penha

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD: Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0030-E08
37076

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 20/01/2023
Rua,Av./ Praça Estrada do Laureano			Número 279
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Registro já estava Feito			Início 08 hs 15 min. Término 08 hs 25 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
A. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:

CUSTO


Material R$_____
Mão de Obra R$_____


Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

ESTRADA DO LAUREANO, 279 - JARDIM ALEGRIA

PÉ DE CAVALETE





MO: 37076

RDC: 0030

Nº VAZAMENTO: 0050

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *17/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0051*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Porto Belo*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Maria Leite da Silva*	**Nº** *65*	***Relatório Diário nº:***	*0031*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ####

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

A08B910753

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*18/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

2443325

MÃO DE OBRA

0031
37089

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 25/01/2025
Rua,Av./ Praça R. Maria Leite da Silva			Número 65
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Ramal Cavalete			Início 10 hs 20 min. Término 11 hs 10 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Kit. Reparo 1/2		
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador PVC 3/4 2									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante L. Luna

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA _____


OBS.: Limpeza e Prumo / Caminho Cimentar o Pé e Colocar Tijolo

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA MARIA LEITE DA SILVA, 65 – ÉDEN

VAZAMENTO NO CAVALETE

MO:37089
RDC: 0031
Nº VAZAMENTO: 0051

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *17/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0052*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Raimundo de Andrade*	**Nº** *180*	***Relatório Diário nº:***	*0032*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- (X) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua João Mustafá

Rua José Raimundo de Andrade nº *180*

Rua Terezio Gonçales Camargo

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Equipe: *Eduardo* *Rone*

Data da Emissão: *17/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0032
37083

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 23/01/2023
Rua,Av./ Praça R. José Raymundo de Andrade			Número 169
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na calçada			Início 10 hs 00 min. Término 12 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas	PVC	2"	1	Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Ensino
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro + Concreto Calçada Comum 1x1

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE, 180 – JARDIM AMALIA

VAZAMENTO NO CALÇADA

MO: 37083
RDC: 0032
Nº VAZAMENTO: 0052

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *17/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0053*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Terezio Gonçalves de Carvalho*	**Nº** *295*	***Relatório Diário nº:***	*0032*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração	
( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído	
(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico	
( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico	


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua José Raimundo de Andrade

Rua Terezio Gonçalves de Carvalho nº ***295***

Rua Salvador Pereira de Camargo

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Y16F19266

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*17/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0032
37082

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 23/01/2023
Rua,Av./ Praça R. Terézio Gonçalves do Carvalho			Número 295
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Lançamento cavalete			Início 08 hs 15 min. Término 10 hs 00 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete ☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			Kit. Nolo		1
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante S. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caminhão
Calçada mig.cerca 0,50 x 0,50
Cimentar Pé do Cavalete

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____



RUA TENEZIO GONÇALVES DE CARVALHO, 295 – ÉDEN

VAZAMENTO NA CAÇALDA

MO: 37082
RDC: 0032
Nº VAZAMENTO: 0053

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0054*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Luiz Flaquer*	**Nº** *590*	***Relatório Diário nº:***	*0033*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão *###*


Horário *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua João Baptista Verlonguieri

Rua José Luiz Flaquer nº ***590***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Y10F137125

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*18/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0033
23787

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 23/02/2023

Rua,Av./ Praça R: José Luiz Flaquer — Número 590

Bairro — Distrito — Hidrômetro — Tempo de Execução

Serviço Executado: vazamento no ramal

Início 08 hs 50 min.
Término 10 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 0,35 3/4 PVC 1
Adaptador
Registro Gaveta 3/4 de
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Lazaro
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caminhão Calçada Comum 1 Al.

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOSÉ LUIZ FLAQUER , 590 – ÉDEN

VAZAMENTO NO RAMAL

MO: 23787
RDC: 0033
Nº VAZAMENTO: 0054

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0055*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Boa Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua João Leite Moura*	**Nº** ~~606~~ 188	***Relatório Diário nº:***	*0034*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAiXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

Y16LM0661985

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *18/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0034
37087

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 24/01/2023
Rua,Av./ Praça R. João Leite Moura			Número 188
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Calçada			Início 13 hs 35 min. Término 14 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			RA	3/4	1
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Colocação Calçada Comum 2x1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOÃO LEITE MOURA, 188 – JARDIM ESPERANÇA

<u>VAZAMENTO C ALÇADA</u>

MO: 37087
RDC: 0034
Nº VAZAMENTO: 0055

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0056*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Boa Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua João Leite Moura*	**Nº** *496*	***Relatório Diário nº:***	*0034*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- (X) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *18/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0034
37085

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 24/01/2023
Rua,Av./ Praça R: João Leite Moura			Número 469
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento Calçada			Início 08 hs 00 min. Término 10 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp. _____

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas	PVC	2"	2	Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple Galv. 2" 1
Plug

PESSOAL
Encanador Ernani
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aferro 1 Caixa
Calçada Comum 1 x 1

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOÃO LEITE, 496 – PARQUE SÃO BENTO

VAZAMENTO NO CALÇADA

MO: 37085
RDC: 0034
Nº VAZAMENTO: 0056

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0057*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Boa Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Alzira Benedito de Almeida*	**Nº** ~~188~~ NP84	***Relatório Diário nº:***	*0034*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) PEAD
- ( ) FoFo
- ( ) AÇO
- ( ) C. Amianto
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

~~Y15F463003~~

Y10F180480

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*18/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0034
37086

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 24/01/2023
Rua,Av./ Praça R. Alzira Benedito de Almeida			Número 88 NP84
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Ré de Calçada			Inicio 10 hs 30 min. Término 11 hs 20 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC			KIT. Ré Calçada		1
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação


Em _____ de _____de 20_____

Rua Alzira Benedita de Almeida,88 NP 84
Jardim Boa Esperança, Sorocaba, SP



PÉ DE CAVALETE

RDC: 0034
MO: 37086



RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba* **Data da localiz.:** *18/01/23* **Nº Vazamento:** *0058*

UGR Manutenção: **Setor Abastec/o:** *Eden* **FC:**

Subsetor: *Jd Boa Esperança* ***Quad. Man.*** *###* VARREDURA (1º)

Endereço/ Localização: *Rua Paulo Henrique Moreira da Silva* **Nº** *40* ***Relatório Diário nº:*** *0034*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete (X) Ramal ( ) Rede
( ) Ferrule ( ) Registro rede ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) PVC ( ) FoFo ( ) C. Amianto
( ) PEAD ( ) AÇO Ø Rede ###

Posição do Vaz

( ) Rua (X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto ( ) Terra
( ) Cimento (X) ESPECIAL

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão ###

Horário ###

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= ____
AC= ____
BC= ____

RUA

Rua Genesio Moreia

Rua Paulo Henrique Moreira da Silva nº *40*

Sem Saída

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Já ESTAVA executado ***Y17LM0415339***

Equipe: *Eduardo* *Rone* Data da Emissão: *18/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02442484
RA: 2194727

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: DANIELE DA SILVA ARAUJO — Solicitado em: 25/01/2023 às 09:18:20h

Serviço: 4748 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE - EXCLUSIVO RADIO — Emitido em: 05/04/2023 às 07:59:07h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA PAULO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - 40 - Q.F L.90 - JD BOA ESPERANCA SOROCABA SP 18103-280

Nº da Ligação (CDC)
0000190868

Nome do Cliente
SERGIO CARRO 145

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
Y17LM0415339

Observação

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

R. Paulo Henrique Moreira da Silva - 40
Jardim Boa Esperanca
Sorocaba - SP, 18103-280



VAZAMENTO CAVALETE

RDC: 0034
RA: 2194727

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0060*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Rogerio Pedroso de Souza*	**Nº** *112*	***Relatório Diário nº:***	*0039*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua João Mustafá

Rua Rogerio Pedroso de Souza nº ***112***

Rua Benedito de Oliveira Cassú

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *20/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2259852 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2532979 **Data da geração:** 01/06/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 01/06/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14882 - TIAGO DOS SANTOS

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

caCa vazamentos

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 16/06/2023 **Hora do encerramento:** 13:57

Parecer do encerramento


Serviï¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR. limpeza e aterro 2 carrinho calcada miracema 1x1 foi feito calcada e trocado o pe de cavalete

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532979
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4187579000000028
Coordenada Y: -23,4169386000000017
Data da Foto: 16/06/2023 13:07:33

Coordenada X: -47,4187452999999977
Coordenada Y: -23,4168735000000012
Data da Foto: 16/06/2023 13:08:42



DURANTE SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4186075000000002
Coordenada Y: -23,4168203999999989
Data da Foto: 16/06/2023 13:18:36

Coordenada X: -47,4187652999999969
Coordenada Y: -23,4168906999999997
Data da Foto: 16/06/2023 13:55:40

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0061*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd.Lena*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Valdenito Pereira de Oliveira*	**Nº** *171*	***Relatório Diário nº:***	*0040*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua José Luís Fláquer

Rua Valdenito Pereira de Oliveira nº ***171***

Rua Antenor Moreira Silvério

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Nao Possivel

Equipe: *Eduardo* *Agnaldo*	Data da Emissão:	*20/01/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532983
RA: 2259858

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 01/06/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 01/06/2023 às 09:19:22h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 05/06/2023 às 08:53:05h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA VALDENITO PEREIRA DE OLIVEIRA - 171 - JD LENA SOROCABA SP 18103-257

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532983
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4180678999999969
Coordenada Y: -23,4181047999999983
Data da Foto: 01/06/2023 10:13:06

Coordenada X: -47,418022299999997
Coordenada Y: -23,4181968000000005
Data da Foto: 01/06/2023 10:46:19



DURANTE SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,418022299999997
Coordenada Y: -23,4181968000000005
Data da Foto: 01/06/2023 10:46:35

Coordenada X: -47,4181363000000005
Coordenada Y: -23,4181810000000006
Data da Foto: 01/06/2023 11:42:51

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0062*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Italia*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Mustaphá*	**Nº** *91*	***Relatório Diário nº:***	*0042*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA

Rua Mariano Silveira de Almeida

Rua José Mustaphá nº ***91***

Rua Padre Nadir de Alencar

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Y12S582219

Equipe: *Eduardo*	*Rone*	Data da Emissão:	*23/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532985
RA: 2259860

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 01/06/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 01/06/2023 às 09:20:48h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 05/06/2023 às 08:52:14h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE MUSTAPHA (ANT.R.2) - 91 - JD ITALIA SOROCABA SP 18103-381

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____


_____
Encarregado

Monitor

Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532985
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4217453999999989
Coordenada Y: -23,4110395999999987
Data da Foto: 01/06/2023 10:06:03



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4216827999999992
Coordenada Y: -23,4110505999999994
Data da Foto: 01/06/2023 10:06:22



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4216827999999992
Coordenada Y: -23,4110505999999994
Data da Foto: 01/06/2023 10:06:35

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0063*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Boa Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Rua Durvalina Garrido*	**Nº** *71*	***Relatório Diário nº:***	*0043*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: ###

Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

Morador não autorizou a sondagem !

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *23/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516843
RA: 2248800

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 11/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 11/05/2023 às 07:58:31h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 15/06/2023 às 09:30:22h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA DURVALINA GARRIDO - 71 - JD BOA ESPERANCA SOROCABA SP 18103-200

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

S/R

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____ Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2516843

Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4213716000000005
Coordenada Y: -23,4204104000000015
Data da Foto: 16/06/2023 14:03:25



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4213810999999978
Coordenada Y: -23,4204246000000005
Data da Foto: 16/06/2023 14:04:08



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4213810999999978
Coordenada Y: -23,4204246000000005
Data da Foto: 16/06/2023 14:05:10

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0064*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Copaíba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Simphoriano Martinez*	**Nº** *77*	***Relatório Diário nº:***	*0045*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

Y09F320109

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *23/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0045
23777

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 22/02/2023

Rua,Av./ Praça: R: SANTHONIZIO MARTINEZ — Número: 77

Bairro | Distrito | Hidrômetro | Tempo de Execução

Serviço Executado: Vazamento Ref de cavalete

Início 08 hs 10 min.
Término 09 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	1			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Ernesto
Ernesto
J. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro e Caminho
Calçada Comum 0,50 x 0,50

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA SIMPHORIANO MARTINEZ, 77 – ÉDEN

VAZAMENTO - PÉ CAVALETE

MO: 23777
RDC: 0045
Nº VAZAMENTO: 0064

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0065*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Copaíba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Simphoriano Martinez*	**Nº** *28*	***Relatório Diário nº:***	*0045*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____ ***Rua Mario S. de Almeida***

Rua Simphoriano Martinez nº ***28***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão:	*23/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0045
37093

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 28/04/2023
Rua,Av./ Praça R: Simphonia Martines			Número 28
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento na calçada / Cavalete			Início 07 hs 30 min. Término 10 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs as _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 3 caminhão
Caixa Comum 2x2 / 3 mts cano agua Potável
Rede Ingevaldo Gonçalves

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA SIMPHORIANO MARTINEZ, 77 – ÉDEN

VAZAMENTO - PÉ CAVALETE

MO: 37093
RDC: 0045
Nº VAZAMENTO: 0065

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *24/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0066*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Dos Passaros*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Ana Rosa Alves Carriel*	**Nº** *99*	***Relatório Diário nº:***	*0049*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y16F 016984

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *26/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0049
23788
145

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário	Data
Caco VAZ.	Carlos	____ Hs ____ min.	23/02/2023

Rua, Av./ Praça	Número
R: Ana Rosa Alves Caniel LA220237205	99

Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
J. Dos Passaros		OS 2753385	

Serviço Executado: VAZ - Cav. 173447

Início 13 hs 30 min.
Término 14 hs 00 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☒ Cavalete (220967-RA 2763822-05) ☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ Reparo OS 2763826
☐ Cano, Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.
Carlos Fonseca

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta	
Cano	PESSOAL
Adaptador	Encanador
Registro 0.3/4 enfia	Lazaro
Abraçadeira	Ajudante
Niple	Erasmo Jr Carlos
Plug	

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Reparo foi amolotti.

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02453585
RA: 2202372

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 08/02/2023

Atendente/Usuário:

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Solicitado em: 08/02/2023 às 16:45:24h

Emitido em: 10/04/2023 às 07:54:49h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA ANA ROSA ALVES CARRIEL - 99 - LOTE 45 QUADRA C - JD DOS PASSAROS SOROCABA SP 18103-808

Nº da Ligação (CDC): 0000178444

Nome do Cliente: TERCERIZADA

Telefone:

Ponto de Referência:

Nº Hidrômetro: Y16F016989

Observação: RAMAL

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02463822
RA: 2209767

Solicitação de Ligação de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: MAGALI CEZAR AMIEIRO — Solicitado em: 24/02/2023 às 10:10:22h

Serviço: 4649 - SOLICITACAO DE ATIVIDADE DE REPARO - SRT — Emitido em: 10/04/2023 às 07:55:01h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ANA ROSA ALVES CARRIEL - 99 - LOTE 45 QUADRA C - JD DOS PASSAROS SOROCABA SP 18103-808

Nº da Ligação (CDC)
0000178444

Nome do Cliente
2197544 - DAVI JOSE DOS SANTOS

Telefone
(19)997992323

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
Y16F016989

Observação
Reparo de pE de cavalete apOs RA 2202372, vazamento de Agua no cavalete.

SERVIÇOS

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Profundidade _____ Diâmetro _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ Data Término ____/____/_____ ás ____:____

Retro nº_____ de _____ ás _____

Funcionários:

Qtde. _____ Nomes _____ Função _____

Qtde. _____ Nomes _____ Função _____

Qtde. _____ Nomes _____ Função _____

MATERIAIS

Descrição	Un	ø	Qtd
Ferrule			
Adaptador			
Joelho			
Luva Mista			
Registro			
Cotovelo			
Abraçadeira			

Descrição	Un	ø	Qtd
Tubo			
Luva			
Plug			
Niple			
TE			
Luva Redução			
Bucha Redução			

Descrição	Un	ø	Qtd

REPAROS

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Tubulação de Águas Pluviais _____ m Diâmetro _____

Sinalização _____Cone _____Ricardão _____Placa _____Pino _____Cavalete Plástico

VISITA TÉCNICA

Histórico ____/____/_____ Motivo _____

Data ____/____/_____ ás ____:____

☐ Sem abrigo ☐ Abrigo irregular ☐ Sem rede ☐ Não localizado ☐ Obstruído ☐ Imóvel fechado ☐ Cliente não permitiu

OBSERVAÇÕES


_____

_____

_____

_____
Encarregado/Monitor

_____
Carro



RUA ANA ROSA ALVES CARRIEL, 99 – JARDIM ESPERANÇA

<u>VAZAMENTO NO PÉ DE CAVALETE</u>

RA: 2202372
RDC: 0066
Nº VAZAMENTO: 0049

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *24/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0067*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Dona Tereza*	**Quad. Man.** *###*	VARREDURA	1º
Endereço/ Localização: *Rua 3*	**Nº** *76*	***Relatório Diário nº:***	*0052*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) PEAD
- ( ) FoFo
- ( ) AÇO
- ( ) C. Amianto
- Ø Rede ####

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: ###

Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Já estava feito

HD Y18S 115076


Equipe: *Eduardo* *Rone*

Data da Emissão: *26/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____



RUA QUATRO (ANT.R3 Nº76) NP 60 QUADRA C
LOTE 7, JARDIM TEREZA

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 23791
RDC: 0052
Nº VAZAMENTO: 0067

MÃO DE OBRA

0052
23791

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 24/02/2023
Rua,Av./ Praça R: 3.			Número 76
Bairro J. Dona Teresa	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Serviço já executado (faz na calçada)			Início 08 hs 40 min. Término 08 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças
☐ Registro
☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Ernesto
Encanador Fabio
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0068*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Melo Freire*	**Nº** *204*	***Relatório Diário nº:***	*0053*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Rua José Raymundo de Andrade

Estrada do Laureano

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Melo Freire nº ***204***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516844
RA: 2248801

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 12/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 11/05/2023 às 08:01:37h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 15/06/2023 às 09:31:23h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MELLO FREIRE - 204 - EDEN SOROCABA SP 18103-142

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

16/06
11:18

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2516844
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4103842999999969
Coordenada Y: -23,4162475000000008
Data da Foto: 16/06/2023 08:09:07



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,410353200000003
Coordenada Y: -23,4163026999999992
Data da Foto: 16/06/2023 08:14:37



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4103786000000014
Coordenada Y: -23,4162776999999984
Data da Foto: 16/06/2023 08:14:55

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0069*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd das Orquideas*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Diva Leite Rocha*	**Nº** *22*	***Relatório Diário nº:***	*0056*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



C

Passeio

Rua Alípio de Oliveira

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua Diva Leite Rocha nº ***22***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y19LM 0197808

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

RELATÓRIO DIÁRIO DE CAMPO

Resp: *Everton Vogel*	**CONTRATO SAAE Nº** 371/2022-SAAE	**Equipe:** *Eduardo* *Rone*	
Técnico: *Eduardo*	**Email:** everton@ercon.com.br	**Executado por:**	**Realizado** Varred.
Tel/Fax: 11 - 3834-5222	**Rel nº:** *0056*	Extensão - Abendi	ERCON (1º)

Subsetor: *Jd das Orquideas* ***Data:*** *25/01/23*

Setor Abastec/o *Eden* **Município** *Sorocaba* **Planta:** ###

Ruas Pesquisadas	Ø Rede	Vaz.	km	Planta	Imóvel Nº	Pressão	Horário
Rua Diva Leite Rocha	###	1	0,28	###	###	###	###
Rua 6	###	0	0,25	###	###	###	###
Rua 5	###	0	0,22	###	###	###	###
Rua Ondina Vieira Moreira	###	0	0,22	###	###	###	###
Rua 1	###	0	0,61	###	###	###	###
Rua Martins Flores	###	0	0,58	###	###	###	###
Rua 2	###	0	0,35	###	###	###	###
Rua Paulo Roberto Alves	###	0	0,35	###	###	###	###
Rua 4	###	0	0,32	###	###	###	###
Rua 3	###	0	0,31	###	###	###	###
Rua Alípio de Oliveira	###	0	0,28	###	19	30 mca	10:20 h

Extensão Pesquisada 3,78 **km** Qtde VAZ **01**

VAZAMENTOS LOCALIZADOS

Seq. Nº	Endereço	Nº imóvel	Loc.	Ø (mm)	Tipo	Posição	Piso	Pressão	Horário
0069	Rua Diva Leite Rocha	22	FE	###	VNV	PASSEIO	CIMENTO	###	###

Seq nº VAZ Rel Anterior 0068 **(Km) Relatório Anterior** 159,31

(A) - Vazamentos Relacionados	01	(E) - Extensão de Redes Pesquisadas do Relatório (km)	3,78
(B) - Vazamentos Acumulados:	69	(F) - Extensão Redes Pesquisadas Acumulado (km)	163,08
(D) - (A : E) Índice (vaz/km) Rel.	0,26	(H) - (B : F) Índice (vaz/km) Acumulados:	0,42

MÃO DE OBRA

0056
23783

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 22/02/2023
Rua,Av./ Praça R: Dilza Leite Rocha			Número 22
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Serviço de esgoto (vazamento na calçada)			Início 14 hs 15 min. Término 14 hs 30 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
Ajudante J. Luiz

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____de 20_____



RUA DIVA LEITE ROCHA, 22 – JARDIM JATOBA

VAZAMENTO DE CALÇADA

MO: 23783
RDC: 0056
Nº VAZAMENTO: 0069

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0070*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Jatoba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Rua Armando Carboneri*	**Nº** *90*	***Relatório Diário nº:***	*0057*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: ###

Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Rua Ascencion Desojo Dias

Rua Renato Gati

RUA

Rua Armando Carboneri nº ***90***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD A08S 416490

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02451810
RA: 2201066

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 07/02/2023

Atendente/Usuário: PRISCILA KELLY MORENO DE SOUZA
Solicitado em: 07/02/2023 às 08:46:07h

Serviço: 4748 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE - EXCLUSIVO RADIO
Emitido em: 11/04/2023 às 07:22:49h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA AMANDO CARBONIERI - 90 - JD JATOBA SOROCABA SP 18103-435

Nº da Ligação (CDC)
0000093701

Nome do Cliente
NILZA 33251840

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A08S416490

Observação

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
Encarregado

Monitor

Carro

MÃO DE OBRA

0057
23779

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 22/02/2023
Rua,Av./ Praça R: Armando Carbonari			Número 90
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Vazamento no cavalete de 12 ESTRIAS Consertado			Início 09 hs 15 min. Término 09 hs 10 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					
Cruzeta									
Cano									
Adaptador									
Registro									
Abraçadeira									
Niple									
Plug									

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.:

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____de 20_____



RUA ARMANDO CARBONERI, 90 – JARDIM JATOBA

VAZAMENTO NA CALÇADA

MO: 23779
RDC: 0057
Nº VAZAMENTO: 0070

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0071*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Jatoba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Rua Pedro da Luz*	**Nº** *146*	***Relatório Diário nº:***	*0057*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD A06S 324630

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0057
23780

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min	Data 22/02/2023
Rua,Av./ Praça Ri Pedro da Luz			Número 146
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado vazamento Cavalete			Início 09 hs 20 min. Término 09 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete ☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	1			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 0,35 PVC 3/4 1
Adaptador
Registro Gaveta 3/4 1
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Lazaro
Ajudante L. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro Completo
Acerto Piso Recolhido

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____

RUA PEDRO DA LUZ, 146 - ÉDEN

VAZAMENTO CAVALETE

RDC: 0057

MÃO DE OBRA:23780



RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0072*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Jatoba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Pedro da Luz*	**Nº** *119*	***Relatório Diário nº:***	*0057*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Y16F 019263

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0057
23781

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 22/02/2023
Rua,Av./ Praça R: Pedro da Luz.			Número 119
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Lançamento Cavalete			Início 10 hs 30 min. Término 10 hs 45 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	2			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 0,35 PVC 3/4 1
Adaptador
Registro
Abraçadeira Galvan 3/4 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo
Erasmo
A. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro 2 Caminhão
Fazer Cimentação Pé Cavalete

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA PEDRO DA LUZ, 119 – ÉDEN

VAZAMENTO NO CAVALETE

MO: 23781
RDC: 0057
Nº VAZAMENTO: 0072

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0073*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Jatoba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Renato Gati*	**Nº** *286*	***Relatório Diário nº:***	*0057*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

0057

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02447050
RA: 2198034

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário:

Solicitado em: 31/01/2023 às 14:55:17h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Emitido em: 10/04/2023 às 09:21:15h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA RENATO GATTI - 286 - QD. 01 LT. 29 - JD JATOBA SOROCABA SP 18103-430

Nº da Ligação (CDC)
0000093535

Nome do Cliente
VERA LUCIA ALVES DE RAMOS 15 991295353

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
Y17LM0080338

Observação
pede urgencia

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h **Martelete** nº_____ de _____h ás _____h

PC nº_____ de _____h ás _____h **Clipper** nº_____ de _____h ás _____h

Basculante nº_____ de _____h ás _____h _____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro



RUA RENATO GATTI, 286 – JARDIM JATOBA

VAZAMENTO NA CALÇADA

RA: 2198034
RDC: 0057
Nº VAZAMENTO: 0073

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0074*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Jatoba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua João Cocorulo Júnior*	**Nº** *95*	***Relatório Diário nº:***	*0057*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____ ***Rua João Cocorulo Júnior*** nº ***95***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y12S 366398

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

MÃO DE OBRA

0054
23782

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 22/02/2023
Rua,Av./ Praça R: João Capinulo Junior			Número 95
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado 1 Vazamento cavalete			Início 13 hs 05 min. Término 13 hs 50 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete ☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC	3/4	2			
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano 0,35 PVC 3/4 1
Adaptador
Registro Gaveta 3/4 1
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Ensino
Lazaro
F. Lima
Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____


OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caminhão
Acertar Reboco no Pé Cavalete

CUSTO

Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação

Em _____ de _____ de 20_____



RUA JOÃO COCORULO JÚNIOR, 95 – JARDIM JATOBÁ

VAZAMENTO PÉ DE CAVALETE

MO: 23782
RDC: 0057
Nº VAZAMENTO: 0074

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0075*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Eden Ville*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Torres*	**Nº** *166*	***Relatório Diário nº:***	*0058*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____ ***Rua José Torres*** nº ***166***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Y12S313844

Equipe: *Eduardo* *Rone*

Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02529833
RA: 2257497

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 29/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 29/05/2023 às 05:34:22h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 09:06:53h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE TORRES - 166 - JD EDEN VILLE SOROCABA SP 18103-407

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2529833
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4056224999999998
Coordenada Y: -23,418534600000001
Data da Foto: 29/05/2023 08:24:49



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4055602999999977
Coordenada Y: -23,4185327000000001
Data da Foto: 29/05/2023 08:25:09

Coordenada X: -47,4055602999999977
Coordenada Y: -23,4185327000000001
Data da Foto: 29/05/2023 08:25:27

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0077*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Regente*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Manoel Alves*	**Nº** *05*	***Relatório Diário nº:***	*0059*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Y11L176938

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02530078
RA: 2257690

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Solicitado em: 29/05/2023 às 10:58:12h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 29/05/2023 às 10:58:13h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE MANUEL ALVES (ANT.R.2) - 05 - JD REGENTE SOROCABA SP 18103-565

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
CACA VAZAMENTO
LIMP C CAV + PÉ CAV

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☒ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos
Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____
Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada
_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor


Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2530078
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4092121999999989
Coordenada Y: -23,4245702999999992
Data da Foto: 01/06/2023 08:27:58




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,409335200000001
Coordenada Y: -23,4246239000000003
Data da Foto: 16/06/2023 14:18:30



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4092387000000031
Coordenada Y: -23,4246464000000003
Data da Foto: 16/06/2023 14:20:00



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4092312000000007
Coordenada Y: -23,4246179999999988
Data da Foto: 16/06/2023 14:53:23

Coordenada X: -47,4092448999999974
Coordenada Y: -23,4245753999999984
Data da Foto: 16/06/2023 15:00:37

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *27/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0079*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Carolina*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Rua Jair Salim Junior*	**Nº** *300*	***Relatório Diário nº:***	*0062*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) PEAD
- ( ) FoFo
- ( ) AÇO
- ( ) C. Amianto
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- (X) Haste de Escuta
- ( ) Geofone Mecânico
- (X) Geofone Eletrônico
- ( ) Correlacionador
- ( ) Haste de Perfuração
- ( ) Logger de Ruído
- ( ) Locador Tubulação Metálico
- ( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

A19LM0271308

Equipe: *Eduardo* *Rone*	Data da Emissão: *27/01/23*	
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

MÃO DE OBRA

0062
23784

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 23/02/2023
Rua,Av./ Praça R: Jair Salim Junior			Número 300
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado Serviço já estava executado (Pé Cavalete)			Início 08 hs 00 min. Término 08 hs 10 min.

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano
Adaptador
Registro
Abraçadeira
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Erasmo Lopes
Ajudante J. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.
_____de_____Hs às _____Hs.


PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.:

CUSTO
Material R$_____
Mão de Obra R$_____

Identificação


Em _____ de _____de 20_____



RUA JAIR SALIM JUNIOR, 300 – JARDIM CAROLINA

VAZAMENTO NO PÉ DE CAVALETE

MO: 23784
RDC: 0062
Nº VAZAMENTO: 0079



Bnc. dic 12105 2516845

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº 371/2022-SAAE

Cliente: Saae Sorocaba	Data da localiz.: 27/01/23	Nº Vazamento:	0080
UGR Manutenção:	Setor Abastec/o: Eden	FC:	
Subsetor: Jd. Carolina	Quad. Man. ###	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: Rua Miguel Arcangelo Matielo	Nº 271	Relatório Diário nº:	0062

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) FoFo
- ( ) C. Amianto
- ( ) PEAD
- ( ) AÇO
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metáiico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: Eduardo Rone	Data da Emissão: 27/01/23

Eduardo	Everton Vogel	Helio
Inspetor técnico (Executante)	Coordenador Responsável	Cliente/ Fiscalização

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

End. não Encontrado ne não existe

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516845
RA: 2248802

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 12/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 11/05/2023 às 08:02:56h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 08:39:46h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MIGUEL ARCANGELO MATIELO - 271 - JD CAROLINA SOROCABA SP 18103-555

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caca vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor


Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2516845
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4145601999999968
Coordenada Y: -23,4257564999999985
Data da Foto: 12/05/2023 08:11:04



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4139819999999972
Coordenada Y: -23,4254287000000012
Data da Foto: 12/05/2023 08:23:29



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4138086000000003
Coordenada Y: -23,4252876999999984
Data da Foto: 12/05/2023 08:23:53



DURANTE SERVICO


Coordenada X: -47,4138074000000032
Coordenada Y: -23,4253956000000017
Data da Foto: 12/05/2023 08:34:32



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4137952999999968
Coordenada Y: -23,4253791999999983
Data da Foto: 12/05/2023 09:22:19

Coordenada X: -47,4139089000000027
Coordenada Y: -23,4253353000000004
Data da Foto: 12/05/2023 10:38:19



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4137806999999967
Coordenada Y: -23,4253631999999996
Data da Foto: 12/05/2023 10:38:40



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4138456000000019
Coordenada Y: -23,4253168000000009
Data da Foto: 12/05/2023 10:39:12

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *31/01/23*	**Nº Vazamento:**	*0081*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Henrique Manasses*	**Nº** *300*	***Relatório Diário nº:***	*0063*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD A18LM 0435719 / Hidrometro Travado

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*01/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02529835
RA: 2257499

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 29/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 29/05/2023 às 05:38:51h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 08:54:30h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA HENRIQUE MANASSES - 300 - EDEN SOROCABA SP 18086-390
Nº da Ligação (CDC)
Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS
Telefone
Ponto de Referência
Nº Hidrômetro
Observação: caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Níple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2529835
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4340641000000005
Coordenada Y: -23,4419624999999989
Data da Foto: 29/05/2023 08:02:30



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4340264000000005
Coordenada Y: -23,4420916000000013
Data da Foto: 29/05/2023 08:06:42



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4340264000000005
Coordenada Y: -23,4420916000000013
Data da Foto: 29/05/2023 08:07:13

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0082*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Major Rubens Vaz*	**Nº** *261*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Joao Grillo de Lima

Rua Major Rubens Vaz nº ***261***

Rua Laranjeiras

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y11L 174990

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *02/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532302
RA: 2259170

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 31/05/2023 às 08:18:59h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 31/05/2023 às 08:19:02h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MAJOR RUBENS VAZ - 261 - VL BARAO SOROCABA SP 18065-560

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamento

16106
9136

Serviço já realizado

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação	Local da Ocorrência	Danos Causados
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____	☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel	☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____	☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____	☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____


_____

_____

_____ Encarregado Monitor Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532302
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4779484999999966
Coordenada Y: -23,4910506999999988
Data da Foto: 16/06/2023 09:25:51




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,477856899999999
Coordenada Y: -23,4911223000000007
Data da Foto: 16/06/2023 09:35:19



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4780516000000006
Coordenada Y: -23,4908089000000011
Data da Foto: 16/06/2023 09:35:48



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4780704
Coordenada Y: -23,4908368000000003
Data da Foto: 16/06/2023 09:36:19

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0083*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua M M D C*	**Nº** *651*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y11L 172927

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *02/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02473001
RA: 2216947

Solicitação de Reparos

Roteiro: 09/03/2023

Atendente/Usuário: MARCIA ANTONIA ULISSES VIEIRA — Solicitado em: 09/03/2023 às 09:26:58h

Serviço: 4548 - VISTORIA DE REPARO — Emitido em: 05/04/2023 às 09:18:01h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MMDC - 651 - VL BARAO SOROCABA SP 18060-620

Nº da Ligação (CDC)
0000074472

Nome do Cliente
2206588 - BEATRIZ ASSUAGA MARTINS

Telefone
(15)981741242

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
Y11L172927

Observação
PRESENTE SRA BEATRIZ ASSUAGA MARTINS- TEL 15 98174-1242- INFORMANDO QUE FOI QUEBRADA A CALCADA POR VAZ.E DEIXARAM OS ENTULHOS E A CALCADA QUEBRADA.

SERVIÇOS **Data Início** ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

FUNCIONÁRIOS

Nome:_____ Função:_____ Nome:_____ Função:_____
Nome:_____ Função:_____ Nome:_____ Função:_____
Nome:_____ Função:_____ Nome:_____ Função:_____

EQUIPAMENTOS

PC nº_____ de _____h ás _____h — **Clipper** nº_____ de _____h ás _____h
Compactador nº_____ de _____h ás _____h — **Retron** nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h — **B. Truck** nº_____ de _____h ás _____h
Rolo Compres. nº_____ de _____h ás _____h — **B. Toco** nº_____ de _____h ás _____h

MATERIAIS

Descrição	Un	ø	Qtd
Areia			
Cimento			
Tijolo			
Pedra 1			
Pedra 2			

Descrição	Un	ø	Qtd
Pedrisco			
Piso Padrão	pç		
Piso Miracema	pç		
Piso Outros	pç		
Cimentcola			

Descrição	Un	ø	Qtd
Tubo PVC	m		
Conexões PVC	pç		
Bloco Concreto			
Tampa Concreto			
Tampão Fofo			

REPAROS

REPAROS EXECUTADOS

Dimensões _____ x _____ m — Pavimento { ☐ GUIA ☐ PC ☐ SJ ☐ CALPC ☐ G/SJ ☐ MURO ☐ CANO ; ☐ LUMI ☐ CC ☐ BL/LJ ☐ PISO ☐ ARD ☐ MOS ☐ OUTRO ; ☐ CM ☐ CP }

Dimensões _____ x _____ m — Pavimento { ☐ GUIA ☐ PC ☐ SJ ☐ CALPC ☐ G/SJ ☐ MURO ☐ CANO ; ☐ LUMI ☐ CC ☐ BL/LJ ☐ PISO ☐ ARD ☐ MOS ☐ OUTRO ; ☐ CM ☐ CP }

Dimensões _____ x _____ m — Pavimento { ☐ GUIA ☐ PC ☐ SJ ☐ CALPC ☐ G/SJ ☐ MURO ☐ CANO ; ☐ LUMI ☐ CC ☐ BL/LJ ☐ PISO ☐ ARD ☐ MOS ☐ OUTRO ; ☐ CM ☐ CP }

Tub. Águas Pluviais _____ m — ø _____

SINALIZAÇÃO REALIZADA

___Cone ___Ricardão ___Placa ___Pino ___Cavalete

SINALIZAÇÃO RETIRADA

___Cone ___Ricardão ___Placa ___Pino ___Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

0064

23797

MÃO DE OBRA

SAAE SOROCABA

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA

MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs ____ min.	Data 27/02/2023
			Número 651
Rua,Av./ Praça R: MMDC			Tempo de Execução
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Início 09 hs 10 min.
Serviço Executado Vazamento na calçada			Término ____ hs ____ min

MATERIAL TUBULAÇÃO

☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F

☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA

☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete

☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____

☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS

☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS

☐ SAAE ☐ Eletropaulo ☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant..
Luvas				Farrolho			Chumbo		
Te				Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta

Cano

Adaptador

Registro

Abraçadeira

Niple

Plug

PESSOAL

Encanador Erasmo

Hazaro

L. Luiz

Ajudante

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De _____ Hs às _____ Hs Parado das _____ Hs às _____ Hs Motivo _____

Compressor
De _____ Hs as _____ Hs Parado das _____ Hs às _____ Hs Motivo _____

Caminhões Basculantes
De _____ Hs às _____ Hs Parado das _____ Hs às _____ Hs Motivo _____

Bomba para Esgotar
De _____ Hs às _____ Hs Parado das _____ Hs às _____ Hs Motivo _____

Moto Abrasivo
De _____ Hs às _____ Hs Parado das _____ Hs às _____ Hs Motivo _____

_____ de _____ Hs às _____ Hs.

_____ de _____ Hs às _____ Hs.

_____ de _____ Hs às _____ Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

ASSINATURA _____

OBS.: Limpeza e Aterro 3 Caminhão

Calçada Comum 0,50x0,50

CUSTO

Material R$ _____

Mão de Obra R$ _____

Identificação

Em _____ de _____ de 20____



RUA MMDC, 651 – VILA BARÃO

VAZAMENTO NO CALÇADA

MO: 23797
RDC: 0064
Nº VAZAMENTO: 0083

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0084*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Nove de Junho*	**Nº** *1386*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- (X) Rua
- ( ) Passeio

Tipo de Pavimento

- (X) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*02/02/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532311
RA: 2259179

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Âtendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 31/05/2023 às 08:27:44h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 31/05/2023 às 08:27:46h

IDENTIFICAÇÃO

Local
AVENIDA NOVE DE JULHO - 1386 - VL BARAO SOROCABA SP 18060-630

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazaMENTOS

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor


Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532311
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4852849000000035
Coordenada Y: -23,4980077999999999
Data da Foto: 31/05/2023 13:33:12

Coordenada X: -47,4853352000000015
Coordenada Y: -23,4979768
Data da Foto: 31/05/2023 13:33:44



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4853352000000015
Coordenada Y: -23,4979768
Data da Foto: 31/05/2023 13:34:03

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0085*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Rua Fernandes Vieira*	**Nº** *357*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *02/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02462456
RA: 2208341

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 22/02/2023

Atendente/Usuário:

Solicitado em: 22/02/2023 às 11:21:56h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Emitido em: 05/04/2023 às 09:25:24h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA FERNANDES VIEIRA - 357 - VL BARAO SOROCABA SP 18060-660

Nº da Ligação (CDC)
0000126715

Nome do Cliente
TERCEIRIZADA

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A18LM0488682

Observação
RAMAL

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____ Encarregado

Monitor

Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2462456
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4811108000000033
Coordenada Y: -23,4933233000000001
Data da Foto: 22/02/2023 11:35:40



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4811454000000026
Coordenada Y: -23,493310300000001
Data da Foto: 22/02/2023 11:36:55



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4811454000000026
Coordenada Y: -23,493310300000001
Data da Foto: 22/02/2023 11:37:06

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02460353
RA: 2206304

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 22/02/2023

Atendente/Usuário: LAYNARA DAYANE NICOLAU DO NASCIMENTO
Solicitado em: 15/02/2023 às 16:05:52h
Serviço: 573 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE
Emitido em: 05/04/2023 às 09:25:03h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA FERNANDES VIEIRA - 357 - VL BARAO SOROCABA SP 18060-660

Nº da Ligação (CDC)
0000126715

Nome do Cliente
THAIS 15974030072

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A18LM0488682

Observação

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____


_____

_____

_____ Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2460353
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4810937000000024
Coordenada Y: -23,4933484999999997
Data da Foto: 22/02/2023 11:07:18




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4811138999999969
Coordenada Y: -23,4933097000000011
Data da Foto: 22/02/2023 11:07:29



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4811138999999969
Coordenada Y: -23,4933097000000011
Data da Foto: 22/02/2023 11:09:17



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4811138999999969
Coordenada Y: -23,4933097000000011
Data da Foto: 22/02/2023 11:09:51

Fechar

RUA FERNANDES VIEIRA, 357 – VILA BARÃO

VAZAMENTO CAVALETE



RDC: 0064
VAZAMENTO : 0085
RA: 2208341
RA: 2206304

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0086*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Manuel Ruiz*	**Nº** *66*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | (X) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*02/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532310
RA: 2259176

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 31/05/2023 às 08:25:43h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 08:25:45h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MANUEL RUIZ - 66 - VL BARAO SOROCABA SP 18061-210

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete


OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532310
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,480288299999998
Coordenada Y: -23,4966189000000014
Data da Foto: 31/05/2023 13:41:08



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4802711000000031
Coordenada Y: -23,4966106000000003
Data da Foto: 31/05/2023 13:42:11



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4800785999999988
Coordenada Y: -23,4967070000000007
Data da Foto: 31/05/2023 13:44:56



DURANTE SERVICO

Coordenada X: 0.0
Coordenada Y: 0.0
Data da Foto: 31/05/2023 13:45:47



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4802608999999975
Coordenada Y: -23,4966168999999994
Data da Foto: 31/05/2023 13:46:50

Coordenada X: -47,4802608999999975
Coordenada Y: -23,4966168999999994
Data da Foto: 31/05/2023 13:47:08

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *01/02/23*	**Nº Vazamento:**	*0082*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Major Rubens Vaz*	**Nº** *261*	***Relatório Diário nº:***	*0064*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( )

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Joao Grillo de Lima

Rua Major Rubens Vaz nº ***261***

Rua Laranjeiras

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Y11L 174990

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *02/02/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532302
RA: 2259170

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 31/05/2023 às 08:18:59h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 31/05/2023 às 08:19:02h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MAJOR RUBENS VAZ - 261 - VL BARAO SOROCABA SP 18065-560

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamento

16106
91:36

Serviço já realizado

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____


_____

_____

_____
Encarregado Monitor Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532302
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4779484999999966
Coordenada Y: -23,4910506999999988
Data da Foto: 16/06/2023 09:25:51



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,477856899999999
Coordenada Y: -23,4911223000000007
Data da Foto: 16/06/2023 09:35:19



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4780516000000006
Coordenada Y: -23,4908089000000011
Data da Foto: 16/06/2023 09:35:48



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4780704
Coordenada Y: -23,4908368000000003
Data da Foto: 16/06/2023 09:36:19

Fechar

2505068 Limp + aterro dC 1p!

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0088*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Dr. Virgílio de Melo Franco*	**Nº** *812*	***Relatório Diário nº:***	*0058*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- (X) Haste de Escuta
- ( ) Geofone Mecânico
- (X) Geofone Eletrônico
- ( ) Correlacionador
- ( ) Haste de Perfuração
- ( ) Logger de Ruído
- ( ) Locador Tubulação Metálico
- ( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *05/04/23*	
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

0068

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02505068
RA: 2240988

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 26/04/2023

Atendente/Usuário: MARIUSCA CETTO
Solicitado em: 26/04/2023 às 07:19:30h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 05/05/2023 às 08:41:10h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA DOUTOR VIRGILIO DE MELLO FRANCO - 812 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-260

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO SMA

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

R. + Lmp 3 Carrinhos C/C 101

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2505068
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4716325999999995
Coordenada Y: -23,4922308999999991
Data da Foto: 26/04/2023 08:08:55



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4717385000000007
Coordenada Y: -23,4915713000000004
Data da Foto: 26/04/2023 08:21:43



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4674674999999979
Coordenada Y: -23,4950426000000014
Data da Foto: 26/04/2023 10:12:29

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0089*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Pombal Ruggeri*	**Nº** *506*	***Relatório Diário nº:***	*0069*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete (X) Ramal ( ) Rede
( ) Ferrule ( ) Registro rede ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* ( ) *FoFo* ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD ( ) *AÇO* Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua (X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto ( ) Terra
( ) Cimento (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão *###*


Horário *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Rua Mauro Marques da Silva

Rua Carlos Spera

RUA

Rua Pombal Ruggeri nº ***506***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Y12S 363893

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *07/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

0069

Número RA: 2240147 OS. 2504182 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 25/04/2023 07:35:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA POMBAL RUGGERI - 506 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-410
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO SMA
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001009558

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: CONCLUSAO DO SERVICO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 05/05/2023 23:59:59 **Unidade Encerramento:** 50661 - SETOR DE REPAROS E
Usuário Encerramento: 15221 - FELLIPE MORAES DE FREITAS
Parecer Encerramento: EXECUTADO PELA IMPREJ

Limpeza 1 concha
Calçada comum 1 x 1

Sergio C145

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2504182
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4734947999999974
Coordenada Y: -23,4945608999999997
Data da Foto: 25/04/2023 13:28:00



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4735008999999977
Coordenada Y: -23,4945966999999989
Data da Foto: 25/04/2023 13:28:53



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4735851000000011
Coordenada Y: -23,4945619999999984
Data da Foto: 25/04/2023 14:11:13

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0090*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Pombal Ruggeri*	**Nº** *513*	***Relatório Diário nº:***	*0069*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Rua Carlos Spera

Rua Mauro Marques da Silva

RUA

Rua Pombal Ruggeri nº ***513***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *07/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

0069

Número RA: 2240148 OS - 2504183 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 25/04/2023 07:48:00 **Data Prevista até:** 27/04/2023
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA POMBAL RUGGERI - 513 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-410
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO SMA
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001009559


DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO


Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2504183
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4735829999999979
Coordenada Y: -23,4945896000000012
Data da Foto: 25/04/2023 09:50:50



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4735492000000008
Coordenada Y: -23,4946269000000001
Data da Foto: 25/04/2023 09:59:42



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4734886999999972
Coordenada Y: -23,4945896000000012
Data da Foto: 25/04/2023 11:11:31



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4734886999999972
Coordenada Y: -23,4945896000000012
Data da Foto: 25/04/2023 11:11:45

Coordenada X: -47,4734886999999972
Coordenada Y: -23,4945896000000012
Data da Foto: 25/04/2023 11:12:15

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0091*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Pombal Ruggeri*	**Nº** *392*	***Relatório Diário nº:***	*0069*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | (X) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *07/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Sade SOROCABA	**Registro de Atendimento**	PAG 1/1 08/05/2023 11:01:05

DADOS GERAIS

0069

Número RA: 2240146 05 - 2504149 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA

Especificação: NA CALCADA

Data Atendimento: 25/04/2023 07:11:00 **Data Prevista até:**

Meio Solicitação: TELEFONE

Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA

Observação: Serviii¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. calcada miracema 4x11/2 a calcada ta toda comprometida oca pedir para concerta

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**

Rota: **Sequencial Rota:**

Categoria: **Número IPTU:**

Hidrômetro: **Lacre:**

Data Última Leitura: **Última Leitura:**

Endereço Ocorrência: RUA POMBAL RUGGERI - 392 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-410

Ponto Referência:

Município: **Bairro:**

Área Bairro:

Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**

Local Ocorrência:

Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**

Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:

Unidade Solicitante:

Funcionário Responsável:

Nome Solicitante: TIAGO SMA

Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**

Protocolo de Atendimento: 20231001009554

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:

Número RA Referência: **Situação RA Referência:** Sergio2145

Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**

Usuário Encerramento:

Parecer Encerramento: Calçada toda comprometida oca pedir p/ concertar.

Calçada miracema 4x11/2

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2504149
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4726141000000013
Coordenada Y: -23,4950003999999986
Data da Foto: 25/04/2023 08:32:22



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4726422000000028
Coordenada Y: -23,4949753000000001
Data da Foto: 25/04/2023 08:56:19



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4726263000000017
Coordenada Y: -23,4949750000000002
Data da Foto: 25/04/2023 09:28:49



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4726263000000017
Coordenada Y: -23,4949750000000002
Data da Foto: 25/04/2023 09:31:31

Coordenada X: -47,4726169999999996
Coordenada Y: -23,4949943999999995
Data da Foto: 25/04/2023 09:37:21

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0092*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Domingos Teruz*	**Nº** *493*	***Relatório Diário nº:***	*0069*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede ###

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados


	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= ____
AC= ____
BC= ____

RUA

Rua Miguel Lamarca

Rua Domingos Teruz nº ***493***

Rua Valter Coldini

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *07/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

0069

Número RA: 2240598 05.2504686 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 25/04/2023 13:10:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA DOMINGOS TERUZ - 493 - JD ZULMIRA SOROCABA SP 18061-060
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO SAAE
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001010043

DADOS DA REITERAÇÃO


DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

Limpeza Aterro 2 cavinhas
Calçada comum 1 x 1 Sergio C. 145


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2504686
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4777223000000035
Coordenada Y: -23,4968360999999994
Data da Foto: 25/04/2023 14:20:18



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4775837999999979
Coordenada Y: -23,4969007000000012
Data da Foto: 25/04/2023 14:23:21



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4775552999999988
Coordenada Y: -23,4969010000000011
Data da Foto: 25/04/2023 14:50:33

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *04/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0093*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Jd Zulmira*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Av. Gonçalves Magalhães*	**Nº** *424*	***Relatório Diário nº:***	*0070*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | (X) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel / Vazamento locado em transito

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*07/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532316
RA: 2259188

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 31/05/2023 às 08:30:05h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 08:30:06h

IDENTIFICAÇÃO

Local
AVENIDA GONCALVES MAGALHAES - 424 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-240

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
CACA VAZAMENTOS

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532316
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,468755299999998
Coordenada Y: -23,4957813000000009
Data da Foto: 31/05/2023 10:47:53



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4686768999999984
Coordenada Y: -23,4957102999999989
Data da Foto: 31/05/2023 10:48:27



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4686768999999984
Coordenada Y: -23,4957102999999989
Data da Foto: 31/05/2023 10:48:49

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0094*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Dorvalino Tioflo dos Santos*	**Nº** *79*	***Relatório Diário nº:***	*0071*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
(X) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *####*

Posição do Vaz

(X) Rua
( ) Passeio

Tipo de Pavimento

(X) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02532320
RA: 2259193

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 31/05/2023 às 08:31:36h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 31/05/2023 às 08:31:37h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA DORVALINO TIOFLO DOS SANTOS - 79 - VL BARAO SOROCABA SP 18060-630

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
CACA VAZAMENTOS

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2532320
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4878254999999996
Coordenada Y: -23,4974211000000004
Data da Foto: 31/05/2023 13:26:45



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4878418999999994
Coordenada Y: -23,4973953999999985
Data da Foto: 31/05/2023 13:27:34



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4878418999999994
Coordenada Y: -23,4973953999999985
Data da Foto: 31/05/2023 13:27:56

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0095*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Itanguá*	**Nº** *480*	***Relatório Diário nº:***	*0071*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA _____ *Rua Lucas Nogueira*

Rua Itanguá nº *480*

Rua Humberto Carvalho Leme

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

0071

Número RA: 2236000 OS. 2498370 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 17/04/2023 06:46:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ITANGUA - 480 - VL BARAO SOROCABA SP 18061-310
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DAG
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001004854


DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO


Motivo Encerramento: USUARIO NAO PERMITIU
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 25/04/2023 06:00:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14882 - TIAGO DOS SANTOS
Parecer Encerramento:

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2498370
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4461287999999968
Coordenada Y: -23,4742013000000007
Data da Foto: 19/04/2023 12:52:19




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4891026000000025
Coordenada Y: -23,4957151999999994
Data da Foto: 24/04/2023 13:17:34



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4891403000000025
Coordenada Y: -23,4957016000000003
Data da Foto: 24/04/2023 13:23:51



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4891403000000025
Coordenada Y: -23,4957016000000003
Data da Foto: 24/04/2023 13:25:26

Coordenada X: -47,4890795999999966
Coordenada Y: -23,4956950999999989
Data da Foto: 24/04/2023 15:00:15

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0096*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Itanguá*	**Nº** *S/n*	***Relatório Diário nº:***	*0071*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) PVC | ( ) FoFo | ( ) C. Amianto
( ) PEAD | ( ) AÇO | Ø Rede ###

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*11/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	Coordenador Responsável	Cliente/ Fiscalização

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2240989 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2506610 **Data da geração:** 27/04/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 27/04/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 11780 - DANIELE DA SILVA

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 05/05/2023 **Hora do encerramento:** 08:08

Parecer do encerramento


Servii¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. pedir para o marcador voltar porque nao tem vazamento aparentemente

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2506551
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4891883000000021
Coordenada Y: -23,4957326000000002
Data da Foto: 05/05/2023 08:21:41




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4892126000000019
Coordenada Y: -23,4956758000000008
Data da Foto: 05/05/2023 08:33:00




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4891597000000019
Coordenada Y: -23,4956697000000005
Data da Foto: 08/05/2023 08:24:29



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4891489999999976
Coordenada Y: -23,4956913000000007
Data da Foto: 08/05/2023 08:26:24



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4891433000000021
Coordenada Y: -23,4956871000000014
Data da Foto: 08/05/2023 09:08:04

Coordenada X: -47,4891807999999997
Coordenada Y: -23,4956910999999984
Data da Foto: 08/05/2023 09:47:42

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0098*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua São Francisco de Assis*	**Nº** *19*	***Relatório Diário nº:***	*0071*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua Governador Lucas Nogueira Garcez

Rua São Francisco de Assis nº ***19***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Baixa OK

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02534869
RA: 2261320

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 05/06/2023 às 06:28:24h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 05/06/2023 às 06:28:26h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 19 - JD NOVA ESPERANCA SOROCABA SP 18061-448

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____


_____
Encarregado

Monitor


Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2534869
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4912204999999972
Coordenada Y: -23,4950030000000005
Data da Foto: 07/06/2023 10:38:12



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4911907999999983
Coordenada Y: -23,4950067000000011
Data da Foto: 07/06/2023 10:38:34



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4911924000000027
Coordenada Y: -23,4950174999999994
Data da Foto: 07/06/2023 10:39:56

Coordenada X: -47,4911924000000027
Coordenada Y: -23,4950174999999994
Data da Foto: 07/06/2023 10:41:29

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0099*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA (1º)	
Endereço/ Localização: *Viela Pedro Prestes de Souza*	**Nº** *33*	***Relatório Diário nº:***	*0071*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede ###

Posição do Vaz

(X) Rua
( ) Passeio

Tipo de Pavimento

(X) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*11/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Executado 06-07

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02534868
RA: 2261319

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 05/06/2023 às 06:26:17h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 05/06/2023 às 06:26:18h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA PEDRO PRESTES DE SOUZA - 33 - JD NOVA ESPERANCA SOROCABA SP 18061-319

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

Executado
RD Pendentes.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

Serviço executado - 06/07/2023

Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2534868
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4884545000000031
Coordenada Y: -23,4971728999999989
Data da Foto: 06/07/2023 14:56:04



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4883844000000011
Coordenada Y: -23,4970804999999991
Data da Foto: 06/07/2023 14:56:52



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4883844000000011
Coordenada Y: -23,4970804999999991
Data da Foto: 06/07/2023 14:57:23

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *05/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0100*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barão*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Nova Esperança*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Jose Benedito Alves (Viela N)*	**Nº** *56*	***Relatório Diário nº:***	*0072*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- (X) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) PEAD
- ( ) FoFo
- ( ) AÇO
- ( ) C. Amianto
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Rua Itanguá

Sem Saída

RUA _____

Rua Jose Benedito Alves (Viela N) nº *56*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02534867
RA: 2261318

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Solicitado em: 05/06/2023 às 06:25:03h
Emitido em: 05/06/2023 às 06:25:05h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA JOSE BENEDITO ALVES ANT.R.N - 56 - JD NOVA ESPERANCA SOROCABA SP 18061-476

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro 06/06

Observação: caCa vazamentos 9:07

não localizado

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos
Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos
☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____
Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada
_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES


_____
Encarregado

Monitor


Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2534867
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4898278000000005
Coordenada Y: -23,4964185000000008
Data da Foto: 16/06/2023 09:04:33

Coordenada X: -47,4898207000000028
Coordenada Y: -23,4963352000000008
Data da Foto: 16/06/2023 09:05:53



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4898207000000028
Coordenada Y: -23,4963352000000008
Data da Foto: 16/06/2023 09:06:12

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *06/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0101*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Barao*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Av Brasil*	**Nº** *417*	***Relatório Diário nº:***	*0073*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

	PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO	PAG 1 / 1 11/05/2023 07.47.14

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2246710 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2512827 **Data da geração:** 08/05/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 08/05/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14882 - TIAGO DOS SANTOS

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

A agua e vida. Preserve a natureza.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 09/05/2023 **Hora do encerramento:** 15:00

Parecer do encerramento

Serviï¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. nao foi encontrado o vazamento tem que vir com o Miguel para ver aonde esta ta com barulho mais nao tem agua


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2512827
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4723339000000024
Coordenada Y: -23,4887732000000007
Data da Foto: 09/05/2023 13:44:01



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4709483000000034
Coordenada Y: -23,4874243000000007
Data da Foto: 09/05/2023 13:44:40



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4709496999999985
Coordenada Y: -23,4874295000000011
Data da Foto: 09/05/2023 13:53:58



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4709483999999975
Coordenada Y: -23,4874283000000013
Data da Foto: 09/05/2023 14:59:08

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *06/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0102*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Professora Irene Tienghi Púglia*	**Nº** *82*	***Relatório Diário nº:***	*0074*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Av. Ademar de Barros

Rua Professora Irene Tienghi Púglia nº ***82***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Porto Feliz

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M* | Data da Emissão: *11/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2240985 05250607 **Situação RA:** Encerrado 0074

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 26/04/2023 07:16:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: ATENDIMENTO - CALL CENTER **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA PROFESSORA IRENE TIENGHI PUGLIA - 82 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-580
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO SMA
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001010438


DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: CONCLUSAO DO SERVICO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 06/05/2023 23:59:59 **Unidade Encerramento:** 50661 - SETOR DE REPAROS E
Usuário Encerramento: 11480 - FERNANDO DE GODOY
Parecer Encerramento:
Reparos: Calçada 1 x 1
Limpeza + aterro 3 carrinhos
Sergio . C145

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2506607
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4734843000000026
Coordenada Y: -23,4892219000000004
Data da Foto: 03/05/2023 13:40:50



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,473468699999998
Coordenada Y: -23,4892184999999998
Data da Foto: 03/05/2023 13:41:07



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4735040999999995
Coordenada Y: -23,4892317000000013
Data da Foto: 03/05/2023 14:46:35



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4734886999999972
Coordenada Y: -23,4892472999999988
Data da Foto: 03/05/2023 14:50:12

Fechar

O.S 25168/39

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *06/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0103*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Av. Ademar de Barros*	**Nº** *205*	***Relatório Diário nº:***	*0074*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- (X) Rua
- ( ) Passeio

Tipo de Pavimento

- (X) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*		Data da Emissão: *11/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

12/05/2023
12:57:03

DADOS GERAIS

Número RA: 2248797 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 11/05/2023 07:49:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: AVENIDA ADHEMAR DE BARROS - 205 - VL TRUJILLO SOROCABA SP 18060-545
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001019245


DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: POR SOLICITACAO SAAE SOROCABA
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 12/05/2023 08:53:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14681 - ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Parecer Encerramento: SERVIÏ¿½O EXECUTADO: 571, EQUIPE: SERGIO VEIGA, COMPONENTES: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. O SERVICO NAO FOI EXECUTADO PORQUE O ENCANADOR AO OUVIR O CAVALETE NAO TINHA BARULHO DE VAZAMENTO EU CHAMEI O PROFISSIONAL DA EMPRESA DE CACA VAZAMENTO E ELE TAMBEM NAO CONSTATOU MAIS O VAZAMENTO PEDINDO PARA SUSPENDER O SERVICO


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2506606
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4537969000000004
Coordenada Y: -23,4652723999999999
Data da Foto: 03/05/2023 12:57:23



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4537916999999965
Coordenada Y: -23,4652825000000007
Data da Foto: 03/05/2023 12:58:21




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4537916999999965
Coordenada Y: -23,4652825000000007
Data da Foto: 03/05/2023 12:58:27

Fechar


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2505063
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4710449999999966
Coordenada Y: -23,4900677999999985
Data da Foto: 26/04/2023 14:49:31



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4709799000000032
Coordenada Y: -23,490135200000001
Data da Foto: 26/04/2023 14:50:13



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4709799000000032
Coordenada Y: -23,490135200000001
Data da Foto: 26/04/2023 14:50:26

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *10/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0104*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *####*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Cap Ricardo de Oliveira*	**Nº** *153*	***Relatório Diário nº:***	*0077*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *####*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

- ( ) Haste de Escuta
- ( ) Geofone Mecânico
- (X) Geofone Eletrônico
- ( ) Correlacionador
- ( ) Haste de Perfuração
- ( ) Logger de Ruído
- ( ) Locador Tubulação Metálico
- ( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: *###*

Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:



Nº Ocorrência:

Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

RUA

Rua Gonçalves Junior

Rua Cap Ricardo de Oliveira nº *153*

Rua Gonçalves Junior

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*12/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2241668 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2506551 **Data da geração:** 27/04/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 27/04/2023

Unidade de geração da OS: 50779 - ATENDIMENTO - CALL

Usuário de geração da OS: 11780 - DANIELE DA SILVA

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

A agua e vida. Preserve a natureza.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço


Data do encerramento: 08/05/2023 **Hora do encerramento:** 09:49

Parecer do encerramento

Serviï¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. limpeza e aterro 1 concha asfalto 2x1 URGENTE FRENTE GARAGEM COMERCIO


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2513010
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4709298000000004
Coordenada Y: -23,4874152000000009
Data da Foto: 09/05/2023 15:00:36



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4688798000000034
Coordenada Y: -23,486305999999999
Data da Foto: 09/05/2023 15:01:04



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4688798000000034
Coordenada Y: -23,486305999999999
Data da Foto: 09/05/2023 15:01:04

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *10/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0105*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila Trujillo*	**FC:**	
Subsetor: *####*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Fernando da Costa*	**Nº** *391*	***Relatório Diário nº:***	*0077*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete (X) Ramal ( ) Rede
( ) Ferrule ( ) Registro rede ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* ( ) *FoFo* ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD ( ) *AÇO* Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto ( ) Terra
( ) Cimento (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____
AC= ____
BC= ____

RUA ____

Rua Conde Afonso Celso

Rua Fernando da Costa nº *391*

Rua Candido Mariano da Silva Rondon

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

HD Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *12/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

0072

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02506609
RA: 2240987

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 27/04/2023

Atendente/Usuário: DANIELE DA SILVA ARAUJO
Solicitado em: 27/04/2023 às 07:59:34h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 08/05/2023 às 10:47:57h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA DOUTOR FERNANDO COSTA - 391 - VL CARVALHO SOROCABA SP 18060-035

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO SMA

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2506609
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4710842
Coordenada Y: -23,4901431999999986
Data da Foto: 27/04/2023 08:17:06




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4710260000000019
Coordenada Y: -23,4900927000000017
Data da Foto: 27/04/2023 08:17:43



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4709739999999982
Coordenada Y: -23,4901896999999984
Data da Foto: 27/04/2023 11:08:25



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4710228000000001
Coordenada Y: -23,4900957999999989
Data da Foto: 27/04/2023 11:47:29

Coordenada X: -47,4709574000000032
Coordenada Y: -23,4901927999999991
Data da Foto: 27/04/2023 11:59:51

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *11/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0106*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Terras de Ariete*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Alameda Mutambo*	**Nº** *77*	***Relatório Diário nº:***	*0078*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Alameda Alamandas

Alameda Mutambo nº *77*

Rua David da Silva Rosa Gurgel

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel // morador no imovel só a partir das 15:00 hrs

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *14/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

17505

18104015

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02529971
RA: 2257595

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 01/06/2023

Atendente/Usuário: GABRIELA MORENO DA SILVA
Solicitado em: 29/05/2023 às 09:24:06h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 05/06/2023 às 08:55:31h

IDENTIFICAÇÃO

Local
ALAMEDA MUTAMBO - 77 - Q.E L.31 - JD TERRAS DE ARIETA SOROCABA SP 18104-015

Nº da Ligação (CDC)
0000175305

Nome do Cliente
SALA DE RADIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A08S011160

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado


Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2529971

Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,3898269999999968
Coordenada Y: -23,411909399999999
Data da Foto: 01/06/2023 09:23:01



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,3896658000000031
Coordenada Y: -23,4119838999999992
Data da Foto: 01/06/2023 09:23:36



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,3896658000000031
Coordenada Y: -23,4119838999999992
Data da Foto: 01/06/2023 09:24:45

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *11/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0108*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** ####	**FC:**	
Subsetor: *Vila Maria dos Prazeres*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Cicera - Cicera.*	**Nº** *309*	***Relatório Diário nº:***	*0079*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede ##

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: ###

Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= ____
AC= ____
BC= ____

RUA ____

Rua Filgueira da Foz

Rua Cicera nº *309*

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Nossa Srª de Fatima

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M* | Data da Emissão: *14/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

97 138

18105 - 080

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02529948
RA: 2257578

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 01/06/2023

Atendente/Usuário: GABRIELA MORENO DA SILVA
Solicitado em: 29/05/2023 às 09:13:39h

Serviço: 573 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE
Emitido em: 05/06/2023 às 08:56:50h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA CIEIRA - 309 - JD MARIA D.PRAZERES SOROCABA SP 18105-080

Nº da Ligação (CDC)
0000097138

Nome do Cliente
SALA DE RADIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A94S032258

Observação
Em caso de vazamento apos religacao, substituicao do hidrometro, restabelecimento da ligacao ou ligacao nova, ligar para 0800 082 0195, com o numero da matricula em maos.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

Foi quebrada cavalete, não foi montado vazamento.

_____
Encarregado


Monitor

Carro

Consultar Foto da OS


Ordem de Serviço: 2529948

Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,3834727999999998
Coordenada Y: -23,4041317000000006
Data da Foto: 01/06/2023 08:54:08



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,3834749999999971
Coordenada Y: -23,4041214999999987
Data da Foto: 01/06/2023 08:54:36



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,3835393999999965
Coordenada Y: -23,4040895999999989
Data da Foto: 01/06/2023 09:01:22

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *11/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0109*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Eden*	**FC:**	
Subsetor: *Jardim Nilton Torres*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Soldado Moura Teodoro de Oliveira*	**Nº** *15*	***Relatório Diário nº:***	*0080*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *###*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA

Rua José Soler Granado

Rua Soldado Moura Teodoro de Oliveir nº ***15***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Thomas Calvo

Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*14/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

(310552)

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02529980
RA: 2257601

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 29/05/2023

Atendente/Usuário: GABRIELA MORENO DA SILVA
Solicitado em: 29/05/2023 às 09:31:58h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 31/05/2023 às 09:07:37h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MAURO TEODORO DE OLIVEIRA ANT.R.13 - 15 - JD NILTON TORRES SOROCABA SP 18105-520

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
SALA DE RADIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete


OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2529980
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,3722514999999973
Coordenada Y: -23,4057695999999993
Data da Foto: 29/05/2023 09:59:25



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,3726695000000007
Coordenada Y: -23,4058184999999987
Data da Foto: 29/05/2023 10:20:16



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,3723278000000008
Coordenada Y: -23,4058637000000012
Data da Foto: 29/05/2023 12:10:59

Fechar

Saae SOROCABA	**PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO**	PAG 1 / 1 23/10/2023 12.33.17

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2278580 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2561872 **Data da geração:** 10/07/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 23/10/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14882 - TIAGO DOS SANTOS

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

caCa vazamentos

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 11/07/2023 **Hora do encerramento:** 11:51

Parecer do encerramento

Serviï¿½o Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR.
limpeza e aterro 5 carrinho calcada comum 1x1


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2561872
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4580395999999993
Coordenada Y: -23,4223946000000005
Data da Foto: 11/07/2023 10:07:06



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4579217
Coordenada Y: -23,4223193999999992
Data da Foto: 11/07/2023 11:25:10



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4579217
Coordenada Y: -23,4223193999999992
Data da Foto: 11/07/2023 11:25:33



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4577530999999979
Coordenada Y: -23,4223075999999999
Data da Foto: 11/07/2023 11:49:40

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *13/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0110*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Maria Elvira*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Nair Faria Comarxa*	**Nº** *203*	***Relatório Diário nº:***	*0084*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA

Rua Vitor Cardoso

Rua Nair Faria Comarxa nº ***203***

Rua Sem Saída

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *19/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *13/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0111*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Res. Imperatriz*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Aristides de Almeida*	**Nº** *97*	***Relatório Diário nº:***	*0085*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração	
( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído	
(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico	
( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico	

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *19/04/23*	
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2254874 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 13:31:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ARISTIDES DE ALMEIDA - 97 - JD RES IMPERATRIZ SOROCABA SP 18079-393
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:


DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001026331

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:



Rua Aristides Almeida, 97
Jardim Imperatriz - Sorocaba - SP

RDC: 0085
Nº VAZAMENTO : 0111


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526148
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,459909500000002
Coordenada Y: -23,4276264000000012
Data da Foto: 23/05/2023 14:30:38



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4598617999999988
Coordenada Y: -23,427686099999999
Data da Foto: 23/05/2023 15:20:58



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4598617999999988
Coordenada Y: -23,427686099999999
Data da Foto: 23/05/2023 15:21:23

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

ERCON

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *13/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0112*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd Res. Imperatriz*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Mariano Vera Dias*	**Nº** *S/nº*	***Relatório Diário nº:***	*0085*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não Possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *19/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____



Rua Mariano Vera Diaz, S/N – fica entre 945 e 957

Parque Vitória Régia - Sorocaba SP - CEP 18078-420

RDC: 0085

Nº VAZAMENTO: 0112


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2561870
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4562455000000014
Coordenada Y: -23,4274832000000011
Data da Foto: 11/07/2023 09:09:02




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4562303000000014
Coordenada Y: -23,4274631000000007
Data da Foto: 11/07/2023 09:38:49



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4562303000000014
Coordenada Y: -23,4274631000000007
Data da Foto: 11/07/2023 09:39:19



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4562483999999998
Coordenada Y: -23,4274726000000015
Data da Foto: 11/07/2023 09:40:41

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02561870
RA: 2278578

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Solicitado em: 10/07/2023 às 09:27:42h
Emitido em: 10/07/2023 às 09:27:49h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA MARIANO VERA DIAZ - 945 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-420

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente: RADIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação: caCa vazamentos

OS. Rep. 25685 20

11107 9h03

Atl 3 cav. CC. JXJ + PV

Serviços

Rede ☐ Rua ☑ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

Serviço executado - 11/07/2023

_____
Encarregado

Monitor

Carro

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *13/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0114*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. J. S. Carvalho*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Mario Faria*	**Nº** *149*	***Relatório Diário nº:***	*0086*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Wilson Ferenandes

Rua Mario Faria nº ***149***

Rua Vitor Cardoso

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *19/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02526549
RA: 2254894

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 27/05/2023

Atendente/Usuário: ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Solicitado em: 24/05/2023 às 09:07:31h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 29/05/2023 às 12:52:45h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MARIO FARIA - 149 - JD MARIA ELVIRA SOROCABA SP 18078-572

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
CACA VAZAMENTO

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro




Rua Mário Faria, 149
Jardim Maria Elvira, Sorocaba - SP

RDC: 0086
Nº VAZAMENTO: 0114


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526549
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4580983000000032
Coordenada Y: -23,4230501000000011
Data da Foto: 27/05/2023 14:03:59



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4581019000000026
Coordenada Y: -23,4230221999999983
Data da Foto: 27/05/2023 14:04:57



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4580511999999999
Coordenada Y: -23,4230191999999988
Data da Foto: 27/05/2023 14:06:50



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4580928000000029
Coordenada Y: -23,4229623999999994
Data da Foto: 27/05/2023 14:08:24

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *13/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0115*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. J. S. Carvalho*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Mario Faria*	**Nº** *128*	***Relatório Diário nº:***	*0086*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *19/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PÀCO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02526157
RA: 2254892

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 29/05/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 23/05/2023 às 13:39:34h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 01/06/2023 às 09:51:56h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MARIO FARIA - 128 - JD MARIA ELVIRA SOROCABA SP 18078-572

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos colocar de volta viemos 4 vezes neste local o vazamento e no cavalete nao conseguimos encontrar ninguem

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro




Rua Mário Faria, 128
Jardim Maria Elvira, Sorocaba - SP

RDC: 0086
Nº VAZAMENTO: 0115

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526157
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 24/05/2023 10:57:00



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 24/05/2023 10:57:00



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:51



INICIO SERVICO


Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:51



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:55

Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:55




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:19



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:19



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:07



INICIO SERVICO


Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:07




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4582377999999991
Coordenada Y: -23,4232760999999989
Data da Foto: 25/05/2023 19:59:30

Coordenada X: -47,4583853999999974
Coordenada Y: -23,4234192000000014
Data da Foto: 25/05/2023 19:59:30




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4582404000000011
Coordenada Y: -23,4233472999999996
Data da Foto: 27/05/2023 14:13:59

Coordenada X: -47,458222499999998
Coordenada Y: -23,423338600000001
Data da Foto: 27/05/2023 14:14:21



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4582351999999972
Coordenada Y: -23,4233076000000011
Data da Foto: 27/05/2023 14:15:45

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0117*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Albino Aurelio Dias*	**Nº** *654*	***Relatório Diário nº:***	*0090*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*21/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

24/05/2023
09:34:58

DADOS GERAIS

Número RA: 2254871 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 13:29:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ALBINO AURELIO DIAS - 654 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-440
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001026329

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:




Rua Albino Aurélio Dias, 654
Parque Vitória Régia, Sorocaba, SP

RDC: 0090
Nº VAZAMENTO: 0117


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526146
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4597235000000026
Coordenada Y: -23,4300069999999998
Data da Foto: 23/05/2023 13:53:40



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4595586000000011
Coordenada Y: -23,4302019000000001
Data da Foto: 23/05/2023 13:58:13



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4595764000000031
Coordenada Y: -23,4302104
Data da Foto: 23/05/2023 14:23:36

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0118*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Josefa Rubio Batista*	**Nº** *881*	***Relatório Diário nº:***	*0090*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA _____

Rua Felicio João

Rua Josefa Rubio Batista nº ***881***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Ministro Moacyr A. Santos

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*21/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2254437 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 07:31:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caçla vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA - 881 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-467
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001025850

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:




Rua Josefa Rúbio Bastida, 881
Parque Vitória Régia - Sorocaba SP

RDC: 0090
Nº VAZAMENTO: 0118

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2524898
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4600882000000013
Coordenada Y: -23,4313593000000004
Data da Foto: 23/05/2023 09:47:18



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4601176999999979
Coordenada Y: -23,4313172999999999
Data da Foto: 23/05/2023 10:40:01



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4601176999999979
Coordenada Y: -23,4313172999999999
Data da Foto: 23/05/2023 10:40:25

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0119*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Josefa Rubio Batista*	**Nº** *1192*	***Relatório Diário nº:***	*0090*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Antonio Pedro Lucas

Rua Josefa Rubio Batista nº *1192*

Rua Prof Clodomiro Pereira

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel // Já enviado ao SAAE

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *21/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

24/05/2023
09:32:22

DADOS GERAIS

Número RA: 2254435 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 07:30:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSEFA RUBIO BASTIDA - 1192 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-467
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001025848

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: SERVICO JA REALIZADO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 23/05/2023 11:35:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14681 - ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Parecer Encerramento: SERVIÏ¿½O EXECUTADO: 571, EQUIPE: SERGIO VEIGA, COMPONENTES: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. OUTRA EQUIPE DO SAAE JA FEZ ESSE SERVICO AOS 20 DIAS ATRAZ



Rua Josefa Rúbio Bastida, 1192
Parque Vitória Régia - Sorocaba SP

RDC: 0090
Nº VAZAMENTO: 0119

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2524896
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4570651000000012
Coordenada Y: -23,4308690000000013
Data da Foto: 23/05/2023 10:50:23



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4571344000000011
Coordenada Y: -23,4309176000000008
Data da Foto: 23/05/2023 10:53:57



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4570231000000007
Coordenada Y: -23,4308361000000005
Data da Foto: 23/05/2023 10:54:46

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *18/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0120*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Nicilau José Trevisan (Res. Alpes de So*	**Nº** *42*	***Relatório Diário nº:***	*0090*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*21/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

26/05/2023
08:24:45

DADOS GERAIS

Número RA: 2254896 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 13:41:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA NICOLAU JOSE TREVISAN (ANT.R.2) - 42 - RES ALPES DE SOROCABA SOROCABA SP 18078-348
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001026356

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02526160
RA: 2254896

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 23/05/2023 às 13:42:15h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 23/05/2023 às 13:42:16h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA NICOLAU JOSE TREVISAN (ANT.R.2) - 42 - RES ALPES DE SOROCABA SOROCABA SP 18078-348

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caCa vazamentos

OS Rep. 2527224
24/05
10:43
Ligou. A+L 5 can. CC 1x1

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____


Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro




Rua Nicolau José Trevisan, 42
Jardim Alpes de Sorocaba, Sorocaba - SP


RDC: 0090
Nº VAZAMENTO: 0120

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526160
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,466930099999999
Coordenada Y: -23,4247422000000007
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:53




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4669549999999987
Coordenada Y: -23,4248185000000007
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:53




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4670030999999994
Coordenada Y: -23,4247666999999993
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:53



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:54



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 18:17:54

Coordenada X: -47,466930099999999
Coordenada Y: -23,4247422000000007
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:56



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4669549999999987
Coordenada Y: -23,4248185000000007
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:56




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4670030999999994
Coordenada Y: -23,4247666999999993
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:56




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:57



INICIO SERVICO


Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 18:57:57



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,466930099999999
Coordenada Y: -23,4247422000000007
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:21

Coordenada X: -47,4669549999999987
Coordenada Y: -23,4248185000000007
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:21



DURANTE SERVICO




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4670030999999994
Coordenada Y: -23,4247666999999993
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:21




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:22




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 19:04:22



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,466930099999999
Coordenada Y: -23,4247422000000007
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:08



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4669549999999987
Coordenada Y: -23,4248185000000007
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:08

Coordenada X: -47,4670030999999994
Coordenada Y: -23,4247666999999993
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:09




FIM_SERVICO




FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:09




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 19:21:09




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,466930099999999
Coordenada Y: -23,4247422000000007
Data da Foto: 25/05/2023 20:00:00



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4669549999999987
Coordenada Y: -23,4248185000000007
Data da Foto: 25/05/2023 20:00:01



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4670030999999994
Coordenada Y: -23,4247666999999993
Data da Foto: 25/05/2023 20:00:07

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 20:00:29



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4669700999999975
Coordenada Y: -23,4247182000000009
Data da Foto: 25/05/2023 20:00:29

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0121*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Res. Alpes de Sorocaba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Gutierrez*	**Nº** *54*	***Relatório Diário nº:***	*0091*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Rua Wilson Roberto Nilsen

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua José Gutierrez nº ***54***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe:	*Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*25/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02523011
RA: 2252383

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 18/05/2023 às 10:54:16h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 18/05/2023 às 10:54:17h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE GUTIERREZ (ANT.R.5) - 54 - RES ALPES DE SOROCABA SOROCABA SP 18079-603

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Já EP 10/05

Observação
caCa vazamentos

já executado. baixa passada. 09:24

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete


OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro




Rua José Gutierrez, 54
Jardim Alpes de Sorocaba, Sorocaba - SP

RDC: 0091
Nº VAZAMENTO : 0121

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2523011
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4652937999999978
Coordenada Y: -23,4243260999999983
Data da Foto: 22/05/2023 09:23:16

Coordenada X: -47,4652507999999997
Coordenada Y: -23,4243349000000016
Data da Foto: 22/05/2023 09:23:35



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4652507999999997
Coordenada Y: -23,4243349000000016
Data da Foto: 22/05/2023 09:24:16

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0122*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Res. Alpes de Sorocaba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Alexandre César Neves*	**Nº** *71*	***Relatório Diário nº:***	*0091*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____ ***Rua Sandro Antonio Mendes***

Rua Alexandre César Neves nº ***71***

Rua Pedro Nolasco de Campos

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe:	*Eduardo*	*Thiago M*	Data da Emissão: *25/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516147
RA: 2248064

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 10/05/2023 às 07:43:35h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 10/05/2023 às 07:43:39h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ALEXANDRE CESAR NEVES - 71 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-431

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2252374 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 18/05/2023 10:51:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ALEXANDRE CESAR NEVES - 71 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-431
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001023485

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:



Rua Alexandre César Neves, 71
Parque Vitória Régia - Sorocaba SP - CEP 18078-420

RDC: 0091
Nº VAZAMENTO: 0122

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2523005
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4683938000000012
Coordenada Y: -23,426753999999999
Data da Foto: 22/05/2023 10:00:34



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4684244000000035
Coordenada Y: -23,4267515000000017
Data da Foto: 22/05/2023 10:04:21



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,468429399999998
Coordenada Y: -23,4267289000000005
Data da Foto: 22/05/2023 10:34:18

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0123*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Res. Alpes de Sorocaba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Av. Sandro Antonio Mendes*	**Nº** *116*	***Relatório Diário nº:***	*0091*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Pedroe Luiz

Av. Sandro Antonio Mendes nº ***116***

Rua Mario Granatti

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe:	*Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*25/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2252386 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 18/05/2023 10:54:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES - 116 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-535
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001023499

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:



Avenida Sandro Antônio Mendes, 116
Parque Vitória Régia, Sorocaba - SP

RDC: 0091
Nº VAZAMENTO: 0123

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2523014
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4694395
Coordenada Y: -23,435674800000001
Data da Foto: 22/05/2023 08:15:50



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4694878000000031
Coordenada Y: -23,4358077999999992
Data da Foto: 22/05/2023 08:16:51



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4694695000000024
Coordenada Y: -23,4357135999999997
Data da Foto: 22/05/2023 08:51:55

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0124*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Res. Alpes de Sorocaba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Av. Sandro Antonio Mendes*	**Nº** *945*	***Relatório Diário nº:***	*0091*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- (X) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe:	*Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*25/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02523018
RA: 2252390

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 18/05/2023 às 10:57:08h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 18/05/2023 às 10:57:10h

IDENTIFICAÇÃO

Local: AVENIDA SANDRO ANTONIO MENDES - 945 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-535
Nº da Ligação (CDC)
Nome do Cliente: TIAGO
Telefone
Ponto de Referência
Nº Hidrômetro
Observação: caCa vazamentos

EM 12/05 às 8:55

5 Caminhão AT+limp / CC 1,00 x 0,50. OS 2255390 / 2524391

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos
Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m
Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada
_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
Encarregado Monitor Carro



Avenida Sandro Antônio Mendes, 945
Parque Vitória Régia, Sorocaba - SP

RDC: 0091
Nº VAZAMENTO: 0124

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2523018
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4670484999999971
Coordenada Y: -23,4287433999999983
Data da Foto: 19/05/2023 08:26:13



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4670496999999969
Coordenada Y: -23,4287211999999982
Data da Foto: 19/05/2023 08:34:32



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4670175999999984
Coordenada Y: -23,428761999999999
Data da Foto: 19/05/2023 10:02:39



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4693996999999968
Coordenada Y: -23,4355456999999987
Data da Foto: 22/05/2023 08:09:46



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4693997999999979
Coordenada Y: -23,4355817000000002
Data da Foto: 22/05/2023 08:12:45

Coordenada X: -47,4693997999999979
Coordenada Y: -23,4355817000000002
Data da Foto: 22/05/2023 08:13:45

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *19/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0125*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Res. Alpes de Sorocaba*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Ary Gomes de Proença Filho*	**Nº** *98*	***Relatório Diário nº:***	*0091*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ###

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão: ###

Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Av. Sandro Antonio Mendes

Rua Pedro Nalesco de Campos

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Ary Gomes de Proença Filho nº ***98***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe:	*Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*25/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____



Rua Ary Gomes de Proença Filho, 98
Parque Vitória Régia, Sorocaba - SP

RDC: 0091
Nº VAZAMENTO: 0125

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516145
RA: 2248062

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 10/05/2023 às 07:41:49h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 10/05/2023 às 07:41:52h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ARY GOMES DE PROENCA FILHO - 98 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-433

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos
Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____


Sinalização Realizada
_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES
local foi aberto mas o vazamento estava na casa 84

_____ Encarregado Monitor Carro


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2516145
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4678335999999987
Coordenada Y: -23,4277255999999987
Data da Foto: 10/05/2023 10:11:06



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4678098999999989
Coordenada Y: -23,4277924999999989
Data da Foto: 10/05/2023 10:11:29



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,467849600000001
Coordenada Y: -23,4277729999999984
Data da Foto: 10/05/2023 14:19:00



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,467849600000001
Coordenada Y: -23,4277729999999984
Data da Foto: 10/05/2023 14:19:47

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02516570
RA: 2248530

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Solicitado em: 10/05/2023 às 13:49:39h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 10/05/2023 às 13:49:41h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA ARY GOMES DE PROENCA FILHO - 84 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-433
Nº da Ligação (CDC)
Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS
Telefone
Ponto de Referência
Nº Hidrômetro
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2516570
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4678637000000023
Coordenada Y: -23,4278307999999988
Data da Foto: 10/05/2023 14:25:56



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4678611000000004
Coordenada Y: -23,4278392000000011
Data da Foto: 10/05/2023 14:26:28



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4678903000000005
Coordenada Y: -23,4277711000000011
Data da Foto: 10/05/2023 14:59:17

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *20/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0126*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Bom Sucesso*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Octavio Borchi*	**Nº** *41*	***Relatório Diário nº:***	*0093*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*25/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02526165
RA: 2254901

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALÇADA

Solicitado em: 23/05/2023 às 13:43:20h
Emitido em: 23/05/2023 às 13:43:21h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA OCTAVIO BORGHI - 41 - JD BONSUCESSO SOROCABA SP 18078-736

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro 24105

Observação: caCa vazamentos 9:00

Serviço já executado por outra equipe

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2254901 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 13:42:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA OCTAVIO BORGHI - 41 - JD BONSUCESSO SOROCABA SP 18078-736
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001026358

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: SERVICO JA REALIZADO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 24/05/2023 09:05:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14681 - ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Parecer Encerramento: SERVIÏ¿½O EXECUTADO: 571, EQUIPE: SERGIO VEIGA, COMPONENTES: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. SERVICO JA ESTAVA EXECUTADO POR OUTRA EQUIPE



Rua Octávio Borghi, 41

Jardim Bonsucesso - Sorocaba - SP

RDC: 0093

Nº VAZAMENTO: 0126

CDC

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0127*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Sorocaba Park*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Hilda de Moraes Pinto*	**Nº** ~~*191*~~ *32*	***Relatório Diário nº:***	*0095*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete ( ) Ramal ( ) Rede
(X) Ferrule ( ) Registro rede ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* ( ) *FoFo* ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD ( ) *AÇO* Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto ( ) Terra
(X) Cimento ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

RUA _____

Rua Candida Pizzol Brunherotto

Rua Hilda de Moraes Pinto nº ~~*191*~~ *32*

Rua Jussara Adorno Gonçalves Gil

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:


Y12S488960 → 163468

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *28/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____



Rua Hilda de Moraes Pinto, 32
Jardim Santa Catarina, Sorocaba – SP

RDC: 0095
Nº VAZAMENTO: 0127

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02561864
RA: 2278571

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: MATHEUS SALGADO SAMPAIO
Solicitado em: 10/07/2023 às 09:22:58h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 10/07/2023 às 09:23:00h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA HILDA DE MORAES PINTO - 32 - JD STA CATARINA II SOROCABA SP 18079-464

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
RADIO

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
caca vaz

OS Rep. 2563783

Reparo limpeza JCH sem atero CC 2x2

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			Local da Ocorrência			Danos Causados		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

CDC 163963

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____ Encarregado Monitor Carro

CDC 1639/63

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0128*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Sorocaba Park*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Profº Joaquim M. de C. Morais*	**Nº** ~~32~~ 191	***Relatório Diário nº:***	*0095*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- (X) Cimento
- ( ) Terra
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:


Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*28/04/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____



Rua Professor Joaquim Manoel de Carvalho Morais, 191
Jardim Santa Catarina, SOROCABA

RDC: 0095
Nº VAZAMENTO: 0128

PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

erais da Ordem de Serviço

o do RA: 2291214 **Situação da OS:** ENCERRADA

ero da OS: 2581734 **Data da geração:** 03/08/2023

po do serviço: 57 - TROCA DE HIDROMETRO

ata da última emissão: 16/08/2023

Unidade de geração da OS: 50600 - PCG - ADMINISTRACAO

Usuário de geração da OS: 1 - GSANBATCH

Matrícula Cliente: 378868

Nome Cliente: ALESSANDRA LIMA MORAES

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel: 163963

Endereço Imóvel: RUA PROF JOAQUIM M. DE CARVALHO MORAIS - 191 - Q.C8 L.02 - JD STA CATARINA II SOROCABA SP 18079-466

Observação

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 23/08/2023 **Hora do encerramento:** 23:59

Parecer do encerramento

LEITURA REAL:1066
CARRO: RICARDO 243

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0129*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Sorocaba Park*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Marcos Leão Mendes*	**Nº** *105*	***Relatório Diário nº:***	*0095*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- (X) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Cimento
- ( ) Terra
- (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Rua Jussara A. Gonçalves Gil

Rua Candido Pizzol Brunheroto

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Marcos Leão Mendes nº ***105***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*28/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

	PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO	PAG 1 / 1 23/10/2023 12.37.07

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2276102 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2558849 **Data da geração:** 04/07/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE

Data da última emissão: 21/07/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14882 - TIAGO DOS SANTOS

Matrícula Cliente: 938361

Nome Cliente: ELISANGELA ALVES DA SILVA JERONIMO

RG Cliente: 43185157 SSP/SP

CPF Cliente: 222.670.058-75

Matrícula Imóvel: 170990

Endereço Imóvel: RUA MARCOS LEAO MENDES - 80 - NP 105 - JD STA CATARINA II SOROCABA SP 18079-460

Observação

caCa vazamentos

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 22/07/2023 **Hora do encerramento:** 14:10

Parecer do encerramento

C.243 JOAO R.
JA FOI TROCADO , EQUIPE TROCOU O HM

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *25/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0130*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Orselio Pereira*	**Nº** *257*	***Relatório Diário nº:***	*0096*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados


_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão	Horário
###	*###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



RUA _____ *Rua Antonio Pedro Lucas*

Rua Orselio Pereira nº ***257***

Rua Joaquim Vitória Pereira

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*28/04/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

29/05/2023
12:40:33

DADOS GERAIS

Número RA: 2254904 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 23/05/2023 13:43:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ORSELIO PEREIRA - 257 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-383
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001026365

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

Prefeitura de
SOROCABA

Serviço Autônomo
de Água e Esgoto

saae
SOROCABA



Rua Orsélio Pereira, 257
Parque Vitória Régia, Sorocaba - SP -

RDC: 0096
Nº VAZAMENTO: 0130

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2526168
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4546808999999996
Coordenada Y: -23,4325274999999991
Data da Foto: 26/05/2023 11:22:18



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4546883000000008
Coordenada Y: -23,4323675000000016
Data da Foto: 26/05/2023 11:22:40



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4545592999999997
Coordenada Y: -23,4324520000000014
Data da Foto: 26/05/2023 12:27:26



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4545592999999997
Coordenada Y: -23,4324520000000014
Data da Foto: 26/05/2023 12:28:14



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,454710200000001
Coordenada Y: -23,4324836999999988
Data da Foto: 27/05/2023 07:56:38

Coordenada X: -47,4546818999999971
Coordenada Y: -23,4323537000000002
Data da Foto: 27/05/2023 07:57:18



FIM_SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4546901000000005
Coordenada Y: -23,4324005
Data da Foto: 27/05/2023 09:35:47

Coordenada X: -47,4546300000000016
Coordenada Y: -23,4324511000000015
Data da Foto: 27/05/2023 09:36:09



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4546300000000016
Coordenada Y: -23,4324511000000015
Data da Foto: 27/05/2023 09:36:30

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02558855
RA: 2276106

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 07/07/2023

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 04/07/2023 às 15:34:59h

Serviço: 573 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE — Emitido em: 16/12/2023 às 11:09:00h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ANGELINA CALOCHINI DE FARIA - 21 - RES ULYSSES GUIMARAES SOROCABA SP 18078-526

Nº da Ligação (CDC)
0000062698

Nome do Cliente
2103586 - ALEX SANDRO ALVES DA SILVA LOPES

Telefone
(11)966643524

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
Y09F402980

Observação
caCa vazamentos

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

COC 02698

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0132*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Residencial Ulisses Guimarães*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Angelina Colochini de Faria*	**Nº** *21*	***Relatório Diário nº:***	*0097*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico


Pressão	Horário
###	*###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Rua Antonio Marcos Poso

Rua Min. Moacyr Amaral Santos

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua Angelina Colochini de Faria nº ***21***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*01/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____




Rua Angelina Calochini de Faria, 21
Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0097
Nº VAZAMENTO : 0132


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2558855
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,465875699999998
Coordenada Y: -23,4369398999999987
Data da Foto: 07/07/2023 09:14:18




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4671104000000028
Coordenada Y: -23,4388112
Data da Foto: 07/07/2023 09:48:25



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4671463999999972
Coordenada Y: -23,4387986999999995
Data da Foto: 07/07/2023 09:54:07



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4671341000000027
Coordenada Y: -23,4388107000000012
Data da Foto: 07/07/2023 10:07:13

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0133*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez Peres*	**Nº** *197*	***Relatório Diário nº:***	*0098*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- (X) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA

Rua Pedro Ruiz

Rua José Martinez Peres nº ***197***

Rua Sandro Antonio Mendes

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *01/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

23/05/2023
10:25:20

DADOS GERAIS

Número RA: 2253081 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 19/05/2023 11:05:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: CAÇA VAZAMENTO

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSE MARTINEZ PERES - 197 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-348
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: SERGIO VEIGA
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001024260

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:




Rua José Martinez Peres, 197
Vitória Régia 1, Sorocaba - SP


RDC: 0098
Nº VAZAMENTO: 0133

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2523594
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4684748999999968
Coordenada Y: -23,4341933000000004
Data da Foto: 19/05/2023 13:52:17



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4685472999999973
Coordenada Y: -23,4341825999999998
Data da Foto: 19/05/2023 13:55:34



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,468523900000001
Coordenada Y: -23,4341851000000005
Data da Foto: 19/05/2023 14:47:14



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,468523900000001
Coordenada Y: -23,4341851000000005
Data da Foto: 19/05/2023 14:47:29

Coordenada X: -47,468523900000001
Coordenada Y: -23,4341851000000005
Data da Foto: 19/05/2023 14:47:46

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0134*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez Peres*	**Nº** *1165*	***Relatório Diário nº:***	*0098*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

(X) ALTA
( ) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

URGENTE Já enviado ao SAEE

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *01/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2253811 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 22/05/2023 09:42:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSE MARTINEZ PERES - 1165 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-348
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001025129

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: EXECUCAO DO SERVICO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 23/05/2023 09:10:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14681 - ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Parecer Encerramento: SERVIÏ¿½O EXECUTADO: 571, EQUIPE: SERGIO VEIGA, COMPONENTES: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. FOI TROCADO O PE DO CAVALETE A CALCADA O SAAE JA TINHA ARRUMADO



URGENTE

Rua José Martinez Peres, 1165 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0098

Nº VAZAMENTO: 0134

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2524439
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4593154000000013
Coordenada Y: -23,4326478999999992
Data da Foto: 22/05/2023 13:29:57



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4593014000000011
Coordenada Y: -23,4326080999999995
Data da Foto: 22/05/2023 13:30:43

Coordenada X: -47,4592628999999988
Coordenada Y: -23,432621300000001
Data da Foto: 22/05/2023 13:52:43

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0136*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez Peres*	**Nº** *150*	***Relatório Diário nº:***	*0098*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

( ) Pé Cavalete | (X) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
(X) Cimento | ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



RUA *Rua Izaura Lima Bono*

Rua José Martinez Peres nº *150*

Rua RosaMartins Judice

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB= _____
AC= _____
BC= _____

Obs:

A22LM0469803

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *01/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2253807 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 22/05/2023 09:40:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSE MARTINEZ PERES - 150 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-348
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001025124

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:



Rua José Martinez Peres, 150 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0098

Nº VAZAMENTO: 0136

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2524437
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4665374
Coordenada Y: -23,4338362999999994
Data da Foto: 23/05/2023 08:23:03



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4666947999999991
Coordenada Y: -23,4339048000000005
Data da Foto: 23/05/2023 08:24:02



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4667598999999996
Coordenada Y: -23,4337203000000009
Data da Foto: 23/05/2023 09:07:40

Coordenada X: -47,4666582999999989
Coordenada Y: -23,4339008
Data da Foto: 23/05/2023 09:35:10

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0137*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Martinez Peres*	**Nº** *238*	***Relatório Diário nº:***	*0098*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (x) *ESPECIAL*

Equipamentos Utilizados

(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração	
( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído	
(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico	
( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico	

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA

Rua Antonio Gomes

Rua José Martinez Peres nº ***238***

O ponto "C" é a posição do vazamento

Rua Nancy Ribeiro Ferro

Obs:

URGENTE

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*01/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

	Registro de Atendimento	PAG 1/1 23/05/2023 10:25:59

DADOS GERAIS

Número RA: 2253806 **Situação RA:** Encerrado

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 22/05/2023 09:39:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: caça vazamentos

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA JOSE MARTINEZ PERES - 238 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-348
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: TIAGO DOS SANTOS
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001025123

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento: SERVICO JA REALIZADO
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: 23/05/2023 09:19:00 **Unidade Encerramento:** 50652 - SETOR DE MANUTENCAO DE
Usuário Encerramento: 14681 - ELAINE CRISTINA GOMES DE SOUZA LIMA
Parecer Encerramento: SERVIÏ¿½O EXECUTADO: 571, EQUIPE: SERGIO VEIGA, COMPONENTES: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR,AJUDANTE. ESSE SERVICO O VAZAMENTO ESTAVA APARECENDO OUTRA EQUIPE JA TINHA EXECUTADO



Rua José Martinez Peres, 238 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0098

Nº VAZAMENTO: 0137

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2524433
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4678949999999986
Coordenada Y: -23,4342597999999995
Data da Foto: 22/05/2023 10:48:32

Coordenada X: -47,4684933999999998
Coordenada Y: -23,4342618999999992
Data da Foto: 22/05/2023 10:49:04



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4685133999999991
Coordenada Y: -23,4342571
Data da Foto: 22/05/2023 10:49:33

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *26/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0138*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Victor Scabia*	**Nº** *189*	***Relatório Diário nº:***	*0098*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- ( ) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração	
( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído	
(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico	
( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico	

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

-

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *01/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

29/05/2023
12:50:50

DADOS GERAIS

Número RA: 2256703 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 26/05/2023 09:11:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.
ramal

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA VICTORIO ESCABIA - 189 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-468
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: RADIO SAAE
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001028433

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:




Rua Vitório Escabia, 189 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0098

Nº VAZAMENTO: 0138

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2529002
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4518860000000018
Coordenada Y: -23,4330938000000017
Data da Foto: 26/05/2023 10:47:51




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4517336999999984
Coordenada Y: -23,4333750999999992
Data da Foto: 26/05/2023 10:48:51



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,451793600000002
Coordenada Y: -23,4333071000000004
Data da Foto: 26/05/2023 10:53:50



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4519070999999997
Coordenada Y: -23,4332566
Data da Foto: 26/05/2023 11:09:27

Fechar

CDC 166992

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *27/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0139*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Sorocaba Park*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua José Maria Raszl*	**Nº** *85*	***Relatório Diário nº:***	*0099*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA



Amarração

- AB= _____
- AC= _____
- BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*03/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____



Rua José Maria Raszl, 85 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0099

Nº VAZAMENTO: 0139

MÃO DE OBRA

10326

DAG - SETOR DE DISTRIBUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA
MANUTENÇÃO DE ÁGUA

Reclamante	Recebido	Horário ____ Hs. ____ min.	Data 08/07/2023
Rua,Av./ Praça R: José Maria Rizzi			Número 85
Bairro	Distrito	Hidrômetro	Tempo de Execução
Serviço Executado			Início 08 hs 20 min. Término 11 hs 40 min

MATERIAL TUBULAÇÃO
☐ Aço ☐ Galv ☐ F.F
☐ PVC ☐ Defofo ☐ _____

LOCAL DA OCORRÊNCIA
☐ Adutora ☐ Ligação ☐ Cavalete
☐ Rede ☐ Serv. Interno ☐ _____
☐ Cano,Peças ☐ Registro ☐ Hidrômetro

REPAROS
☐ Rua ☐ Asfalto ☐ Pedra ☐ Terra ☐ Calçada ☐ Padrão ☐ Comum ☐ Terra

DANOS CAUSADOS
☐ SAAE ☐ Eletropaulo
☐ PM ☐ Telesp ☐ _____

Funcionário Resp.

MATERIAL USADO

Peças	Mat.	ϕ	Quant.	Peças	ϕ	Quant	Diversos		Quant.
Luvas	PVC	2"	1	Farrolho			Chumbo		
Te de Serviço		2"	1	Cotov.Galv.			Estopa		
Curva				Joelho PVC					
Cap				Luva Mista					

Cruzeta
Cano PAD 3 mts
Adaptador
Registro Est. 3/4 1
Abraçadeira Tee de Serviço 2" 1
Niple
Plug

PESSOAL
Encanador Peterson
Ajudante D. Lima

EQUIPAMENTO

Retro Escavadeira
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Compressor
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Caminhões Basculantes
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Bomba para Esgotar
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____
Moto Abrasivo
De_____Hs às _____Hs Parado das_____Hs às _____Hs Motivo_____

_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.
_____ de_____Hs às _____Hs.

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
ASSINATURA_____

OBS.: Limpeza e Aterro / Compactação
Calçada Comum 3x2
Urgente Frente Garagem

CUSTO


Identificação

Material R$_____
Mão de Obra R$

Em _____ de _____ de 20_____

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2558858
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4653214000000006
Coordenada Y: -23,4361394999999995
Data da Foto: 07/07/2023 10:27:33




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4652894999999972
Coordenada Y: -23,4362017000000016
Data da Foto: 07/07/2023 10:34:29



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4652517999999972
Coordenada Y: -23,4362309000000018
Data da Foto: 07/07/2023 11:37:02



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4653392999999966
Coordenada Y: -23,436136900000001
Data da Foto: 07/07/2023 13:15:47

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02558858
RA: 2276111

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Serviço: 573 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE

Solicitado em: 04/07/2023 às 15:37:06h
Emitido em: 04/07/2023 às 15:37:08h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA JOSE MARIA RASZL - 85 - Q.A12 L.14 - SOROCABA PARK SOROCABA SP 18078-789

Nº da Ligação (CDC)
0000166992

Nome do Cliente
156155 - IRANI MIRANDA AGUIAR

Telefone
(15)81124821

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A18LM0690687

Observação
caCa vazamentos

CC 3x2
Av. Itavuvu
Executado
OS 2561587
M010320
14 Serviço Reparos Pendentes

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento 1,40

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Serviço executado 07/07/2023

CDC 175263

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *27/04/23*	**Nº Vazamento:**	*0140*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Sorocaba Park*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Isaac dos Santos Hergesel*	**Nº** *43*	***Relatório Diário nº:***	*0099*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete ( ) Ramal ( ) Rede
( ) Ferrule ( ) Registro rede ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* ( ) *FoFo* ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD ( ) *AÇO* Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto ( ) Terra
( ) Cimento (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração	
( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído	
(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico	
( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico	


Pressão: ###

Horário: ###

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento: **Nº Ocorrência:**



RUA *Rua Ana Rosa Joaquim*

Rua Isaac dos Santos Hergesel nº *43*

Rua José Gonçalves

O ponto "C" é a posição do vazamento

Amarração

AB=
AC=
BC=

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M* Data da Emissão: *03/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____




Rua Isac dos Santos Hergesel, 43 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0099


Nº VAZAMENTO: 0140

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2558860
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE




INICIO SERVICO




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4641295999999997
Coordenada Y: -23,435437499999999
Data da Foto: 05/07/2023 10:16:23

Coordenada X: -47,4641200000000012
Coordenada Y: -23,4354380000000013
Data da Foto: 05/07/2023 10:16:43



DURANTE SERVICO



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4641019000000028
Coordenada Y: -23,4354239
Data da Foto: 05/07/2023 12:38:44

Coordenada X: -47,4641486000000015
Coordenada Y: -23,4354444999999991
Data da Foto: 05/07/2023 12:39:14

Fechar

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02558860
RA: 2276114

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS
Serviço: 573 - VAZAMENTO DE AGUA NO CAVALETE

Solicitado em: 04/07/2023 às 15:38:00h
Emitido em: 04/07/2023 às 15:38:02h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ISAC DOS SANTOS HERGESEL - 43 - LOTE 06, QD. A14 - SOROCABA PARK SOROCABA SP 18078-795

Nº da Ligação (CDC)
0000175263

Nome do Cliente
2084712 - HELIO ALVES DE BARROS

Telefone
(15)981442150

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro
A21LM0194831

Observação
caCa vazamentos

05/07 12:42

Luiz V. CC x1 x1 Rep. PC

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ____:____ **Data Término** ___/___/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/05/23*	**Nº Vazamento:**	*0146*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila São João*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Carlos José Nardi*	**Nº** *95*	***Relatório Diário nº:***	*0104*

Tipo de Vazamento

(X) Vaz. Não Visível | ( ) Afloramento
( ) Vaz. Visível | ( ) Obstrução

Local do Vazamento

(X) Pé Cavalete | ( ) Ramal | ( ) Rede
( ) Ferrule | ( ) Registro rede | ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

( ) *PVC* | ( ) *FoFo* | ( ) *C. Amianto*
( ) PEAD | ( ) *AÇO* | Ø Rede *##*

Posição do Vaz

( ) Rua
(X) Passeio

Tipo de Pavimento

( ) Asfalto | ( ) Terra
( ) Cimento | (x) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:

PRIORIDADE

( ) ALTA
(X) MÉDIA
( ) BAIXA



Amarração

AB= ____
AC= ____
BC= ____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*08/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02534871
RA: 2261322

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 05/06/2023 às 06:38:47h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 05/06/2023 às 06:38:49h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA CARLOS JOSE NARDI - 95 - VL BALBINA SOROCABA SP 18040-240

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente: TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação: caCa vazamentos OS Rep 25411162 14/06 10:13 Serviço 1 Cav ATL CP. 1x1 Rep. PC.

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h

PC nº_____ de _____h ás _____h

Basculante nº_____ de _____h ás _____h

Martelete nº_____ de _____h ás _____h

Clipper nº_____ de _____h ás _____h

_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA

Dimensões _____ x _____ m

Dimensões _____ x _____ m

Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem

Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T

Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro



Rua Carlos José Nardi, 95 - Vila Sao Joao, Sorocaba - SP

RDC: 0104


Nº VAZAMENTO: 0146

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2534871
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4719626999999988
Coordenada Y: -23,4968368000000005
Data da Foto: 14/06/2023 08:46:10



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4719600999999969
Coordenada Y: -23,4968195999999985
Data da Foto: 14/06/2023 08:46:43



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4719679999999968
Coordenada Y: -23,496825900000001
Data da Foto: 14/06/2023 08:56:46



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4719762000000003
Coordenada Y: -23,4968105999999999
Data da Foto: 14/06/2023 09:29:42



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4691034000000016
Coordenada Y: -23,4970190999999993
Data da Foto: 14/06/2023 10:11:34

Coordenada X: -47,4691034000000016
Coordenada Y: -23,4970190999999993
Data da Foto: 14/06/2023 10:12:00

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/05/23*	**Nº Vazamento:**	*0147*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vila São João*	**FC:**	
Subsetor: *###*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Antonia Candido de Camargo*	**Nº** *254*	***Relatório Diário nº:***	*0104*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- (X) Pé Cavalete
- ( ) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*08/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____



Rua Antônia Cândida de Camargo, 254
Vila São João, Sorocaba - SP

RDC: 0104
Nº VAZAMENTO: 0147

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02534872
RA: 2261323

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: TIAGO DOS SANTOS — Solicitado em: 05/06/2023 às 06:39:47h

Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA — Emitido em: 05/06/2023 às 06:39:48h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA ANTONIA CANDIDA DE CAMARGO - 254 - VL SAO JOAO SOROCABA SP 18040-230

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
TIAGO DOS SANTOS

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
A agua e vida. Preserve a natureza.

Rep pé CAVALETE

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			***Local da Ocorrência***			***Danos Causados***		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h — **Martelete** nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h — **Clipper** nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h — _____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro

	PARECER DE ENCERRAMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO	PAG 1 / 1 16/12/2023 11.39.22

Dados Gerais da Ordem de Serviço

Número do RA: 2261323 **Situação da OS:** ENCERRADA

Número da OS: 2534872 **Data da geração:** 05/06/2023

Tipo do serviço: 57 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA

Data da última emissão: 05/06/2023

Unidade de geração da OS: 50652 - SETOR DE MANUTENCAO

Usuário de geração da OS: 14882 - TIAGO DOS SANTOS

Matrícula Cliente:

Nome Cliente:

RG Cliente:

CPF Cliente:

Matrícula Imóvel:

Endereço Imóvel:

Observação

A agua e vida. Preserve a natureza.

Dados do Encerramento da Ordem de Serviço

Data do encerramento: 14/06/2023 **Hora do encerramento:** 10:57

Parecer do encerramento

Serviço Executado: 571, Equipe: SERGIO VEIGA, Componentes: SERGIO BATISTA DA VEIGA,ENCANADOR.
concreto no pe do cavalete nao tem limpeza


Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2534872
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4757060000000024
Coordenada Y: -23,4972409000000013
Data da Foto: 14/06/2023 10:28:28




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4757261000000028
Coordenada Y: -23,4972215999999996
Data da Foto: 14/06/2023 10:31:08



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4757394000000019
Coordenada Y: -23,4971488000000015
Data da Foto: 14/06/2023 10:56:06



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4757394000000019
Coordenada Y: -23,4971488000000015
Data da Foto: 14/06/2023 10:56:43

Fechar

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/05/23*	**Nº Vazamento:**	*0148*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *####*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Aracy Antunes Ramos*	**Nº** *113*	***Relatório Diário nº:***	*0105*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- (X) Ramal
- ( ) Rede
- ( ) Ferrule
- ( ) Registro rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) *FoFo*
- ( ) *C. Amianto*
- ( ) PEAD
- ( ) *AÇO*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

	(X) Haste de Escuta		( ) Haste de Perfuração
	( ) Geofone Mecânico		( ) Logger de Ruído
	(X) Geofone Eletrônico		( ) Locador Tubulação Metálico
	( ) Correlacionador		( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

RUA _____

Rua José Trujillano

Rua Aracy Antunes Ramos nº ***113***

Rua Albino Aurelio Dias

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

A06S324996

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*

Data da Emissão: *08/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2255910 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 25/05/2023 07:43:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: RAMAL

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA ARACY ANTUNES RAMOS ANT.R.C-1 - 113 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-398
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: RADIO SAAE
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001027517

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

ENC

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02527086
RA: 2255910

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: MATHEUS SALGADO SAMPAIO
Solicitado em: 25/05/2023 às 07:44:49h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 25/05/2023 às 07:44:50h

IDENTIFICAÇÃO

Local: RUA ARACY ANTUNES RAMOS ANT.R.C-1 - 113 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-398
Nº da Ligação (CDC):
Nome do Cliente: RADIO SAAE
Telefone:
Ponto de Referência:
Nº Hidrômetro:
Observação: RAMAL

OS. Rep 25290 75 25/05 10:54

Serviço AtL Scan. CC 1XJ

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação

☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência

☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados

☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ___/___/_____ ás ___:___ **Data Término** ___/___/_____ ás ___:___

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____

_____

_____

_____
Encarregado

Monitor

Carro




Rua Aracy Antunes Ramos, 113
Parque Vitória Régia, Sorocaba - SP

RDC: 0105
Nº VAZAMENTO : 0148

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2527086
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA




INICIO SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4655399000000031
Coordenada Y: -23,4313153000000014
Data da Foto: 25/05/2023 20:07:43




DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4655561000000006
Coordenada Y: -23,4313424999999995
Data da Foto: 25/05/2023 20:07:44



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4655418999999981
Coordenada Y: -23,4313354999999994
Data da Foto: 25/05/2023 20:08:12



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4655366000000001
Coordenada Y: -23,4313281000000018
Data da Foto: 25/05/2023 20:08:13

Coordenada X: -47,4655482000000006
Coordenada Y: -23,4313132000000017
Data da Foto: 25/05/2023 20:08:32

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/05/23*	**Nº Vazamento:**	*0149*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *####*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Amábile de Barros*	**Nº** *195*	***Relatório Diário nº:***	*0105*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *##*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

_____	(X) Haste de Escuta	_____	( ) Haste de Perfuração
_____	( ) Geofone Mecânico	_____	( ) Logger de Ruído
_____	(X) Geofone Eletrônico	_____	( ) Locador Tubulação Metálico
_____	( ) Correlacionador	_____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- ( ) ALTA
- (X) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão:	*08/05/23*
Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2255909 **Situação RA:** Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 25/05/2023 07:41:00 **Data Prevista até:**
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA **Unidade Atual:** SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: RAMAL

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel: **Inscrição Imóvel:**
Rota: **Sequencial Rota:**
Categoria: **Número IPTU:**
Hidrômetro: **Lacre:**
Data Última Leitura: **Última Leitura:**
Endereço Ocorrência: RUA AMABILE DE BARROS - 195 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-450
Ponto Referência:
Município: **Bairro:**
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/--- **Divisão Esgoto:**
Local Ocorrência:
Pavimento Rua: **Pavimento Calçada:**
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: RADIO SAAE
Telefone Solicitante: **E-mail Solicitante:**
Protocolo de Atendimento: 20231001027516

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência: **Situação RA Referência:**
Data Encerramento: **Unidade Encerramento:**
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:

ENC

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02527085
RA: 2255909

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro:

Atendente/Usuário: MATHEUS SALGADO SAMPAIO
Solicitado em: 25/05/2023 às 07:43:13h
Serviço: 571 - VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA
Emitido em: 25/05/2023 às 07:43:14h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA AMABILE DE BARROS - 195 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-450

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
RADIO SAAE

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
RAMAL

OS. Rep. 25290811

25/05
15:04

Serviço N: ATL JCH CC 2X1

Serviços
Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação			*Local da Ocorrência*			*Danos Causados*		
☐ Concreto	☐ FoFo	☐ _____	☐ Galeria	☐ PV	☐ Passarel	☐ SAAE	☐ CPFL	☐ Gás
☐ PVC	☐ _____	☐ _____	☐ Boca	☐ Córrego	☐ _____	☐ PM	☐ Telefônic	☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos ☐ ATERRO ☐ LIMPEZA Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Dimensões _____ x _____ m Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Dimensões _____ x _____ m Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
Tubulação de Águas Pluviais _____ m ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro




Rua Amábile de Barros, 195 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP

RDC: 0105

Nº VAZAMENTO: 0149

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2527085
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4620941000000016
Coordenada Y: -23,4320038000000004
Data da Foto: 25/05/2023 20:09:03




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4621393999999981
Coordenada Y: -23,4319452999999989
Data da Foto: 25/05/2023 20:09:07



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4621262000000002
Coordenada Y: -23,4321197999999988
Data da Foto: 25/05/2023 20:09:26



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4621262000000002
Coordenada Y: -23,4321197999999988
Data da Foto: 25/05/2023 20:09:26



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4621048999999999
Coordenada Y: -23,4321230000000007
Data da Foto: 25/05/2023 20:09:30

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*	**Data da localiz.:** *03/05/23*	**Nº Vazamento:**	*0150*
UGR Manutenção:	**Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia*	**FC:**	
Subsetor: *Jd. Bom Sucesso*	***Quad. Man.*** *###*	VARREDURA	(1º)
Endereço/ Localização: *Rua Maria Moreno Trujillano*	**Nº** *504*	***Relatório Diário nº:***	*0106*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) *PVC*
- ( ) PEAD
- ( ) *FoFo*
- ( ) *AÇO*
- ( ) *C. Amianto*
- Ø Rede *###*

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- ( ) Cimento
- (X) ***ESPECIAL***

Equipamentos Utilizados

____	(X) Haste de Escuta	____	( ) Haste de Perfuração
____	( ) Geofone Mecânico	____	( ) Logger de Ruído
____	(X) Geofone Eletrônico	____	( ) Locador Tubulação Metálico
____	( ) Correlacionador	____	( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: *###*


Horário: *###*

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= ____

AC= ____

BC= ____

RUA ____

Rua Ministro Amaral Moacyr Santos

Rua Maria Moreno Trujillano nº *504*

Rua Felicio João

O ponto "C" é a posição do vazamento

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M*	Data da Emissão: *08/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo?_____

AV CDOR CAMILLO JULIO, 255, JD IBITI DO PACO, CEP: 18086-000
FONE: 32154100

OS: 02527083
RA: 2255907

Solicitação de Manutenção de Água

Roteiro: 27/05/2023

Atendente/Usuário: MATHEUS SALGADO SAMPAIO
Solicitado em: 25/05/2023 às 07:40:37h

Serviço: 572 - VAZAMENTO DE AGUA NA RUA
Emitido em: 29/05/2023 às 12:51:42h

IDENTIFICAÇÃO

Local
RUA MARIA MORENO TRUGILLANO - 504 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18078-430

Nº da Ligação (CDC)

Nome do Cliente
RADIO SAAE

Telefone

Ponto de Referência

Nº Hidrômetro

Observação
ramal ninguem atende vamos voltar mais tarde

Serviços

Rede ☐ Rua ☐ Calçada Dimensão Profundidade _____ Comprimento _____

Material Tubulação
☐ Concreto ☐ FoFo ☐ _____
☐ PVC ☐ _____ ☐ _____

Local da Ocorrência
☐ Galeria ☐ PV ☐ Passarel
☐ Boca ☐ Córrego ☐ _____

Danos Causados
☐ SAAE ☐ CPFL ☐ Gás
☐ PM ☐ Telefônic ☐ _____

Data Início ____/____/_____ ás ____:____ **Data Término** ____/____/_____ ás ____:____

Funcionário

Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função
Qtde. _____ Nomes Função

Equipamentos

Retro nº_____ de _____h ás _____h
PC nº_____ de _____h ás _____h
Basculante nº_____ de _____h ás _____h
Martelete nº_____ de _____h ás _____h
Clipper nº_____ de _____h ás _____h
_____ nº_____ de _____h ás _____h

Materiais

Descrição	Un	ø	Qtd
Luvas			
TE			
Curva			
Cap			
Cano			
Adaptador			

Descrição	Un	ø	Qtd
Registro			
Abraçadeira			
Niple			
Plug			
Ferrolho			
Cotov. Galv.			

Descrição	Un	ø	Qtd
Joelho PVC			
Luva Mista			

Descrição	Un	ø	Qtd

Reparos

☐ ATERRO ☐ LIMPEZA
Dimensões _____ x _____ m
Dimensões _____ x _____ m
Tubulação de Águas Pluviais _____ m

Quantidade _____ ☐ Carrinho ☐ Concha ☐ Viagem
Pavimento ☐ ASF ☐ LJ ☐ PAR ☐ T
Calçada ☐ CC ☐ CP ☐ CM ☐ CT ☐ PC ☐ G/SJ ☐ Cx. Reg.
ø _____

Sinalização Realizada

_____ Cone _____ Ricardão _____ Placa _____ Pino _____ Cavalete

OBSERVAÇÕES

_____
_____
_____

_____
Encarregado Monitor Carro




Rua Maria Moreno Trugillano, 504 - Parque Vitoria Regia, Sorocaba - SP


RDC: 0106
Nº VAZAMENTO: 0150

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2527083
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA RUA




INICIO SERVICO




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4607667000000006
Coordenada Y: -23,4284210000000002
Data da Foto: 25/05/2023 20:07:36




INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4606908000000018
Coordenada Y: -23,4283238999999988
Data da Foto: 27/05/2023 10:25:03



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4607184999999987
Coordenada Y: -23,4284293999999989
Data da Foto: 27/05/2023 10:25:28



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4606905999999995
Coordenada Y: -23,428215999999999
Data da Foto: 27/05/2023 11:19:56

Coordenada X: -47,4606905999999995
Coordenada Y: -23,428215999999999
Data da Foto: 27/05/2023 11:20:31

RELATÓRIO DE VAZAMENTOS LOCALIZADOS

CONTRATO Nº *371/2022-SAAE*

Cliente: *Saae Sorocaba*

UGR Manutenção: **Data da localiz.:** *04/05/23* **Nº Vazamento:** *0151*

Subsetor: *###* **Setor Abastec/o:** *Vitoria Régia* **FC:**

Quad. Man. *###* VARREDURA (1º)

Endereço/ Localização: *Rua Santo Minelo* **Nº** *102* ***Relatório Diário nº:*** *0109*

Tipo de Vazamento

- (X) Vaz. Não Visível
- ( ) Vaz. Visível
- ( ) Afloramento
- ( ) Obstrução

Local do Vazamento

- ( ) Pé Cavalete
- ( ) Ferrule
- (X) Ramal
- ( ) Registro rede
- ( ) Rede
- ( ) Cavalete

Material da Tubulação da Rede

- ( ) PVC
- ( ) PEAD
- ( ) FoFo
- ( ) AÇO
- ( ) C. Amianto
- Ø Rede ##

Posição do Vaz

- ( ) Rua
- (X) Passeio

Tipo de Pavimento

- ( ) Asfalto
- ( ) Terra
- (X) Cimento
- ( ) _____

Equipamentos Utilizados

- _____ (X) Haste de Escuta
- _____ ( ) Geofone Mecânico
- _____ (X) Geofone Eletrônico
- _____ ( ) Correlacionador
- _____ ( ) Haste de Perfuração
- _____ ( ) Logger de Ruído
- _____ ( ) Locador Tubulação Metálico
- _____ ( ) Locador Tub. Não Metálico

Pressão: ###


Horário: ###

PRIORIDADE

- (X) ALTA
- ( ) MÉDIA
- ( ) BAIXA

Croqui de Localização do Vazamento:

Nº Ocorrência:



Amarração

AB= _____

AC= _____

BC= _____

Obs:

Hd. Não possivel

Equipe: *Eduardo* *Thiago M* Data da Emissão: *08/05/23*

Eduardo	*Everton Vogel*	*Helio*
Inspetor técnico (Executante)	**Coordenador Responsável**	**Cliente/ Fiscalização**

RESPOSTA DO PÓLO DE MANUTENÇÃO / LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO

- ( ) Encontrado no ponto da localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Não encontrado no ponto de localização de pesquisa de vazamento-
- ( ) Encontrado em outro ponto. A quantos metros? _____ Qual o nº do imóvel próximo? _____

Registro de Atendimento

DADOS GERAIS

Número RA: 2256700
Situação RA: Pendente

Tipo Solicitação: OPERACIONAL - VAZAMENTO DE AGUA
Especificação: NA CALCADA
Data Atendimento: 26/05/2023 09:09:00
Data Prevista até:
Meio Solicitação: TELEFONE
Unidade Atendimento: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Unidade Atual: SETOR DE MANUTENCAO DE AGUA
Observação: A agua e vida. Preserve a natureza.
ramal

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

Matrícula Imóvel:
Inscrição Imóvel:
Rota:
Sequencial Rota:
Categoria:
Número IPTU:
Hidrômetro:
Lacre:
Data Última Leitura:
Última Leitura:
Endereço Ocorrência: RUA SANTO MINELLO - 102 - PQ VITORIA REGIA SOROCABA SP 18079-035
Ponto Referência:
Município:
Bairro:
Área Bairro:
Localidade/Setor/Quadra: 001/---/---
Divisão Esgoto:
Local Ocorrência:
Pavimento Rua:
Pavimento Calçada:
Descrição Local Ocorrência:

DADOS DO SOLICITANTE

Cliente Solicitante:
Unidade Solicitante:
Funcionário Responsável:
Nome Solicitante: RADIO SAAE
Telefone Solicitante:
E-mail Solicitante:
Protocolo de Atendimento: 20231001028431

DADOS DA REITERAÇÃO

DADOS DO ENCERRAMENTO

Motivo Encerramento:
Número RA Referência:
Situação RA Referência:
Data Encerramento:
Unidade Encerramento:
Usuário Encerramento:
Parecer Encerramento:



Rua Santo Minello, 102
Conjunto Habitacional Herbert de Souza,
Sorocaba – SP

RDC: 0109
Nº VAZAMENTO: 0151

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 2528999
Tipo de Serviço: VAZAMENTO DE AGUA NA CALCADA



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,476303999999999
Coordenada Y: -23,4371682999999997
Data da Foto: 26/05/2023 09:48:13



INICIO SERVICO

Coordenada X: -47,4762975000000012
Coordenada Y: -23,4371775000000007
Data da Foto: 26/05/2023 09:48:58



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -47,4763779999999969
Coordenada Y: -23,4371298999999986
Data da Foto: 26/05/2023 10:32:44



FIM_SERVICO

Coordenada X: -47,4763779999999969
Coordenada Y: -23,4371298999999986
Data da Foto: 26/05/2023 10:33:10

Fechar