

## DIRETORIA DE PRODUÇÃO

### DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

### SETOR DE QUALIDADE

Sistema de Abastecimento : ETA Cerrado

Localização: Avenida General Carneiro, 2001 – Vila Lucy

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Itupararanga – Represa do Clemente e Ipaneminha

Local(is) Abastecido(s): Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste,

Parâmetros	Exigido Mensal	Setembro 2018	
		R	C
Cor	63	247	247
Turbidez	220	247	247
Cloro residual	220	247	247
Coliformes totais	220	247	247
<i>Escherichia.coli</i>	220	247	247

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Localização: Avenida Conde Zeppelin, 700 - Éden

Processo de tratamento: Tratamento Convencional

Manancial: Ferraz – Rio Pirajibu- Mirim

Local(is) Abastecido(s): Região Éden, Cajuru e Aparecidinha.

Parâmetros	Exigido Mensal	Setembro 2018	
		R	C
Cor	13	77	77
Turbidez	62	77	77
Cloro residual	63	77	77
Coliformes totais	62	77	77
<i>Escherichia.coli</i>	62	77	77

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.

Sistema de Abastecimento : Poços

Processo de tratamento: Desinfecção

Manancial: Aquífero Tubarão / Cristalino

Parâmetros	Exigido Mensal	Setembro 2018	
		R	C
Cor	5	7	7
Turbidez	10	11	11
Cloro residual	10	11	11
Coliformes totais	10	11	11
<i>Escherichia.coli</i>	10	11	11

R= n° de amostras realizadas; C= n° de amostras em conformidade com o padrão do Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017.